

Reno Djurs I/S
Nymandsvej 11
8444 Balle

Sendes kun pr. e-mail til: Hans Jørgen Christensen
hjc@renodjurs.dk

22. januar 2025
Sagsnr.: 24/25114
Kontaktperson:
Kim Gosmer
Tlf.: 20 27 03 69
kbgo@syddjurs.dk

Miljøtilsyn på Ryomgård Genbrugsstation

Syddjurs Kommune har den 17. september 2024 foretaget miljøtilsyn på Ryomgård Genbrugsstation, Industrivej 19, Ryomgård.

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller krav i bekendtgørelser.

Manglende analyser af overfladevand fra haveaffaldsplads og metalcontainer

Siden tilslutningstilladelsen blev meddelt i 2021, har Syddjurs Kommune ikke modtaget spildevandsanalyseresultater fra hverken haveaffaldsplads og metalcontainer. En lang række vilkår er dermed ikke overholdt (vilkår 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 og 28). Da analyserne ikke er blevet udført, har det heller ikke været muligt at vurdere vilkår 18, 24, 25, 29 og 30.

Syddjurs Kommune er i dialog med Reno Djurs og dennes rådgiver om udfordringerne vedr. de manglende analyser. Påbud om ændringer i de fremadrettede analysekrav vil blive sendt til Reno Djurs i et særskilt brev.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med liste-virksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltøft

Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltøft

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet

Ryomgård Genbrugsstation er en liste K 211 virksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 og er reguleret af miljøgodkendelse af 29. april 2016, tillæg til miljøgodkendelse af 29. juni 2018, tillæg til miljøgodkendelse af 14. februar 2023 samt tilslutningstilladelse af 30. december 2021.

Virksomheden har CVR nr. 20 21 74 72 og P-nummer 1.015.731.679.

Genbrugspladsen drives af det fælleskommunale selskab Reno Djurs I/S, mens arealet ejes af Syddjurs Kommune.

Ved tilsynet deltog Hans Jørgen Christensen fra Reno Djurs og Kim Gosmer fra Syddjurs Kommune.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned (skæringsdato er 1. november) hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Indretning og drift

- I rummet til farligt affald forefindes en driftsvejledning samt en sorteringsvejledning til farligt affald (MGK2016-vilkår 5)
- Tilsynet blev udført udenfor pladsens åbningstid, hvorfor det ikke var muligt at kontrollere MGK2016-vilkår 6. Genbrugsstationen er indhegnet og aflåst uden for åbningstiden.
- Alle containere er tydeligt mærket, så man kan se, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares (MGK2016-vilkår 7).
- Der var ved tilsynet ikke usorteret affald på pladsen eller i kemirummet (MGK2016-vilkår 9).
- Vilkår vedr. MGK2018 blev ikke kontrolleret ved tilsynet.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedrørende drift og indretning i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt.

Luft

På tilsynstidspunktet var der ikke lugtgener fra genbrugspladsen.

- Containeren til asbest nedlægges pr 1. oktober 2024, hvorefter det kun vil være muligt at aflevere mindre mængder dobbeltemballeret asbest i en egnet big bag på pladsen. For at minimere risikoen for spredning af asbest på pladsen, vil big bag samt container til hård deponi blive placeret i et separat hjørne af pladsen. Hermed er MGK2016-vilkår 29 overholdt.

På tilsynstidspunktet var der ikke støvgener fra f.eks. asbestholdigt affald.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Syddjurs Kommune har ikke modtaget klager over støv – eller lugtgener siden sidste tilsyn. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedrørende drift og indretning i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt.

Støj

- Tilsynet blev ført udenfor åbningstid, hvorfor støjen på genbrugsstationen ikke er blevet vurderet (MGK2016 – vilkår 45).

Der neddeles ikke haveaffald på pladsen.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Syddjurs Kommunes har ikke modtaget klager over støjgener fra genbrugspladsen siden sidste tilsyn. Det er derfor Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedrørende drift og indretning i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt.

Farligt affald

- Iflg. årsrapporten 2023 har Reno Djurs modtaget 306 tons affald til specialbehandling. MGK2016 – vilkår 12 vurderes derfor overholdt.
- Farligt affald opbevares og håndteres i kemirummet, der er afskærmet fra publikum. Rummet til farligt affald er låst, når der ikke er personale til stede på pladsen. MGK2016 – vilkår 13 er dermed overholdt.
- Farligt affald afleveres i lukkede beholdere på genbrugsstationen og pakkes i tønder af genbrugsvejlederen. Olie omhældes/sammenblandes som den eneste fraktion. MGK2016 – vilkår 14 er dermed overholdt.
- I kemirummet forefindes tom og egnet emballage til omhældning fra eventuelle lækager. MGK2016 – vilkår 15 vurderes dermed overholdt.
- Olieaffald omhældes til lukket specialtank i kemirummet, der er indrettet med afløb til 1.200 l nedgravet tank. Tanken kan som minimum rumme indholdet af den

største beholder i rummet (tanken til spildolie). MGK2016 – vilkår 16 vurderes dermed overholdt.

- Akkumulatorer og batterier opbevares i kemirummet i egnet emballage. MGK2016 – vilkår 17 er dermed overholdt.
- Alt farligt affald opbevares i kemirum med fald til opsamlingsstank og gruber og opkant langs port. Hældningen på gulvet er jf. MGK2023 godkendt til 1% – øvrige punkter i MGK2016 – vilkår 19 er dermed overholdt.
- Termovinduer og -døre opbevares i container med fast tag og bund. MGK2016 – vilkår 20 er dermed overholdt.

Beholderne i kemitønderne pakkes i vermiculit (absorberingsmateriale), der i tilfælde af utætte beholdere opsuger materialet (MGK2016 – vilkår 41). Fraktionerne i tønderne er tydeligt mærket med angivelse af faren.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af farligt affald i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt.

Andet affald

- Haveaffald opbevares på befæstet areal med fald mod sump (MGK2016-vilkår 21).
- Der blev ikke fundet farligt affald i genbrugscontainerne (MGK2016-vilkår 22)
- Pladsen fremstod pæn og ryddelig uden affald udenfor de dertil indrettede arealer/både/containerne (MGK2016-vilkår 24)
- Der var ved tilsynet ikke modtaget jord på pladsen, hvorfor MGK2016-vilkår 26 ikke blev kontrolleret.

Modtagere og transportører af affald blev gennemgået og alle er registrerede i Energistyrelsens affaldsregister.

Affaldsart	Modtager	Transportør
Akkumulatorer	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Asbest	Deponi i Glatved	Rygaard
Beton og tegl	RGS 90	Rygaard
Dagrenovation	Lisbjerg Forbrændingsanlæg	Verdis
Deponering	Deponi i Glatved	Rygaard
Dæk	Helstrup Dæk	Helstrup
Elektronikaffald (andet)	Statens ordning	HJ Hansen

Farligt affald	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Flamingo	Randers Kommune	Rygaard
Flasker og glas	Marius Pedersen	Verdis
Genbrugsting	Direkte genbrug	-
Gips	Marius Pedersen	Rygaard
Glas med ramme	RGS 90	Rygaard
Haveaffald	Reno Djurs	Rygaard
Hård plast	Dansk Affaldsminimering ApS	Rygaard
Hård PVC	RGS 90	Rygaard
Jern og metal	Stena i Grenå	Rygaard
Kabel og ledning	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Kviksølvholdige lyskilder	Stena	Stena
Kølemøbler	HJ Hansen	Johs Sørensen
Pap	Averhoff Århus	Rygaard
Papir	Averhoff Århus	Rygaard
Planglas	Reiling Recycling	Reiling
Plastfolie	RGS 90	Rygaard
PCB-holdige vinduer mm.	RGS 90	Rygaard
Stenuld/rockwool	RGS 90	Rygaard
Glasuld	RGS 90	Rygaard
Jord, herunder lettere forurenede jord	Deponi i Glatved	Rygaard
Smått brændbart <i>Rest efter sortering</i>	Lisbjerg Forbrænding	Rygaard
Stort brændbart <i>Polster/Møbler/Gulvtæpper</i>	Lisbjerg Forbrænding	Rygaard
Imprægneret træ/udendørs træ	Norrecco	Rygaard
Trykbeholdere	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Tøj og sko	Folkekirkens nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp
Murbrokker (Ny fraktion)	Gamle Mursten	Rygaard
Træ (Ny fraktion)	Kronospan ApS	Rygaard

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af andet affald i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt.

Beskyttelse af jord og grundvand

Genbrugspladsen ligger udenfor indvindingsoplande til vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser.

- Genbrugspladsens arealer er befæstede med fald mod afløb og uden observerede revner og lunger (MGK2016 – vilkår 31, 34, 35 og 37)
- Container til jern og metal er placeret på befæstet areal med fald til afløb, der er koblet på sandfang og olieudskiller (MGK2016 – vilkår 32).
- Jord opbevares på befæstet areal ((MGK2016 – vilkår 33).
- Der er ingen udendørs tanke på pladsen. Hermed vurderes MGK2016 – vilkår 38 og 39 overholdt.
- Haveaffaldsområdet er befæstet med fald mod afløb til forsinkelsesbassin og

Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.

Grunden er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedr. beskyttelse af jord og grundvand i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt.

Affald

- Genbrugspladsen fremstår pæn og ryddelig, og der forefindes materiale til opsamling af spild (vermiculit). MGK2016 – vilkår 40 og 41 vurderes derfor overholdt.
- Ved tilsynet var pladsen for haveaffald tom. MGK2016 – vilkår 42 vurderes derfor overholdt.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedr. affald i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt. På baggrund af dette vurderes MGK2016 – vilkår 50 også overholdt.

Indberetninger om egenkontrol

- Driftsjournalen vedr. inspektion og reparation af pladsens befæstning er opdateret og der er ikke konstateret utætheder (MGK2016 – vilkår 43)
- Reno Djurs udarbejder hvert år en driftsrapport, som sendes til kommunen. Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om mængden af fraført affald fra pladsen.

Syddjurs Kommune har ikke haft bemærkninger til rapporten i 2023 (MGK2016 – vilkår 44).

- I kemirummet forefindes en liste samt tablet til opslag af EAK-koder og håndtering af disse (MGK2016 – vilkår 44).
- Der har ikke været driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn (MGK2016 - vilkår 51).

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedr. driftsjournaler og egenkontrol i miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) er overholdt. På baggrund af dette vurderes MGK2016 – vilkår 50 også overholdt.

Spildevand

- Pladsen til haveaffald er anlagt med kuvertfald og tæt belægning. Vilkår 6 i tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Vand fra haveaffaldspladsen ledes i to-delt kammer, der virker som sand og oliefang, og som begrænser udledning til spildevand til 2 l/s (first flush). Vilkår 7, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Vandtilførsel fra haveaffaldspladsen, der overstiger 2 l/s videreledes til forsinkelsesbassin, hvorfra udledning til recipient er begrænset til 5 l/s. Vilkår 8, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Der er etableret prøvetagningsbrønd, der tillader prøvetagning i fri vandstråle på spildevandsledningen. Vilkår 9, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Der er etableret prøvetagningsbrønd, der tillader prøvetagning af overløb fra haveaffaldspladsen i fri vandstråle på ledningen til recipient. Vilkår 10, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Der er på det to-delte betonkammer mulighed for at afspærre vandtilførslen til spildevandsledning samt recipient. Vilkår 11, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Forsinkelsesbassinet bliver tømt og renses to gange årligt. Vilkår 12, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Der har ikke været konstateret revner eller skader på udløbsbygværk eller forsinkelsesbassin siden sidste tilsyn. Vilkår 13, tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.
- Metalcontainer er placeret på fast underlag på en hævet plads med kuvertfald mod dedikeret afløb til sandfang, olieudskiller og spildevandsledning. Vilkår 14 og 15 i tilslutningstilladelse af 2021 er dermed overholdt.
- Syddjurs Kommune har siden tilslutningstilladelsen blev meddelt i 2021 endnu ikke modtaget analyseresultater af spildevand, first flush eller overløb fra haveaffaldsplads og/eller metalcontainerpladsen. Vilkår 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 og 28 i tilslutningstilladelse af 2021 er derfor ikke overholdt.

- Syddjurs Kommune har ikke haft en begrundet mistanke om, at olieudskilleranlægget har haft behov for en tæthedsprøvning. Vilkår 31 i tilslutningstilladelsen af 2021 er dermed overholdt.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Flere driftsvilkår vedr. analyse af spildevand og overløb fra haveaffaldsplads, samt analyse af spildevand fra metalcontainerpladsen er ikke overholdt. Det er derfor heller ikke muligt at vurdere vilkår 18, 24, 25, 29 og 30.

Udover ovennævnte, er det Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkårene vedr. spildevand i den aktuelle miljøgodkendelse (2016) samt tillæg (2018 og 2023) og tilslutningstilladelse af 2021 er overholdt.

Bemærkninger ved tilsynet i 2021

Manglende anmeldelse af byggeaffald ifbm. nedrivning af mandskabsbygning.

Syddjurs Kommune har siden sidste tilsyn ikke modtaget en anmeldelse af byggeaffaldet som aftalt. Ligeledes har kommunen ikke fulgt op på den manglende anmeldelse.

Der er efter tilsynet i 2024 fremvist billedokumentation for, at mandskabsbygningen er blevet genbrugt og ikke nedrevet. Det er derfor Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan ses bort fra den manglende anmeldelse af byggeaffald.

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsrapporten, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁴ § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 20 27 03 69 eller kbgo@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen

Kim Gosmer
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven