

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 17/34729
 Kontaktperson:
 Raluka Blebea Christiansen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	ML Carcare ApS
Adresse	Lerbakken 25
Postnummer og by	8410 Rønede
CVR nr.	38673238
Virksomhedstype	Autoværksted - bilpleje
Biaktivitet	-
Matrikel	10aq, Følle By, Bregnet
Planforhold	BPV01-blandet bolig og erhverv Kommuneplan: erhvervsområde ved Lerbakken i Følle, Rønede Vest
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste målsatte vandløb – god økologisk tilstand og til nærmeste § 3 registrerede sø. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mindre end 200 m til nærmeste boligområde <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Indvindingsopland til Rønede Vandværk. Område med almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Morten Larsen
Udlejer	Thomas – 20 33 43 45
Telefon	27 29 48 74
E-mail	mlcarcare@yahoo.com
Tilstede ved tilsynet	Morten Larsen
Tilsynsdato	20. december 2017
Tilsynstype	Basis tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen og Raluka Blebea Christiansen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med pleje af biler, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Bilvask • Støvsugning • Polering
Produktionsareal	Produktionsareal ca. 600 m ² Grundareal ca. 1.100 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Lift
Etableret på nuværende adresse	15. oktober 2017
Udvidelse /ændringer	-
Antal ansatte	Ingen
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8.30 – 17.00 Lørdag kl. 10 – 15
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Ingen
Bemærkning	Virksomhedsejer lejer sig ind i bygningen.

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 200X

Der har ikke været miljøtilsyn tidligere.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja.
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Vask af biler	Indendørs
Bemærkninger	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.	

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Rumudsug	1 m.	?
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast	?	
Bemærkninger:	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener.	

Opvarmning

Type	Pillefyr
Bemærkning	Pillefyret er en del af lejemålet.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Indendørs vaskeplads	Sæbe Sæbe m. voks	-	-	Højtryksrensere, koldt vand, 600 L/min.
Bemærkning	Der bruges ca. 1 dl sæbe pr. 4 biler. Antallet af biler er meget svingende. Det er aftalt, at virksomheden fremsender ansøgning om spildevandstilladelse.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskiller	500 L
2	Sandfang	-
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		?
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Er der alarm på udskiller		?
Sidste tømning		?
Bemærkning	Del af lejemål, udlejer står for alt med olieudskiller og sandfang. Virksomheden har ingen oplysninger om olieudskilleren. <i>Det fremsendes i sammenhæng med spildevandstilladelse.</i> <i>Udlejer Thomas Byrialsen har tilmeldt olieudskilleren til den kommunale tømningsordning den 16. januar 2018.</i>	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Sæbe	Dunke	-	Indendørs - På hylde nær vaskeplads
Bemærkning	Der er afløb fra vaskepladsen, men sæbe opbevaringen er ikke i risiko for at løbe til afløb, da gulvet hælder modsat vej.		

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
-	-	-	-	-	-
Øvrigt affald:					
Tomme dunke	-	-	-	Virksomhedsejer	Genbrugsplads
Pap	-	-	-	Virksomhedsejer	Genbrugsplads
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej.		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ikke relevant.		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant.		
Bemærkning	-				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.
2. Oplysninger om olieudskiller.