



Varde Affald
Att.: Jens S. Bondesen
jsb@dinforsyning.dk

Erhvervscenteret
Bytoften 2, 6800 Varde

79947464

Tilsynsrapport

Den 6. juli 2016

Virksomhed	Supermiljøstation Næsbjerg
Adresse	Knoldeflodvej 99
CVR nr.	32078788
Dato for tilsyn	Den 6. juli 2016
Fra virksomheden deltog	Ingen (Uanmeldt tilsyn)
Tilsynet udført af	Line R. Greisen, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Der er ikke meddelt indskærpelser i forbindelse med tilsynet
Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen ¹ pkt. K51
Tilsynstype	Basis <input checked="" type="checkbox"/> Prioriteret Kampagne Opfølgende
Ved tilsynet er følgende gennemgået	- Fysisk gennemgang af virksomheden; affald
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden skal fremover føre driftsjournal i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 17. maj 2016 om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg.
Konstateret jordforurening	Grunden er ikke kortlagt efter jordforureningsloven ² .
Risikoscore	1,7
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling

Sags nr.: 16-7813
Dok nr.: 102273-16

Line Rødgaard Greisen
Direkte tlf.: 79947464

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2016. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 1,5 timer.

Ref.: Line Rødgaard Greisen

Side 2 / 2

Hvis der er spørgsmål til denne tilsynsrapport, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Line Greisen

Line Rødgaard Greisen

Civilingeniør

E ling@varde.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

² Lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016 om forurennet jord