

Geminor DK Hub East

Pacific Kaj 1 og 4

4600 Køge

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

### Miljøtilsyn - Geminor DK Hub East, Pacific Kaj 1 og 4 (delvis), 4600 Køge

Virksomhedens navn	Geminor DK Hub East		
Virksomhedens adresse	Pacific Kaj 1 og 4, 4600 Køge		
CVR nummer	36546328		
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1		
Dato for tilsynet	12.09.2024		
Deltagere	NMI		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
28-01-2024	Indskærper	Geminor DK Hub East skal overholde spildevandstilladelsens vilkår 3.1 om udtagelse af 2 stikprøver fra prøvetagningsbrønden. Prøverne skal udtages jævnt over kontrolperioden (et kalenderår).	Meddelt
Tilsynet omfattede	Basistilsyn med gennemgang af vilkår fastsat i miljøgodkendelse, tillæg til miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen.		
Jordforurening	Virksomhedens arealer er ikke kortlagt for jordforurening, men er beliggende på Køge Jorddepot hvor der gælder særlige regler for gravearbejde. Arealerne er i øvrigt omfattet af områdeklassificeringen. På tilsynet blev der ikke set tegn på jordforurening. Virksomheden skal dokumentere at der er mobil spildbakke til rådighed ved påfyldning fra entreprenørtank.		
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol er ikke tilfredsstillende mht. prøvetagning af spildevand. Der er ikke taget prøver i flere år. Køge Kommune indskærper forholdet.  Virksomheden skal eftersende dokumentation for korrekt drift og vedligehold af olieudskiller.  Virksomheden skal efter aftale eftersende al relevant dokumentation i forhold til egenkontrollvilkår, herunder dokumentation for uheld og evt. utilsigtede hændelser, samt modtagelse og fraførelse af affald mhp. myndighedskontrol.  På tilsynet vurderede Køge Kommune at virksomhedens egenkontrol, herunder modtagekontrol, håndtering af ukorrekt sorteret affald, renhold på plads og kaj, samt vedligehold af belægnings er tilfredsstillende.		