

Tilsynsskema til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Circle K Glamsbjerg
Virksomhedens adresse	Odensevej (5620) 14 5620 Glamsbjerg
Virksomhedens CVR-nummer:	28142412
P-nummer:	1022805017
CHR-nummer:	
Dato for tilsyn	25-04-2019
Baggrunden for tilsynet	Basis miljøtilsyn
Typen af virksomheden eller husdyrbruget	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Hvad der er ført tilsyn med?	De samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Manglende tømningssrapporter

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.