

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Miljø og Slamteknik Aps
Virksomhedens adresse	Ringstedvej 128, 4690 Haslev
Virksomhedens CVR nr.	19475972
Dato for tilsyn	18. maj 2017
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, fematilsyn osv.)	Rutinetilsyn hvert 3 år.
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Gyllebeholder med omlæsningsplads/lagerplads.
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med drift og vedligehold af slamoplaget efter vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse fra den 26. januar 2000.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der blev meddelt en indskærpelse vedr. standen af lagerpladsen.
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser)	Der blev ikke ført tilsyn med egenkontrollen.