



Rapport for miljøtilsyn hos Hvalpsundvej 15, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13-06-2016		
Til stede ved tilsynet	Svend Aage Niss, repræsentant for virksomheden JBO, Aalborg Kommune, Miljø		
Ejer Adresse	Else Buus Niss Hvalpsundvej 15, 9240 Nibe		
Telefon	98357167	CHR nr.	30078
Mobiltelefon	61763331	CVR nr.	75276117
E-mail	elsebusniss@gmail.com	P. nr.	1013192940
Samkøring	Torben Niss Sørensen Ørnvej 2		

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	17-12-2009
Tilladte dyreenheder	633,16
Registrerede dyreenheder	694,54
Risikoscore	3,13

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
31-05-2011	Indskærpelse	Dyreholdets størrelse og sammensætning skal lovgiggøres i forhold til miljøgodkendelsen
23-08-2011	Indskærpelse	Ændringer af ejede, forpagtede og aftalearealer skal anmeldes senest den 15. september 2011
06-07-2016	Aftale	Udbring husdyrgødning eller tillæg til udbringning af afgasset biomasse

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	105	28,38	12-07-2011	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	205	0,67	12-07-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	52	32,12	12-07-2011	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	12-07-2011	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	11	14,67	12-07-2011	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	28	37,33	12-07-2011	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	380	506,67	12-07-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	433	662,88	14.469,04	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	23,10	0,00	274,62
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	14	8,12	109,61	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,44	0,00	5,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er malkekvægsproduktion
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2014/2015 samt udleveret materiale på tilsynet
Ventilation i stalde	Naturlig ventilation i alle stalde.

Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Kompost i markstak	01-05-2002	0	0	0	
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1994	560	560	560	Løsdriftstald i gl. halmlade.
Ensilageplads	01-05-2002	100	150	0	Er i 1995 indrettet på gl. møddingsplads.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholdere	01-01-1966		0	95		Vol. på 150m ³ reduceret i forb. med kontr. måling.
Gyllebeholdere	01-01-1979	28-05-2009	180	750		Blokstensbeholder.
Gyllebeholdere	01-01-1993	19-09-2013	439	1.757		
Gyllekanaaler	01-05-2002		0	935		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		0	22		
Gyllebeholdere	17-01-2013		120	3.000	Teltdug	Står ikke i BBR(okt. 2015)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ingen bemærkninger i forhold til møddingspladsens tæthed
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der er støbt over mod den gamle blokstensbeholder.
Møddingsplads, afløb	Ingen bemærkninger.
Møddingsplads, overdækning	Møget på møddingspladsen er overdækket med plast.
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger.
Opbevaringskapacitet fast møg	ok. Der fjernes møg fra møddingspladsen hver uge til biogasanlægget.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er kun gylle i den overdækkede gyllebeholder. Der er fremvist logbog fra ejendommens gyllebeholdere samt fra Ørnhøjvej 4 og Torndalsvej 7
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Spjældet er fjernet på blokstensbeholderen.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på begge beholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke installeret fast anlæg til tømning af gyllebeholderen. Tømning sker med gyllevogn påmonteret sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Mælkerumsvand tilledes gyllebeholder via gyllekanalerne.
Gyllebeholder, øvrige	Der er lejet 2 gyllebeholder på Ørnhøjvej 4: 1.800 m ³ - aftalen løber kontinuert Torndalsvej 7: 3.000 m ³ - 5. årig aftale
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen bemærkninger
Kompost i markstak, placering	Ingen markstak
Antal kompoststakke	0
Ensilage, sidebegrænsning	Der er 4 stk. plansiloer på husdyrbruget.
Ensilage, afløb	Afløb ledes til blokstensbeholder.
Ensilage, tag/overfladevand	Den del af forpladsen, som ligger nærmest siloerne har afløb til beholder. Yderste del af forpladsen har fald ud mod jorden. Oplyst at yderste del af forpladsen rengøres dagligt.
Ensilage, placering-afstandskrav	Ingen bemærkninger.
Ensilage, øvrige	Ingen bemærkninger.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspreddning	KAJ KJÆR ØSTERGAARD	Ørnhøjvej 4		
Afgive til opbevaring og udspreddning	Torben Niss Sørensen	Ørnhøjvej 2		

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på møddingspladsen
Rengøring af udstyr	På møddingspladsen

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Medicinflasker, kanyler Marius Pedersen Spildolie afhentes oliefilter afleveres på Renovest

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af sprøjtemidler	Opbevares i aflåst rum med fast bund, uden afløb.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har fået frittagelse fra kommunal ordning og bruger i stedet Marius Pedersen.
Håndtering af kadavere	Der er lavet en smittebeskyttelsesplan for håndteringen/opbevaring af kadavere. jf krav fra FødevarerErhverv.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opbevares i container, som tømmes efter behov.
Affald, øvrige	Plastik og pap/papir afhentes af Marius Pedersen

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Der leveres gylle og dybstrøelse til Biogasanlægget i Vegger
Energiforbrug/besparelser	Der er udarbejdet en energirapport i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Vandforbrug	Bæredygtighed er kun drøftet meget kort, da der er fokus på ejendommens fremtidige situation.
Natur	Bæredygtighed er kun drøftet meget kort, da der er fokus på ejendommens fremtidige situation.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvanding	En markvandingsboring på Hvalpsundvej 15 En markvandingsboring på Ørnhøjvej 4
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Oplyst at der er sikringsordning ved Nomus mod rotter. Der anvendes larvemidler i staldene med dybstrøelse ellers sprøjtes mod levende fluer efter behov.
Modtager affaldsprodukter	Der modtages ikke affaldsprodukter
Støjkilder	Ingen væsentlige ved tilsynet.
Støvkilder	Ingen væsentlige ved tilsynet
Olietanke	Dieseltank er placeret på støbt underlag og således tankning kan ske på støbt underlag - jf. vilkår 36 og 37 i miljøgodkendelsen.
Vilkår i miljøgodkendelse	
Øvrige bemærkninger	Husdyrbrugets udspretningsarealer er ændret i forhold til miljøgodkendelsen.