

OK Benzin (Vordingborgvej 7)

Vordingborgvej 7

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - OK Benzin (Vordingborgvej 7), Vordingborgvej 7, 4600 Køge

Virksomhedens navn	OK Benzin (Vordingborgvej 7)		
Virksomhedens adresse	Vordingborgvej 7, 4600 Køge		
CVR nummer	49992211		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	27.06.2019		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
04-07-2019	Henstillinger	Oplysninger om olietanke i BBR skal opdateres, jf. bekendtgørelse om ajourføring af BBR, § 8, stk. 3.	Meddelt
04-07-2019	Forvarsel om påbud	Belægningen på begge salgspladser på Vordingborgvej 7, 4600 Køge, matrikelnummer 5cø, Sdr. Køge, Køge Jorder, skal udbedres i overensstemmelse med nedenstående punkter. a. Belægningen skal have fald på min. 2,0 % mod afløb til olieudskilleren. b. Lunger, som forhindrer afledning af spildevand til afløb og olieudskiller, jf. pkt. a, skal udbedres. c. Slide og/eller utætte fuger skal udbedres.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Tankstation og bilvaskehal.
Jordforurening	Grunden er kortlagt for jordforurening på vidensniveau 2. Der blev ikke set tegn på jordforurening. Enkelte belægninger gav anledning til bemærkninger og Køge Kommune varsler påbud om udbedring.
Konklusioner på egenkontrol	Umiddelbart tilfredsstillende, en række dokumenter eftersendes efter aftale.