



Rapport for miljøtilsyn hos Bøgsted A/S, Hadsundvej 113, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01.09.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98134022	CVR nr.	78227214
E-mail	mb@boegsted-as.dk og ib@boegsted-as.dk	P. nr.	1002543991

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	18.11.1977
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en autobranchevirksomhed med en salgsafdeling der forhandler Fiat og Mitsubishi, samt brugte biler hertil er knyttet et værksted og et lager. På den anden side af Hadsundvej, Hadsundvej 102, har virksomheden et klargøringsværksted, hvor biler klargøres til salg.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	9	7.30 - 15.30		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen-strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning fra udstødningsgas og punktudsugninger
Luft, afkast	Afkast fra udstødningsgas Afkast fra punktudsugninger
Luft, støv	Der forekommer ikke støv fra virksomheden
Luft, filtre	
Lugt	Der forekommer ikke lugt fra virksomheden
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekom ved tilsynet ingen generende støj
Støjkilder, indendørs	Der er en kompressor som er placeret i et støjisoleret skur
Støjkilder, udendørs	
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er spildevand fra gulvafløb i værkstedet, samt sanitetsspildevand
Spildevand, procesvand	Der forekommer ikke processpildevand
Spildevand, overfladevand	
Spildevand, afløbsforhold	
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er udstedt en afledningstilladelse den 20. februar 1987
Spildevand, egenkontrol	Der stilles ikke krav om egenkontrol
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der forefindes på virksomheden en olie- og benzinudskiller
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olie- og benzinudskilleren tilses af Mocana og tømmes efter behov, dog mindst en gang om året.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes en olietank placeret i værkstedet til opbevaring af spildolie
Olietanke, opstilling/placering	
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	
Olietanke, belægnings ved påfyldningspl	
Olietanke, belægnings ved salgspladser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

--	--	--	--	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Firmaets råvarer opbevares tilfredsstillende
Råvarer, opbevaring	
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belægninger	

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Industriaffald Pap/papir Defekte bilruder Metalskrot Bildæk Plast/glas.
Affald, farligt	Spildolie Kølervæske Bremsevæske Oliefiltre Spraydåser Bremsevaskevand Miljøklude Akkumulatorer
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	Industriaffald Pap/papir Defekte bilruder Metalskrot Aluminium Bildæk Plast/glas. Spildolie Kølervæske Bremsevæske Oliefiltre Spraydåser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Bremsevaskevand Miljøklude Akkumulatorer
Affald, opbevaring	Industriaffald opbevares i container Pap/papir opbevares i container Defekte bilruder opbevares udendørs på oplagsplads Metalskrot opbevares i container Aluminium opbevares i container Bildæk udendørs på oplagsplads Plast/glas udendørs på oplagsplads Spildolie Indendørs på tilfredsstillende vis i olietank Køler væske indendørs på tilfredsstillende vis i tromle Bremsevæske indendørs på tilfredsstillende vis i tromle Oliefiltre på tilfredsstillende vis i tromle Spraydåser i trimle Bremsevaskevand indendørs på tilfredsstillende vis i tromle Miljøklude i tromle Akkumulatorer indendørs på tilfredsstillende vis
Affald, bortskaffelse	Industriaffald bortskaffes af Aalborg Kommune Pap/papir Bortskaffes af Marius Pedersen Defekte bilruder bortskaffes af Marius Pedersen Metalskrot Bortskaffes af Marius Pedersen Aluminium bortskaffes af Marius Pedersen Bildæk Bortskaffes af Villadsen Plast/glas bortskaffes af Marius Pedersen. Spildolie Bortskaffes af Gunnar Lund Køler væske bortskaffes af Mocana Bremsevæske bortskaffes af Mocana Oliefiltre bortskaffes af Mocana Spraydåser bortskaffes af Mocana Akkumulatorer bortskaffes af Danbritt Bremsevaskevand bortskaffes af Mocana Miljøklude vaskes af Berendsen Miljøklude Akkumulatorer
Farligt affald, belægnings	
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevandsinteresser	
Generelle bemærkninger	
Planforhold	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/driftsjournal	
Jordforurening	Der blev ved tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening
Konstateret jordforurening ved tilsyn	
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed	Orienterede om besparelserne både for miljøet og økonomien ved at gå over til LED belysning