

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-11-2018 på ejendommen:

Vennervej 28
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer
-------------------------	------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Der mangles opsamlingsbrønd til restvand fra møddingsplads.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Håndhævelser

11-12-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at der etableres pumpebrønd til opsamling af restvand fra møddingspladsen samt støbes en randmur eller randbelægning, så det sikres, at restvand fra plansiloen opsamles i pumpebrønden.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	08-10-2018
Sidste tilladelse	28-07-2015
Tilladte dyreenheder	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a godkendelse fra 08-10-2018 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som i miljøgodkendelsen.
Vilkår om beplantning	Der er vilkår om beplantning SV for den nye plansilo. Denne beplantning er ikke udført ved tilsynet.
Antal mdr. på græs - vilkår	Mindst 180 dage.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Som i §16a godkendelse fra 08-10-2018
Fluer (Kemisk behandling) - udgør	Ingen kemisk behandling, da ejendommen drives økologisk
Fluebekæmpelse	Muger tit i højsæson.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ejer oplyser, at der vil blive opført en minimum 1 m høj mur i enden af de eksisterende plansiloer. Der er ialt ca 5.500 m ² ensilageplads
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ligger ved siden af gylletank v. tændpibe. Bruges til dybstrøelse. Der er ikke afløb fra pladsen til opsamlingsbeholder. Ejer oplyser, at der suges fra en lavning ved siden af betonpladsen, og at det pumpes i gyllebeholderen.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	28-10-2009	250	1.000	Flydela g	Beholderkontrol udført den 28-10-2009, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1999	28-10-2009	750	3.000	Flydela g	Gyllebeholderen er beliggende på Tændpibe 4 Beholderkontrol udført den 28-10-2009, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2016		750	3.000	Flydela g	Gyllebeholderen er beliggende på Tændpibe 4
Gyllekanaler	04-01-1800		0	520		.
Gyllebeholder	08-10-2018		626	2.500	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	7,23
Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Interval gødningsskraber - udgår	Skraber hver anden time.
Vold omkring gyllebeholder	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1000m3 Beholderkontrol ok, er sidst fortaget 28-10-2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok. Næste beholderkontrol skal udføres i 2019.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 3000m3 Placeret på Tændpipe. Beholderkontrol ok, er sidst fortaget 28-10-2009 Fyldes med lastbil eller vogn. Flydelag ok Beholderen skal kontrolleres igen i 2019
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 3000 m3 beliggende ved siden af tilsvarende beholder på Tændpipe. Den er ifølge luftfoto opført mellem 2015 og 2016. Flydelag ok
Kompost (Placering på markkort) udgået	Ingen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der byttes gylle jvf. MG

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kemikalier (opbev.)	Ingen, ejendommen drives økologisk
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ejer oplyser, at der er planer om etablering af udsprinklingsanlæg til vandet fra plansiloerne. Restvand opsamles i pumpebrønd for enden af den nye plansilo. P.t. køres restvandet ud med gyllevogn.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er anskaffet en ny olietank, som ikke er blevet registreret i BBR. Det bliver den nu og den tidligere tank bliver afmeldt fra BBR
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrug.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på beton, ikke synlig fra vejen. DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 09-03-2017 meddelt fornyelse af indvinding af grundvand for 3 boringer.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet
5m zone omkring boring	Er overholdt

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.