Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 2157
Ref. SIHEB/INLTH
Den 18.11.2026

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Affaldscenter Rom
Virksomhedens adresse	Fabjergkirkevej 28, 7620 Lemvig
CVR-nummer	14760504
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	29.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – Kampagne omkring jordoplag
Varsling af tilsynet	Varslet 24.09.2026 efter aftale omkring kortere varsel.
Deltagere fra virksomheden	Flemming Hensen, Maskinfører hos Nomi4s
Tilsynet udført af	Siham EL Bahja og Martin Fløe Barwah
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Der er ikke foretaget håndhævelse i forbindelse med selve tilsynet. En eventuel nødvendig håndhævelse vil ske i særskilt opfølgende sagsbehandling.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Virksomhedens indberettede egenkontrol vil blive gennemgået i forbindelse med årsrapportering.
Tilsynet omfattede	Tilsyn med jordoplag – herunder kontrol af eventuelle jordoplags placering, størrelse og formål.
Jordforurening	Der er ikke ført konkret tilsyn med jordforurening.



Generelle forhold

Miljøstyrelsen runderede deponeringsanlægget uden at konstatere nogen jordoplag, se foto 1-6 og figur 1-6 nedenfor.

Opsummering:
Der er ikke foretaget håndhævelse i forbindelse med selve tilsynet. En eventuel nødvendig håndhævelse vil ske i særskilt opfølgende sagsbehandling.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Foto 1 viser overfladen af slutafdækning med beplantning.



Figur 1 viser vinklen, hvorfra foto 1 er taget.



Foto 2 viser overfladen af slutafdækning med beplantning.



Figur 2 viser vinklen, hvorfra foto 2 er taget.



Foto 3 viser overfladen af slutafdækning med beplantning.



Figur 3 viser vinklen, hvorfra foto 3 er taget



Foto 4 viser overfladen af slutafdækning med beplantning.



Figur 4 viser vinklen, hvorfra foto 4 er taget



Foto 5 viser overfladen af slutafdækning med beplantning.



Figur 5 viser vinklen, hvorfra foto 5 er taget.



Foto 6 viser overfladen af slutafdækning med beplantning.



Figur 6 viser vinklen, hvorfra foto 6 er taget

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.