

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

| | |
|-------------------------------|--|
| Tilsynsdato | 16. juni 2020 |
| CVR-nummer | 35041214 |
| P-nummer | 1018267728 |
| e-Doc journal nr. | 13/027868 |
| Virksomhed | Brabrand Autoservice ApS |
| Adresse | J.P. Larsens Vej 13 |
| Postnummer og by | 8220 Brabrand |
| Telefonnummer | 86261633 |
| e-mail | jn@tdcspace.dk |
| Kontaktperson | Johnny Nielsen |
| Branchekode | Autobranche virksomhed |
| Opstartsdato | Værkstedet er etableret i 1982 og overtaget i 2013 |
| Udvidelser/ændringer | Ingen væsentlige udvidelser siden sidste tilsyn i 2017 |
| Tilstede ved tilsynet: | |
| Virksomheden | Johnny Nielsen |
| Aarhus Kommune | Jens Tikær Andersen |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240308, der er udlagt til erhverv. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 50 meter. Virksomheden er indrettet i bygningen mod syd (se pil) på luftfoto.



Luftfoto af ejendommen med matrikelskel anno 2019

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Værkstedet beskæftiger sig med autoservice og autoreparation. Der foretages ikke under-vognsbehandling eller autolakering af biler på virksomheden. Der er i alt 4 ansatte.

Virksomhedens areal

Det samlede bebyggede areal på ejendommen er på 803 m², jf. BBR-meddelelse. Brabrand Autoservice råder over ca. 220 m².

STØJ

Støjende aktiviteter foregår indendørs, hvor også støjende anlæg er placeret, herunder også virksomhedens kompressor. Motoren til svejserøgsudsugningen er dog placeret på taget. Virksomheden er kun i drift i dagtimerne på hverdage. Der foreligger ingen klager fra naboer.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, hvor både overfladevand og spildevand afledes til Åby renseanlæg. I henhold til den nuværende spildevandsplan er det hensigten, at området ændres til et separatkloakeret område med særskilt afledning af henholdsvis spildevand og regnvand i perioden 2031-2040. Gulv afløb i værkstedet afledes via olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsskema. Kondensvand fra kompressor aftappes manuelt og bortskaffes via gulv afløb. Virksomheden anvender ikke gulvvaskemaskine.

AFFALD

Oversigt over affaldstyper

Følgende er oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem for 2019.

| Affaldsart | EAK-kode | Mængde pr. år | Transportør | Affaldsmottager |
|----------------|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| Spildolie | 130205 | 1.485 kg | Avista Oil A/S | Avista Oil |
| Oliefiltre | 160107 | 141 kg | Stena Recycling A/S | Ikke oplyst |
| Akkumulatorer | 160601 | 634 kg | FTZ Autodele | Ikke oplyst |
| Katalysatorer | 160801 | 16 kg | Ditto | Ikke oplyst |
| Metalskrot | 200140 | 8540 kg | Uniscrap A/S | Ikke oplyst |
| Erhvervsaffald | 200301 | 945 kg | Marius Pedersen A/S | Forbrændingsanlæg |

LUFTEMISSIONER

Oversigt over luftafkast

| Nr. | Aktivitet / proces | Filter | Afkasthøjde |
|-----|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | Svejserøg og udstødningsgas | Ingen | Ca. 2½ meter over tag |
| 2 | Rumudsug | Ingen | Ca. 1 meter over tag |

Opvarmning

Virksomheden har etableret to varmepumper til opvarmning af værkstedet. Oliefyr og olietank er taget ud af brug. Tanken er tømt og sat til salg.

Støv- eller lugtgener

Der var ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over olietanke i brug på ejendommen

I BBR er på adressen registreret følgende overjordiske olietanke i brug:

| Nr. | Indhold | Størrelse | Årstal | Placering | Bemærkninger |
|-----|-------------|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 1 | Fyringsolie | 1200 liter | 2009 | Indendørs | Tilhører Lindal ApS |
| 2 | Fyringsolie | 1200 liter | 2010 | Udendørs | Tømt, frakoblet og sat til salg |

Opbevaring af øvrige flydende råvarer

Motorolie opbevares i 200 liters tromler af stål placeret på indendørs riste over spildbakker, der kan rumme indholdet i tilfælde af lækage. Øvrige autoplejemidler opbevares i mindre beholdere indendørs på værkstedet, der er etableret med betongulv.

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank på 700 liter med lækagealarm. Tanken står udendørs. Brugte oliefiltre og brugte akkumulatorer opbevares indendørs på betongulv indtil bortskaffelse.

Skrotbiler og jordforurening

Virksomheden har ingen skrotbiler stående. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. Der var spildt et par dråber olie på jorden ved spildolietanken, der vurderes at være ubetydelig.


EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Oplysninger om forbrug af råvarer og bortskaffelse af affald skal efter anmodning kunne fremvises ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Ved tilsynet blev udleveret pjecen "Sådan sløjfer du din olietank", som giver anvisning på, hvordan registreringen af tanken, der er taget ud af brug og sat til salg, bliver ændret i BBR.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 17. juni 2020.



Jens Tikær Andersen
Biolog