



OLE WINTHER AUTO A/S
Transportbuen 2
7400 Herning

Att.: Carsten Lauridsen [cl@olewinther.dk]

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning

Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson: Lene Hahn
Mail: miklh@herning.dk
Lokal: 9628 8086

SBSYS-journal nr. 09.00.00-
K08-38-23

Dato: 07-02-2024

Miljøtilsyn 2024

Herning Kommune har den 7. februar 2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på OLE WINTHER AUTO A/S, Transportbuen 2, 7400 Herning.

Basistilsyn, varslet

Tilsynet er udført af: Lene Hahn.

Fra virksomheden deltog: Carsten Lauridsen.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og udvalgte oplysninger om tilsynet bliver offentliggjort på Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk) iht. krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Konklusion

Miljøtilsynet gav ikke anledning til håndhævelser eller bemærkninger.

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november - 31. oktober. Få yderligere oplysninger på <https://www.herning.dk/erhverv/>

Andet


Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6. Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse).

Med venlig hilsen

Lene Hahn

Betaleradresse	OLE WINTHER AUTO A/S, Transportbuen 6, 7400 Herning
CVR- / P-nummer	25442997 / 1026727754
Etableringsdato	01.09.2023
Driftstider:	Hverdage 07.30 - 16.00 Lørdage lukket Søn- og helligdage lukket. Der kan forekomme tilkald udenfor normal arbejdstid ifm. reparation af erhvervsbiler.

Beliggenhed og omgivelser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed og omgivelser	<p><u>Planforhold</u> Virksomheden placeres i et område som i henhold til lokalplan 31.E11.1 er udlagt til erhvervsformål.</p> <p><u>Nærmeste beskyttede natur</u> Cirka 220 m til nærmeste beskyttede natur (mose og regnvandssø) mod syd.</p> <p><u>Nærmeste følsomme brugerområde, fx boligområde</u> Cirka 345 m til nærmeste beboelse i det åbne land mod nordøst.</p> <p><u>Drikkevandsinteresser</u> Virksomheden ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).</p> 

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Processer	Autoreparationsværksted. <u>Maskiner og anlæg</u> 3 lifte 4 punktudsug 1 CO ₂ -svejser samt ilt+gas til opvarmning. 1 smøregrav.
Væsentlige ændringer	Første tilsyn på nyindrettet værksted på adressen. Ole Winther Auto A/S har adresse på Fejøvej 15, 8600 Silkeborg, men har lejet sig ind på adressen Transportbuen 2, Herning. Betaleradresse er oplyst til Ole Winther Auto A/S, Fejøvej 15, 8600 Silkeborg.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Motorolie, smøreolie, gearolie, sprinkler- og kølervæske samt AdBlue opbevares i 200 l tromler på værkstedet med tæt belægning på mobile vogne og i spildbakker.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p><i>Råvarer i 200 l tromler</i></p> <p><i>Olieprodukter i 200 l tromler over spildbakke</i></p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforureningskilder	<p>Procesudsugning er etableret til 4 punktudsug – tilsluttet kontrolalarm. Afkasthøjde er ud fra luftfoto vurderet til at være cirka 2-3 m over tag. Der foretages årligt serviceeftersyn, hvor der skiftes filtre og det oplyses, at sidste serviceeftersyn er udført i september 2023 – servicereport blev fremvist ved tilsynet.</p> <p><u>Slibestøv</u> Sliber kun meget begrænset. Tilsluttet procesudsugning.</p> <p><u>Svejserøg</u> I dag anvendes der primært udskiftningsdele, og derfor udføres ikke ret meget svejsning. Der bruges procesudsugning ifm. med svejseopgaver.</p> <p><u>Rumventilation</u> Tilsluttet kontrolalarm.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p><u>Intern og ekstern kørsel</u> Kørsel til og fra værksted.</p> <p>Ingen støj konstateret i forbindelse med tilsyn og kommunen og virksomheden har ingen støjklager modtaget.</p> <p>Der ligger ingen beboede ejendomme samt andet forureningsfølsomt område inden for en afstand af 100 meter fra det område, hvor værkstedet placeres. Virksomheden berøres således ikke af afstandskrav til begrænsning af støjgener, fastsat i autoværkstedsbekendtgørelsen. Dog bør virksomheden sikre, at virksomhedens indretning og drift, kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj uden for virksomhedens areal.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald farligt	<p><u>Spildolie</u> Opbevares i dobbeltvægget tank indendørs på værksted med tæt belægning. Afhentes af ABAS efter behov.</p> <p><u>Batterier</u> Opbevares i lukket plastcontainer, der står udendørs under halvtag på SF-sten. Afhentes løbende af leverandør ved levering af nye batterier.</p> <p><u>Spraydåser, oliefiltre, kølervæske, bremsevæske</u> Opbevares i ABAS-containerer udendørs under halvtag på SF-sten. Afhentes af ABAS efter behov.</p> <p><u>Lysstofrør og sparepærer</u> LED – lysstofrør og elsparepærer samles i kasse og afhentes af ABAS efter behov.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>Spildolie tank, dobbeltvægget</p></div><div style="text-align: center;"><p>Brugte batterier i lukket container</p></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>Dobbeltvægget tank til kølervæske</p></div><div style="text-align: center;"><p>Fast olieaffald i lukket container</p></div></div>



Oliefiltre i lukket container



Multicontainer til olieemulsioner, bremsevæske og elektronikskrot



Lukket container til spraydåser

Ikke-farligt affald

Metal

Opsamles i lukket container – udendørs mod nord - og afhentes af ABAS efter aftale.

Brændbart affald: - dagrenovationslignende affald

Opsamles i lukket container, udendørs mod nord og afhentes af Ejler Chr. Kristensen.

Pap

Container – udendørs under halvtag og afhentes af Ejler Chr. Kristensen.

Papir

Container, udendørs under halvtag og afhentes af Marius Pedersen.

Plast

Container, udendørs under halvtag og afhentes af Marius Pedersen.

Olieholdige spåner/kattegrus

Opsamler mindre oliespild med kattegrus, der efterfølgende bortskaffes til brændbart affald.

Paller

Engangspaller genbruges eller afsættes til godkendt modtager.

Glas

Opsamles og afhentes af virksomhedens glasleverandør.

Der er etableret sortering i 10 affaldsfraktioner som private husstande.




Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen tanke registreret i BBR.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det vurderes, at aktiviteten og oplag ikke udgør en risiko for forurening af jord, grundvand eller kloaksystemet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der fremkommer ikke spildevand, som indeholder olieprodukter eller kemikalier.</p> <p>Der er smøregrav med afløb af afdryp fra bilerne til spildevandskloak via sandfang og olieudskiller.</p> 


Smøregrav med afløb

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Se kloakplan fra byggesagsarkiv på side 8. Olieudskilleranlægget er tilmeldt tømningsskema og dokumentation for seneste tømning den 30.01.2024 blev udleveret ved tilsynet.

Dokumentation og egenkontrol

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen krav om egenkontrol.



Kloaktegning fra byggesag 12-11-2002