

Ans Bussen ApS  
Lyngbakkevej 10  
8643 Ans By

Att.: Claus Andersen  
E-mail: claus@ans-bussen.dk

26. april 2018

### **Miljøtilsyn hos Ans Bussen ApS, Lyngbakkevej 10, 8643 Ans By**

Silkeborg Kommune fremsendte den 28. marts 2018 en tilsynsrapport for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 5. marts 2018.

Den 2. april 2018 fremsendte Claus Andersen bemærkninger til tilsynsrapporten.

Bemærkninger er indarbejdet i denne tilsynsrapport. Se tekst med *kursiv*.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med fokus på miljøarbejdet.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet ingen bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Med venlig hilsen

Peter Fabrin  
Ingeniør

## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

<b>Tilsynsdato</b>	05. marts 2018
<b>Virksomhed</b>	Ans Bussen ApSAns Bussen ApS
<b>CVR-nummer</b>	25360656
<b>P-nummer</b>	1007561381
<b>Adresse</b>	Lyngbakkevej 10
<b>Postnummer og by</b>	8643 Ans By
<b>Kontaktperson</b>	Claus Andersen
<b>E-mail</b>	mail@ans-bussen.dk
<b>Telefonnummer</b>	86870220
<b>Virksomhedstype:</b>	H51 - Garageanlæg > 3 stk.
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Claus Andersen
<b>Tilsynsførende</b>	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Virksomheden reguleres efter spildevandstilslutningstilladelsen af 12. april 2011.

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion**

Virksomheden beskæftiger sig med buskørsel i form af turistikørsel.

Virksomheden får udført service og større reparationer på busserne på eksterne værksteder.

Vask af busserne foregår vha. eget automatisk vaskesystem.

### **Virksomhedens processer**

Ans Bussen ApS har 6 busser og 4 minibusser.

### **Virksomhedens areal**

Virksomhedens samlede areal er på ca. 250 m<sup>2</sup>.

### **Antal ansatte**

Der er beskæftiget 6 chauffører herud over kontorphonale i virksomheden.

### **Driftstid**

Mandag – søndag      Hele døgnet.

## RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Dieselolie	Indendørs dieseltank	Ca. 100.000 l
Fyringsolie	Nedgravet tank	Ikke oplyst
Sprinklervæske	1000 l palletank i garagen	<i>Ikke oplyst</i>
AD-Blue	1000 l palletank i garagen	4.000 l
TC2 Flowey Truck Cleaner Perloban	I vaskemaskinen og i garagen	80 l/100 l

### Opbevaring og håndtering

Der udføres ikke service eller reparation af virksomhedens køretøjer på ejendommen, så de anvendte mængder af motorolie og kølervæske er kun til opspædning.

Det oplyste vaskemiddel anvendes i forbindelse med vaskeanlægget og doseres automatisk. Vaskeanlægget er tilsluttet et biologisk renseanlæg på virksomheden. Efter rensning af vandet genbruges det i vaskeanlægget. Der anvendes kun små mængder sæbe.

Virksomheden har udleveret datablad på Truck Cleaner. Det fremgår ikke af databladet, om produktet indeholder A- eller B-stoffer. Silkeborg Kommune vil undersøge produktet.

Dieselolie opbevares i en tank i garagehallen. Der er ingen afløb i garagehallen.

Sprinkler- og kølervæske samt vaskemiddel opbevares ligeledes i garagehallen.

## AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør
Slam fra olie- og benzinudskiller	Olieudskilleranlæg	Tømmes én gang hvert andet år	Bundgårds Kloakrensning
Erhvervsaffald	600 l spand	Tømmes 1 gange om ugen	Marius Pedersen
Dagrenovation	Alm. spand	-	Kommunal ordning

### Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

### **Opbevaring af farligt affald**

Olie- og benzinudskilleren og sandfanget tømmes af Bundgårds Kloakrensning ApS. Olieudskilleranlæg er sidst tømt i juni måned 2017.

Der opbevares ikke batterier, bremsevæske eller andre kemikalier på ejendommen.

### **Affald i øvrigt**

Dagrenovationslignende affald fra busserne bortskaffes via dagrenovationsordningen.

Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

### **LUFTEMISSIONER**

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af el. Den tilhørende bolig opvarmes via oliefyr.

Der er etableret enstrenget rørføring mellem fyret og fyringsolietanken.

### **TANKE**

#### **Tankoversigt**

<b>Nr.</b>	<b>Indhold</b>	<b>Placering</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Fabrikationsår</b>	<b>Sløjfes inden udgangen af:</b>	<b>Registret i BBR?</b>
1	Fyringsolie	Underjordisk	1.500 l	1982	2022	Ja
2	Dieselolie	Inden døre	5.900 l	2005	2045	Ja

#### **Påfyldningsplads for dieselbrændstof**

##### Pistol og slange

Standeren, som hører til dieselolietanken, er placeret umiddelbart uden for garagehallen.

### **SPILDEVAND**

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vand fra vaskeanlægget.

I forbindelse med vaskeanlægget anvendes et biologisk renseanlæg til rensning af vaskevandet. Herefter recirkuleres vandet i vaskeanlægget, og det er derfor begrænsede mængder spildevand, der ledes til olieudskilleren. Claus Andersen lavede et groft overslag på, at der forsvinder 60 l vand fra systemet pr. bus, der vaskes.

Vaskeanlægget er godkendt af Kjellerup Kommune ved brev af 12. november 2004. Heraf fremgår endvidere krav til størrelsen til den gravimetriske olieudskiller på 7 l/sek. og sandfang på 4 m<sup>3</sup>.

Ved sidste tilsyn vaskes ca. 40 busser om ugen. Antallet af vask er reduceret siden sidste tilsyn. Virksomheden har oplyst, at der vaskes ca. 9 busser pr. uge.

Når der er frostvejr anvendes pladsen ikke.

Ans Bussen ApS har fast tømningsskema med Bundgårds Kloakrensning ApS. Olieudskilleranlægget er sidst tømt i juni måned 2017.

## **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

De væsentligste kilder til støj fra virksomheden er til- og frakørsel af køretøjer, samt anvendelse af vaskeanlægget.

Nærmeste beboelse er beliggende umiddelbart i forlængelse af garagehallen og kontoret.

Det vurderes, at aktiviteterne ikke er generende for de omkringboende.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.

Olieudskiller og sandfang er fra 2004-2005.

### **Belægning vaskepladsen**

Belægningen er i beton og fra 2004-2005.

På tilsynet blev der ikke observeret skader på belægningen. Belægning har hældning ind mod afløb til sandfang og olieudskiller.

Belægning skal modstå belastningen fra minibusser og alm. busser.

### **Belægning garage**

Belægningen i garagen er i beton. I området, hvor olier og lignende blev opbevaret i spildbakker og på reoler var der ikke synlige skader i belægningen.

Der var andre steder i garagen, hvor der var skader i belægningen, men så længe diverse olier og væsker opbevares på den nuværende placering i garagen, vurderes der ikke at være en risiko for forurening af jord og grundvand.

### **Belægning påfyldningspladsen**

Selve standeres står i en "betonkasse" med afløb til olieudskilleren, så spild fra pistolen kan opsamles. Der tankes på en fast belægning.

Det vurderes, at der på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

### **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Hele virksomheden.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.