

Tilsynsrapport til offentliggørelse:

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Efter hvert fysiske tilsyn på en virksomhed skal der udarbejdes en tilsynsrapport, hvor bestemte oplysninger skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA portal.

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhedens navn	RK Maskinteknik ApS
Virksomhedens adresse	Glasvej 6, 6580 Vamdrup
Virksomhedens CVR nummer	39684365
Dato for tilsyn	04.09.2018
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, prioriteret tilsyn, tilsyn på baggrund af klage eller et kampagnetilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	MVB Maskinværksteder >1000 m ²
Hvad der er ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Ingen
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ok