



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Bil & Co
Gammel Christiansfeldvej 72
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	16.11.2021
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74533000	Hjemme- side	www.bilogco.dk
E-mail	haderslev@bilogco.dk	CVR nr.	25166914
Fax	76311460	P. nr.	1012647219

Matrikler
3474 Haderslev

Acadre sagsnr.:	08/6050
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Den er også omfattet af bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse...
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med eftermarkedschef, Torben Nielsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden blev ISO 14001 certificeret i 2008. Den er lige blevet recertificeret i maj i år.
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Værkstederne har åbent mandag til fredag fra kl. 7.30 til 16.00; fredage fra kl. 7.30 til 15.00.
Antal ansatte	Der arbejder 6 svende, 4 lærlinge og 1 klargøringsmand.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af naturgasfyring. I kedelrummet er der opstillet 2 naturgasfyr.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er indført et såkaldt M-computersystem, hvor bl.a.samtlige miljødata journaliseres. Eksempelvis optages checkliste for kontrol af lifte og kompressorer, varmemforsyning, tømning af sandfang og olieudskillere m.m. Ligeledes er der oversigt over anvendte olier og øvrige produkter, affaldstype, mængde, affaldsmodtagere o.l. Systemet blev vist frem af Bjarke Thomsen.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der arbejdes hele tiden på at holde antallet af kemiske produkter og olier m.m. så langt ned som muligt, ligesom der foretages udskiftninger til de mere miljøvenlige produkter. Det ses, at alle beholdere med flydende indhold er opstillet på spildbakke.

--	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke sket ændringer i ventilationsanlæggene (se beskrivelse i tidligere tilsyn). Bemærk, at støv fra sandblæsningskabinet passerer posefilter inden udledning i det fri.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der kan forekomme støj fra ventilationsanlæg og kompressor. Kompressor er opstillet indendørs (i kedelrummet). Støjgrænserne vurderes at være overholdt.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er afløb fra mekanikerværksted og fra vaskehal/klargøring til hvert sit sandfang og olieudskillere.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	De 2 sandfang og 2 olieudskillere kontrolleres og tømmes af Haderslev Slamsuger Service.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tanke	Der findes 2 kombinerede filbænk/smøreolietanke på henholdsvis 1200 og 1500 ltr., begge fra 2003. Der er herudover en dobbeltvægget ståltank til spildolie på 1000 ltr. fra 2001. Bemærk, der er en lille opkant rundt om tanken, der kan tilbageholde evt. spild. (Talte med Morten fra værkstedet 19.jan. 2016. De vil gerne flytte spildolietanken udenfor på befæstet areal (fliser). Der kommer tag over, og der stilles også spildbakke for opbevaring af mindre beholdere med benzin og diesel. Henstillede, at bunden under tanken er tæt, eftersom påfyldning af spildolie vil ske udenfor (med pumpe) og spild kan ske)

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Småt brændbart affald og genbrugspap/papir, metalaffald (i lukket container), plastkofangere bortskaffes af Marius Pedersen A/S. Dæk hentes af Brdr. Høyer.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Olie- og kemikalieaffald opbevares i ståltanke og bortskaffes via ABAS. Ståltankene står under tag på et asfalteret areal. Elektronikaffaldet hentes ligeledes af ABAS. Snavsede klude udskiftes via Berendsen A/S.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt grunden i forhold til Jordforureningsloven, dvs. at der er en mulig jordforurening på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

--	--

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.