

Tilsynsrapport

Nørreballe Undervognsbehandling

Vestre landevej 131

CVR-nr: 41087528

P-nr: 1001805982

Tilsynsdato: 01.11.2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er gennemført af Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S på vegne af Lolland kommunes Teknik- og Miljømyndighed.

- **Virksomhedstype:**

Autoværksted med undervognsbehandling

- **Baggrund for tilsynet:**

Varslet tilsyn

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Luftafkast

Støj

Affald

Spildevand

Opbevaring af flydende råvarer

Olietanke

Jordforurening

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Tilsynet resulterede i en indskærpelse.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Indskærpelse vedrørende anmeldelse af olietank.

I henhold til §32 stk. 2 i olietankbekendtgørelsen (bkg. nr. 1611 af 10-12-2015) skal brugeren af en olietank på under 6.000 liter meddele dette til tilsynsmyndigheden inden tanken tages i brug.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der benyttes en fyringsolietank på 4.000 liter fra 1992, der ikke er anmeldt til Lolland Kommune. Tanken er købt brugt og opsat for nogle få år siden.

Det indskræpes, at tanken anmeldes til Lolland Kommune. Anmeldelsen skal ske **inden 15. december 2016**.

- **Score som følge af tilsynet:**

Scoren er sat op fra 2,40 til 3,00 efter tilsynet.

- **Tilsynsførende: Dorte Nøhr Larsen, MOE A/S**

Nørreballe Undervognsbehandling
Vestre Landevej 131
4951 Nørreballe

Dato: 09.11.2016

Projekt nr.: 1005510-050
T: +45 2528 1866
E: dnl@moe.dk

Bilag A til Tilsynsrapport

Miljøtilsyn gennemført 1. november 2016

Dorthe Nøhr Larsen, MOE, har på vegne af Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed foretaget et varslet miljøtilsyn på virksomheden 1. november 2016. Fra virksomheden deltog ejer Kurt Laur- sen.

Formålet med miljøtilsynet er at vurdere om virksomheden er indrettet og drives i overensstem- melse med gældende miljølovgivning.

Værkstedet er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen¹.

Resultat af tilsynet

På baggrund af tilsynet er der givet en indskærpelse om, at anmelde olietanken på 4.000 liter fra 1992, der er placeret bag vaskepladsen, til Lolland Kommune.

Virksomhedens placering

Virksomhedens aktiviteter foregår på matrikel 12^d, Sørup By, Østofte.

Virksomhedens drift

Virksomheden foretager undervognsbehandling af biler. Virksomheden råder over to lokaler, hvor der foregår undervognsbehandling i den ene og reparationer i den anden. Aktiviteterne er faldende og ligger nu på omkring undervognsbehandling af 50 biler om året, og ganske lidt værkstedsarbej- de. Der gøres opmærksom på, at hvis aktiviteterne på værkstedet kommer ned på et niveau der kan betegnes som ikke-erhvervsmæssigt (hobby-værksted), kan dette meddeles Lolland Kommu- ne, således at virksomheden udgår af tilsynsplanen.



¹ Bkg. nr. 1733 af 21-12-2015, Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværk- steder m.v.

MOE A/S

Næstvedvej 1
DK-4760 Vordingborg
T: +45 55 37 16 00
CVR nr.: 64 04 56 28
www.moe.dk

Der foretages ikke pladearbejde og malearbejde på virksomheden.

Virksomheden har en udendørs vaskeplads, der benyttes i meget begrænset omfang.

Værkstedet har ingen ansatte.

En del af værkstedsbygningen er indrettet til skur/garage, der benyttes fra boligsiden.

Luftforurening

Der er udsugning fra både undervognsbehandlingen og fra værkstedet. Afkastene er ført over tag.

Der er oliefyr til opvarmning af værkstedet.

Støj

Nærmeste bolig er ejers egen bolig umiddelbart nordvest for værkstedet. Afstanden til nærmeste beboelse er således ganske lille, under 20 meter.

De væsentligste støjklender er værkstedsaktiviteter og kompressoren. Aktiviteter foregår inde i værkstedet og kompressoren er ligeledes placeret indendørs i skur/garagen. Under tilsynet foregik undervognsbehandling med lukket port.

Det vurderes, at virksomhedens meget begrænsede aktiviteter kan foregå uden at genere boligen 20 m nordvest for virksomheden.

Spildevand

Der er ikke afløb til kloak fra værkstedslokalet. Lokalet til undervognsbehandling samt den udvendige vaskeplads er forsynet med afløb, der via sandfang og olieudskiller leder vandet til den offentlige kloak.



Sandfang og olieudskiller tømmes af Vestlollands Kloakservice 1 gang om året.

Opbevaring af flydende råvarer, olie og kemikalier

Flydende råvarer der benyttes i værkstedslokalet er placeret forskellige steder i værkstedslokalet. Det blev aftalt at samle de flydende råvarer på den spildbakke, der i øjeblikket ikke benyttes, men er oplagret på vaskepladsen.

I forbindelse med undervognsbehandling benyttes to typer af rustbeskyttelsesvæske. Væske findes i 200 liters tønder forsynet med pumpe direkte til forbrugsstedet for påføring af rustbeskyttelsesvæske. Den ene type befinder sig i et baglokalet uden afløb med opkant, således at en eventuel læk i tønden ikke løber ud af baglokalet. Den anden type findes i selve lokalet for undervognsbehand-

ling. Det er ligeledes en 200 liters tønde, der er placeret på en varmeplade, da væsken bliver for tyktflydende til påføring, hvis temperaturen bliver for lav. Der er afløb i lokalet. Da risikoen for lækage er lille samt at væske er meget tykt-flydende vurderes det at opbevaringen er i orden ud fra et miljømæssigt synspunkt. Undervognsbehandlingen foregår ved, at selve bilen påføres plastik, der skal forhindre, at der kommer rustbeskyttelsesvæske på lakken. Derefter hæves bilen, så undervognsbehandlingen kan påføres. Der blev behandlet en bil under tilsynet, og der var i den forbindelse ingen tegn på, at der skete stort spild på gulvet.



Rustbeskyttelse placeret i baglokale



Rustbeskyttelse placeret på varmeplade i lokalet til undervognsbehandling

Der findes en fyringsolietank fra 1992, der kan rumme 4.000 liter. Tanken er placeret på terræn bag vaskepladsen og forsyner oliefyret på værkstedet samt boligen. Tanken er købt brugt og opsat for nogle få år siden.



Fyringsolietank placeret bag vaskeplads



Mærkeplade: Nr: 33751-01, År: 1992, Indh.Ltr.: 4000.

Placering af fyringsolietanken er indtegnet på vedlagte luftfoto.

Affald

Blandet brændbart affald indsamles af Preben Andersen hver 2. uge. Dæk og skrot er senest bortskaffet i 2009. Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden får bortskaffet dæk og skrot enten ved selv at aflevere på genbrugspladsen eller ved at få en affaldstransportør til at afhente affaldet.

ADS-data

Inden tilsynet er der trukket en liste over ADS-data for virksomheden. Preben Andersen har indberettet 780 kg forbrændingseget affald både i 2014 og 2015, hvilket vurderes at svare til den faktiske afleverede mængde.

Udtrækket fra ADS er vedlagt som bilag. I udtrækket er virksomhedens navn Kurt Laursen, som også er det navn, virksomheden har i CVR-registeret.

Olietanke

Der findes en fyringsolietank på virksomheden. Tanken er fra 1992, og er på 4.000 liter. I BBR er der ikke registreret nogen olietank på virksomheden. Det indskræpes, at tanken bliver anmeldt til Lolland Kommune.

Med venlig hilsen
MOE A/S

A handwritten signature in blue ink that reads 'Dorthe Nøhr Larsen'.

Dorthe Nøhr Larsen
Kemiingeniør HD – Miljø

Nørreballe Undervognsbehandling



Vestre Landevej 131, 4951 Nørreballe

Dato: 02.11.2016

Målforhold: 1:409

Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV
Support: miljøportal@miljøportal.dk

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Virksomhedsrapport (R016) (EAK, Affaldsfraktion, Behandlingsform,)

Affaldsmængder hvor KURT LAURSEN, Vestre Landevej 131, 4951 Nørreballe, (p-nummer) 1001805982 i Lolland kommune er affaldsproducent

Rapporten er hentet den 13-10-2016 16:34:45 af Lasse Birch Højrup, Administrationsbygningen Rødby med p-nummer 1003304975

Producent	Producent er affaldsaktør	EAK	Affaldsfraktion	Behandlingsform	Modtager	Indberetter	2014 [tons]	2015 [tons]
KURT LAURSEN, Vestre Landevej 131, 4951 Nørreballe, p.nr. 1001805982		15 01 06 - Blandet emballage	E03 Forbrændingsegnet	02 Forbrænding (herunder forbehandling)	I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F, p.nr. 1003387611	PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS-OG RENOVATIONSFORRETNING ApS, Kværnvej 1, 4760 Vordingborg, p.nr. 1000397846	0,780	
KURT LAURSEN, Vestre Landevej 131, 4951 Nørreballe, p.nr. 1001805982		20 03 01 - Blandet husholdningsaffald og lignende affald (dagrenovation og dagrenovationslignende affald)	E03 Forbrændingsegnet	02 Forbrænding (herunder forbehandling)	I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F, p.nr. 1003387611	PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS-OG RENOVATIONSFORRETNING ApS, Kværnvej 1, 4760 Vordingborg, p.nr. 1000397846		0,780
Total [tons]							0,780	0,780