

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Kongevejen 50, 6920 Videbæk
CVR:	25915682
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-08-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagepladsen har faldt mod pladsens afgrænsning mod vest. Der er ikke vulst/murafrænsning, så restvand ledes ud på terræn mod vest.
Vurdering:
Der skal hurtigst muligt etableres vulst/afgrænsning eller nedstøbes en "rende" mod vest, så ensilagesaft og restvand ledes direkte til opsamlingsbeholder.
Ensilagesaft/restvand må ikke løbe på terræn - der skal være fast bund under.
- Møddingspladsen har ikke afløb til opsamling. Pladsen opfylder ikke kravene til møddingsplads, og må derfor ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning eller krybbeaffald.
- Boring ved Damgårdsvej 3 skal overdækkes korrekt.

Indskærpelse givet ved tilsyn 31-05-2021 skal efterkommes:

- **Ensilageplads skal have etableret korrekt afløbsforhold og afgrænsning mod vest i form af mur eller vulst.** Afløbet skal være etableret inden 01-10-2021.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 18.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
31-05-2021	Indskærpelse, Miljø	Vestlige ende af ensilageplads: Der skal etableres korrekt afløb og laves murafrænsning eller vulst, så restvand ledes til opsamlingsbeholder.
31-05-2021	Indskærpelse - efterkommet	Der skal etableres et udsprinklingsanlæg, så restvand fordeles over et større område.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg til §12-miljøgodkendelse
Godkendelsesdato	05-05-2015
Sidste tillæg	05-05-2015
Tilladte dyreenheder	193,07
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg til miljøgodkendelse (2015) har tidligere været udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesareal. - Sengestald med præfabrikeret, drænet gulv (Der er rundskyl/bagskyl. Gulvets lysningsareal er mindre end 5% af det totale gulvareal).
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg,	Afhentes af biogasanlæg. Dybstrøelse/foderrester må ikke opbevares på plads nord for maskinhus.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår i miljøgodkendelse fra 2011:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres et læhegn på vestsiden af ejendommen. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 11.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	6	8,72	05-05-2015
St.r. årskøer, 11.000 kg EKM	Sengestald m. præfabrik. Gulv	45	65,42	05-05-2015
St.r. årskøer, 11.000 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	53	77,05	05-05-2015
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	05-05-2015
St.r. årsopdr. 6-16 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	15,53	05-05-2015
St.r. årsopdr. 16-25 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	35	18,91	05-05-2015
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	52	0,68	05-05-2015

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	40	62,3	885,1	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,8	0,0	9,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	147	70,0	946,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-08-2024:</u> Kviehotel: Samkøring med Kongevejen 57.</p> <p><u>Ifølge ejer/lejer ved tilsynet:</u> ca. 40 goldkøer og 150 kvier.</p> <p>Lejers gødningsregnskab er ikke delt op på ejendomsniveau, da der er samdrift mellem ejendomme (Kongevejen 50 og 57).</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	---

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagepladsen har fald mod pladsens afgrænsning mod vest. Der er ikke vulst/murafgrænsning, så restvand ledes ud på terræn mod vest.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal hurtigst muligt etableres vulst/afgrænsning eller nedstøbes en "rende" mod vest, så ensilagesaft og restvand ledes direkte til opsamlingsbeholder. Ensilagesaft/restvand må ikke løbe på terræn - der skal være fast bund under.</p> <p>Mod sydvest: Opsamlingsbeholder/pumpebrønd - udsprinkling</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen er tom ved tilsynet. Vest for pladsen er der møddingsaft på terræn.</p> <p>Møddingspladsen har ikke afløb til opsamling. Pladsen opfylder ikke kravene til møddingsplads, og må derfor ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning eller krybbeaffald.</p>

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	19-09-2011	150	0	0	Ingen afløb.
Ensilageplads	19-09-2011	1.650	1.650	0	

Markstakke

	Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. 0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	05-08-1995	13-10-2015	10	300	1.150	Flydelag Beholderkontrol udført 13/10-2015

Gyllekælder	01-01-1800			0	860		
Anden opsamlingsbeh.	19-09-2011		10	7	22	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Intet krav, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg. Gylle suges fra fortank.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2009	08mm15390	Tank	55-5820	2009	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2034

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2022 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> - Tanken bliver i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. <p>Dieseltank fra 2009 anvendes ikke længere og bliver i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR. Forventes afhentet.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Kongevejen 57.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på Kongevejen 57.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2300): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2039. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Låg skal ligges på. <p><u>Damgårdsvej 0/3:</u></p>

	<p>Markvandingsstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.2311): 23.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Der skal etableres overdækning af boringen. <p>Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ny-etableret udsprinklingsanlæg. Restvand udsprinkles vest for ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres på genbrugsplads eller kommer i erhvervscontainer.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-08-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.