

American APS
Slotsbjergbyvej 35
4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og Teknik

Virksomheder og Landbrug

Dahlsvej 3

4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00

teknik@slagelse.dk

www.slagelse.dk

Dato; 02.05.2023

Opfølgning på miljøtilsyn

Slotsbjergbyvej 35, 4200 Slagelse

Sagsnr.: 23-007234

Slagelse Kommune har den 18.03.2023 foretaget et miljøtilsyn, varslet jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på jeres virksomhed.

Kontaktperson: Jette Lilholt

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser:

Direkte tlf. 24527090

Mail: jtthlil@slagelse.dk

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 9 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

EAN nr. 5798007389727

Udsugning skal ske via udsugningsanlæg og døre, vinduer og porte skal holdes lukkede.

Ved tilsynet blev der foretaget slibning for åben værkstedsport. Det blev oplyst, at der på værkstedet forekommer slibning og svejsning i mindre grad.

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte,

¹ LBK. nr. 1218 af 25/11/2019 nr.: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

Det er ved tilsynet vurderet at den gamle fyringsolietank der blev anvendt som spildolie tank ikke er en egnet beholder til formålet. Beholderen er ikke dobbelt-vægget, Ligeledes stod den ikke beskyttet mod vejrlig. Se figur 4 i tilsynsrapporten.

§ 12 stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området....

Dobbelt-vægget olietank som ses på figur 4 i tilsynsrapporten anses for at være en egnet beholder.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

-Billeddokumentation for at spildolietank er udskiftet til egnet beholder. At beholder er placeret på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Sendes til Slagelse Kommune: Teknik@slagelse.dk

Tidsfrist:

Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 02.06.2023 kl. 23.59

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 692)

Ved tilsynet blev der konstateret at brugte batterier ikke var placeret i allerede erhvervet egnet beholder til opbevaring af brugte batterier se figur 2 i tilsynsrapporten.

§ 12 stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.....

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

-Billeddokumentation for at brugte batterier er opbevaret korrekt i egnet beholder.

Sendes til Slagelse Kommune: Teknik@slagelse.dk

Tidsfrist:

Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 02.06.2023 kl. 23.59

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

1) Container til metalaffald står ikke beskyttet mod vejrlig se figur 1 i tilsynsrapporten

§ 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Billeddokumentation for, at container til metalaffald er korrekt lukket.

Sendes til Slagelse Kommune: Teknik@slagelse.dk

Tidsfrist:

Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 02.06.2023 kl. 23.59

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 14 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

Ved tilsynet blev der ikke fremvist dokumentation for egenkontrol:

Virksomhedsejer er forpligtet til at dokumentere:

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Dette punkt omfatter blandt andet dokumentation for afhentning eller aflevering af spildolie, oliefiltre, batterier, dæk, metalskrot, spraydåser

Dokumentation for aflevering af affald skal fremadrettet fra dd. kunne fremvises ved kommunens forlangende.

Nye regler vedr. Husholdningslignende affald

Vedr.affaldsbekendtgørelsen § 60

§ 60. Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling, jf.dog §§ 61 og 62 samt § 63, stk. 5 og 6.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, jf. stk. 1 og 2, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse efter reglerne om håndtering af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Stk. 4. Affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. stk. 3, er:

- 1) Glasaffald.
- 2) Metalaffald.
- 3) Plastaffald.
- 4) Papiraffald.
- 5) Papaffald.
- 6) Madaffald.
- 7) Haveaffald.
- 8) Træaffald.
- 9) Tekstilaffald.
- 10) Mad- og drikkekartonaffald.
- 11) Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.

- 12) Genanvendeligt PVC-affald.
- 13) Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Der er på opfordring fra landzone, informeret om at landzone ønsker dialog med ejer ang. oplag.

Klagevejledning – Jf. § 22 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Søgsmål – Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 30. september 2023

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres får du det til gennemsyn. Såfremt du har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til: Teknik@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2023 opkræves 451,36 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, vedrørende sag nr. 23-007234 kan I kontakte mig på telefon 24527090 eller mail jtthlil@slagelse.dk

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1519 af 29-06-2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Med venlig hilsen

Jette Lilholt

Tilsynsrapport

Tilsynsførende: Jette Lilholt. Kim Andersen, Celine Hyldig		Dato for tilsyn: 18-04-2023	
Virksomhed: American APS		CVR-nr.: 43452258	
Adresse: Slotsbjergbyvej 35		P-nr.:	
Kontaktperson:		Tlf.: 58570990	
Til stede fra virksomheden: Carsten Ostenfeld Kristiansen			
Type af tilsyn			
<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Prioriteret	<input type="checkbox"/> Opfølgende	<input type="checkbox"/> Klage
Basisoplysninger			
Etableret år:	Arbejdstid: Mandag – fredag 9-17: Lørdag: 12-16	Antal ansatte: 3 flexjobber, som kun arbejder et par timer hver	
Forureningsfølsomt område			
fx boliger, bolig/erhverv, rekreative områder og områder med særlige drikkevandsinteresser? - Autolakering skal etableres minimum 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel.			
< 20 meter	<input checked="" type="checkbox"/>	20-100 meter	<input type="checkbox"/>
100 meter <	<input type="checkbox"/>		

Regulering		Ja	Nej
Er virksomheden orienteret om, hvilken lovgivning der gælder for dens indretning og drift?	Autoværkstedsbekendtgørelsen	*	
	Erhvervsaffaldsregulativ og/eller andre forskrifter om miljøforhold		
	Spildevandstilladelse eller evt. behov for ny		
	VOC-bekendtgørelsen(organisk) ved autolakering		

Værkstedets aktiviteter	Ja	Bemærkninger
Service og reparation	X	
Slibning	X	I mindre omfang. Der blev der slebet ved tilsynet
Karosseri-/pladearbejde/svejsning	X	I mindre omfang
Lakering	-	

Undervognsbehandling	-	
Vask	-	
Klargøring	X	
Andet	-	

Farligt affald					
Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere placeret på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Spild skal kunne holdes indenfor et afgrænset område, og området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Farligt affald skal være beskyttet mod vejrlig.					
Fraktion	X	Korrekt opbevaring?	Driftsjournal		
			Transportør/ modtager	Dato	Mængde
Spildolie		Opbevares i ikke egnet gammel fyringsolie tank udendørs. Er ikke beskyttet mod vejrlig	Avista olie		
Oliefiltre		Blev løbende afleveret på genbrug (som privat person). Han modtog ikke kvittering. Det er påtalt at han fremadrettet skal bede om kvittering fra affald plus			
Metalskrot (ej rent)		Ikke overdækket.			
Kattegrus m.m.		Var til stede			
Kølervæske		Blev hældt i spildolietank			
Bremsevæske		Blev hældt i spildolietank			
Brugte bilbatterier		Stod ved siden af egnet container, og uden fast belægning			
Bemærkninger					



Figur 1. Metalskrot ikke overdækket. Kontakt evt. Stena for ombytning til container med låg.



Figur 2 Batterier stod uden for egnet kasse til opbevaring af batterier og ikke på fast belægning.



Figur 3. Batterier skal placeres i allerede erhvervet beholder egnet til opbevaring af batterier.



Figur 4. Nuværende anvendte olietank er en ikke egnet gammel fyringsolietank, ikke beskyttet mod vejrlig.



Figur 5. På matriklen sås anden beholder der er anses for at være en egnet beholder til opbevaring af spildolie. Beholderen skal placeres så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak, samt beskyttet mod vejrlig.

Ekstern støj	Ja	Nej	Bemærkninger
Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter? Inden for 20 m fra forureningsfølsomt område skal støjende aktiviteter fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.			
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde, støjende karrosseriarbejde og højtryksredskaber andre end mekanisk vask/tørring og højtryksrensning, f.eks. kompressor) I en afstand af 20-100 m fra forureningsfølsomt område skal stærkt støjende aktivitet fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er stærkt støjende aktivitet forbudt.			<i>Ca 47 m til nærmeste nabo Port stod åben ved tilsynet, samtidig med at der blev foretaget slibning</i>
Har der været klager over støjgener siden sidste tilsyn?			Klagens emne: Dato:

Begrænsning af luftforurening	Ja	OK	Bemærkninger
-------------------------------	----	----	--------------

Udstødningsgas + afkast	X		
Svejsørør + afkast			
Rensemiddeldampe + afkast			
Autolakering + udsug Filtre skal tilbageholde min. 85 % af farvepartikler. Tørfiltre skal have differenstrykmåler. Bemærk krav om OML-beregning og B-værdier i visse tilfælde.			
Undervognsbehandling + udsug Emission max. 1 mg/m ³ ved 0°, 1013 hPa, tør gas.			
Slibning + udsug Afkast må ikke være lavere end bygninger inden for 50 m. Emission max. 20 mg/m ³ ved 0°, 1013 hPa, tør gas, midlet over 1 time	X		



Figur 6. Udsug på værkstedet. Udsuget blev ikke anvendt ved tilsynet, hvor der foregik slibningsarbejde.

Autoophugning og forsikringsbiler	Ja	Nej	Bemærkninger
Modtages køretøjer til ophugning?		X	(Bilskrotbekendtgørelsen)
Opbevaringsarealets beskaffenhed OK? (tæt belægning m. afløb til sandfang og olieudskiller)			
Er der indgået aftale med registreret modtagervirksomhed?			
Hvor mange køretøjer opbevares? (max. 5 ad gangen)			
Opbevaringstid: (skal afleveres senest 1 måned efter modtagelse)			
Bemærkning: Der er på opfordring fra landzone, informeret om at landzone ønsker dialog med ejer ang. oplag.			



Figur 7. Oplag af biler



Figur 8. Oplag af biler



Figur 9 Oplag af biler

Afløb	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der (gulv)afløb fra værksted?		X	Kattegrus forefindes

Olietanke					
BBR-nr.	Inde/ude Over/under	Indhold	Volumen	Fabrikeret (år)	Godkendelsesnr. Fabrikationsnr.
TEK1					
TEK2	nedgravet			1988	afblændet
TEK3	overjordisk			1967	

Er der påfyldningsplads? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Årligt forbrug på påfyldningspladsen: Under 25.000 l <input type="checkbox"/> Over 25.000 l <input type="checkbox"/>

Jordforurening og drikkevandsinteresser			
Er der konstateret jordforurening?	Ja <input type="checkbox"/> =>	V1-kortlægning <input type="checkbox"/>	Beskriv:
	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	V2-kortlægning <input type="checkbox"/>	Beskriv:
Drikkevandsinteresser	Særlige <input checked="" type="checkbox"/>	Almindelige <input type="checkbox"/>	Begrænsede <input type="checkbox"/>
Bemærkninger			