



Rafn-Larsen Automobile A/S
Energivej 16
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 24. oktober 2017

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-15-17

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 23. oktober 2017

Virksomhedens navn	Rafn-Larsen Automobile A/S
Virksomhedens adresse	Energivej 16, 2750 Ballerup
CVR nummer	12379196
Matrikel	18 AG, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4477 1500
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Steen Andersen, Rafn-Larsen
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Energivej 16, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 23. oktober 2017.

Generelt vedrørende Rafn-Larsen Automobiler A/S

Aktiviteter

Virksomheden udfører primært mekanisk bilreparation, pladearbejde og bil-salg.

Jordforurening

Ejendommen er delvis registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2); dette fremgår af oversigtskortet ovenfor (den **røde** skravering).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har begrænset processpildevand fra indendørs vaskeplads. Der er meddelt spildevandstilladelse den 6. november 2001.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner (fx brændbart, pap, papir, plast, jern/metal, elektroniskrot, farligt affald mv.). Farligt affald håndteres i samarbejde med naboen; Autohuset Egelund i nr. 18-20. Spildolie afhentes af Avista Oil, akkumulatorer er i returordning med Danbrit, olieudskilleraffald håndteres af ISS Albertslund. Andet farligt affald håndteres af Stena Miljø.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-10-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at

se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Lill Dueholm