

HP Grus
Østkystvejen 50
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

21-08-2017

Rapport efter miljøtilsyn hos Engbæk Grusgrav, Østkystvejen 50, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 21.08.2017 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsnummer:
GEO-2017-02960

Fra virksomheden deltog Henrik Poulsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Annie Marlene Rafn Nielsen.

Sagsbehandler:
Annie Marlene Rafn Nielsen
Direkte telefon.:
+45 98 45 64 58
Mail:
aira@frederikshavn.dk

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

- *Der skal indsendes dokumentation for oplag og afhentning af materialer, samt hvornår der er fundet nedknusning sted.*

Frist for dette er den 4/9-2017, og kan sendes på aira@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2016.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Annie Nielsen
Miljømedarbejder

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98864500	CVR nr.	12440146
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden har godkendelse til midlertidigt oplag og knusning af beton, murbrokker, tegl og asfalt, der efterfølgende skal genanvendes til anlægsprojekter mv. Der er således oplag af både ikke knuste og knuste materialer. Pladsen afvikles idet indvindingen i råstofgraven ophører.</p> <p>Følgende vilkår i miljøgodkendelsen knytter sig til indretning og drift:</p> <p>14. Der må kun være aktivitet (herunder sortering og knusning) på pladsen på hverdage i tidsrummet 07.00-16.00. På årsbasis må der sammenlagt nedknuses i en periode på 30 dage.</p> <p>15. Der må maksimalt køres 6 læs genanvendelige materialer til og fra pladsen dagligt.</p> <p>16. Oplagene på pladsen samt knusningsanlægget skal placeres hensigtsmæssigt på pladsen således, at tilstrømmende overfladevand ikke kommer i kontakt hermed.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. vilkår 13.</p> <p>H.P. Grus A/S skal kunne dokumentere det forudgående års mængde af afhændede materialer. Af dokumentationen skal ligeledes fremgå hvornår, der har fundet nedknusning sted. Dokumentationen skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p> <p>Det aftaltes at oplysningerne for 2014 fremsendes senest 1. februar 2015. Samtidig aftaltes at Henrik Poulsen oplyser de omtrentlige mængder af henholdsvis knust og ikke knust materiale beliggende på pladsen pr. 1. januar 2015.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Pladsen er miljøgodkendt den 14. november 2007.</p> <p>Vilkår 10.</p> <p>Der må maksimalt oplagres 2.500 ton knuste og 3.000 ton ikke knuste materialer. Der må endvidere maksimalt oplagres 500 tons frasorteret jord.</p> <p>Vilkår 12.</p>

	<p>De samme mængder af knuste og ikke knuste materialer samt frasorteret jord må maksimalt være beliggende på arealet i 12 måneder.</p> <p>På tilsyn i 2011 blev det oplyst at der ca. var 4.000-5.000 ton ikke knust beton på pladsen, der forventes knust umiddelbart efter påske. Der blev henstillet til at mængderne bringes ned på det tilladte niveau.</p> <p>Status på tilsynstidspunktet var at mængden af knust materiale ikke var overskredet. Derimod var mængden af ikke knust materiale overskredet. På tilsynstidspunktet foregik knusning og det aftaltes på tilsynet, at de maksimale oplagsmængder vil være overholdt 1. januar 2015.</p>
Forurenet jord	Der blev ikke konstateret forurenet jord på tilsynstidspunktet.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Jf. vilkår 18 må diffuse kilder, herunder transport og oplag, ikke kunne give anledning til støvgener eller anden forurening, som af kommunen skønnes væsentlig.</p> <p>Kommunen har ikke modtaget klager over støvgener.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der har ikke været modtaget klager over støj siden godkendelsen blev meddelt.</p> <p>I 2010 modtog kommunen en klager over afsætningsskader. Klagen blev afvist, da der ikke var knust på det anførte tidspunkt.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er intet spildevand fra virksomheden.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen tanke på ejendommen, ej heller noget registreret i BBR. En dieseltank i forbindelse med geusgraven, som står i aflåst rum/container

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der forekommer ikke farligt affald på pladsen.
Affald, generelt	Vilkår 11. Armeringsjern skal opbevares i container indtil bortskaffelse finder sted. Der må opbevares 1 container hertil på pladsen. Der var en container til jern på pladsen. Jernet kommer til Stena Skrot