



SMC-BILER KØGE A/S

Tangmosevej 110

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - SMC-BILER KØGE A/S, Tangmosevej 110, 4600 Køge

Virksomhedens navn	SMC-BILER KØGE A/S
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 110, 4600 Køge
CVR nummer	27268188
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	04.10.2023
Deltagere	KAC
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
	Ingen		
Opfølgninger	Virksomheden skal eftersende følgende: Driftsjournal i henhold til spildevandstilladelsens vilkår 22. Opgørelse fra affaldstransportør		
Tilsynet omfattede	Virksomhedens samlede miljøforhold		
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet. Tilsynet omfattede dog ikke alle arealer.		
Konklusioner på egenkontrol	Driftsjournal i henhold til spildevandstilladelse kunne ikke fremvises ved tilsynet		
Luft	OK		
Olie/kemikalieaffald	OK		
Støj	OK		
Spildevand	OK, se dog egenkontrol		