

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Dato 27. November 2025
Sagsnr. 25/35878

Katja Klepsch Justesen
Miljømedarbejder
Telefon 49282542

www.helsingor.dk

Shell Hornbæk
Nordre Strandvej 359
3100 Hornbæk

**Af rapportering af miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn hos Shell i Hornbæk 21.
november 2025**

Helsingør Kommune ved Katja Justesen og Katrine Lyngenbo, har d. 21. november 2025 udført miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn på Shell i Helsingør, Kongevejen 115, 3100 Hornbæk. Tilsynet blev udført som et basistilsyn, dvs. en samlet miljømæssig gennemgang. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen, benzinstationsbekendtgørelsen, dampreturbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at affald sorteres og bortskaffes efter affaldsbekendtgørelsen.

Hvis du/I har bemærkninger til rapporterne, bedes du sende dem til undertegnede senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev.

Tilsynet gav ikke anledning til nogle bemærkninger.

Brugerbetaling på miljøområdet

Ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelsen¹ skal virksomhedens miljøgebyr udregnes på baggrund af det tidsforbrug vi bruger på den enkelte virksomhed. Timebetalingen er 487,25 kr. pr. time i 2025 og omfatter tilsyn, sagsbehandling og opfølgning. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der d. 1. januar 2025 trådt ny lovgivning i kraft, som pålægger tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med virksomhedens affald, jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen². Dette faktureres særskilt og du kan læse mere om affaldstilsyn her: [Affaldstilsyn for virksomheder | Helsingør Kommune](#)

Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Helsingør Kommune er forpligtet til at offentliggøre³ denne tilsynsrapport digitalt på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration.

Har du spørgsmål vedrørende dette brev eller selve tilsynet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Katja Klepsch Justesen

Generelle oplysninger	
Virksomhedens navn	Shell Hornbæk
Virksomhedens adresse	Nordre Strandvej 359, 3100 Hornbæk
CVR	32141773 – DCC Mobility
Kontaktperson	Frederik Stagis, Områdechef
Til stede ved tilsyn	Katja Justesen, Katrine Lyngenbo (Helsingør Kommune), Frederik Stagis (Områdechef Shell Danmark)
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn samt styrket affaldstilsyn
Dato for tilsynet	21. november 2025
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud, indskærpelser eller øvrige opfølgninger?	Intet
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	OK
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej


Tankstationen er ubemandet.

Tankstationen er døgnåbent. Vaskehallen er åben fra 7-22. Der vaskes altid for lukkede porte og vaskehallen kan slet ikke startes, hvis portene er åbne.

Aktiviteter	Ja	Nej	Bemærkninger
Benzinsalg	X		
Autoværksted		X	
Autovaskeanlæg	X		
Detailsalg		X	
Andet:	X		Lokalerne bruges som pakkeshop og lager af anden part end Shell.

Pladsens beskaffenhed.

Ved påfyldningspladser og tankningspladser var der fast og tæt belægning bestående af beton uden tegn på nævneværdigt spild. Der var ryddeligt og pænt. Der sås en mindre revne i belægningen ved en af ristene. Denne er efter tilsynet allerede udbedret som ses på billedet nedenfor.



Kloak/spildevand

I henhold til fremsendte rapport er der fra 1-1 2024 til 31-12 2024 vasket ca. 9025 biler og brugt 675 m³ vand. I henhold til gældende tilslutningstilladelse fra 2012 er der ikke noget max på mængde af vand der må udledes.

Oplag af olie og kemikalier

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret på spildbakker. Der er bestilt nye spildbakker som sikrer bedre mod spild og matcher dem de har på de andre Shell stationer. Der benyttes udelukkende svanemærkede produkter. Alt opbevaret i rum uden afløb og uden risiko for spild til omgivende miljø.



Sandfang og olieudskiller

Der er 2 brønde med sandfang/olieudskiller (OBU). En til vaskehal og en til forplads. Begge tømmes i henhold til tømningsordning. Tømningen foretages af Marius Pedersen. Dokumentation er fremsendt. Forpladsens OBU samt vejbrønde/pejle-/påfyldningsbrønde er tømt/tjekket i oktober 2025. Vaskehallens OBU er sidst tømt/pejlet i juni 2025.

Alarmer/egenkontrol styres via hovedkontoret og der er jævnlig kontrol.

Gasretur

Egenkontrol. Der er en alarm på og alt OK ved sidste test der blev udført i april 2025.

Olie- og benzintanke samt evt. varmekilde

Der er ifølge BBR 5 tanke på matriklen, men i tilsendte inspektionsrapporter fremgår 4 tanke, samt uoverensstemmelser i størrelse på tanke mellem rapport og BBR. Nedenfor skema over tanke i drift og inspektionsdatoer som de fremgår i inspektionsrapporterne:

	T1	T2	T3	T4
Type	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt
Etabl. år	1988	1988	1974	1981
Str.	30.000 l	800 l	15.000 l	800 l
Indhold	Benzin 95	V-Power	Diesel	Benzin 92
Korri. Beskyt.	Epoxy Bronze	Epoxy Bronze	Epoxy Bronze	Epoxy Bronze
Inspekt. år	Mar. 2026	Mar. 2026	Mar. 2026	Mar. 2026

Ved tilsynet aftalte vi at i sørge for at opdatere BBR. Du har sendt en mail om at det er opdateret indenfor 14 dage.

Støj og klager

Helsingør kommune har ikke modtaget klager over støj fra aktiviteterne på tankstationen på trods af bynær placering med mindre end 20 meter til beboelse. Vask foregår for lukkede døre og kompressoren er placeret inden døre.

Jordforurening

Arealet er V1 kortlagt.

Handlingsplan ved spild/uheld

Der opbevares kattegrus, som kan lægges ud i tilfælde af oliespild, men det er meget sjældent at det sker. Har en lokal tankpasser der kommer og tilser tanken ved jævne mellemrum og bliver tilkaldt ved mindre spild.

Affald og styrket affaldstilsyn

Marius Pedersen henter affald. Der fremgår ingen data af affaldsdatasystemet, men der er tilsendt udtræk fra Marius Pedersen af det afhentede affald. Her fremgår det at der hentet restaffald/små brændbart samt farligt affald i form af olie og slam fra olieudskiller og sandfang.

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	X			Har ikke fraktion
 Mad- & drikkekartoner	-			Har ikke fraktion
 Madaffald	-			
 Pap/papir	-			
 Glas	-			
 Metal	-			
 Farligt affald	-			
 Tekstilaflald	-			
 Restaffald	X			
Er der tydelig skiltning?	Ja			

Pladsen er ubemandet og der produceres derfor ikke affald. Der er en container opstillet på pladsen til restaffald som bruges til at tømme affaldsspandene ved benzinstanderne samt af forbipasserende.



Kommentarer

Der er etableret affaldssortering i de fraktioner som fremkommer på tankstationen. Vi anbefaler at I fortsætter sorteringsarbejdet og vurderer behovet for nye fraktioner løbende.

¹ Brugerbetalingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 29/06/2021

² Affaldstilsynsbekendtgørelsen, BEK nr 1221 af 22. november 2024

³ I henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK, nr. 1536 af 09/12/2019