



## Tilsynsrapport – offentlig

Sagsnr.: 2018-004446

<b>Virksomhedens navn</b>	Kauslunde Autoværksted
<b>Virksomhedens adresse</b>	Kauslundevej 7, 5500 Middelfart
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	77081712
<b>Dato for tilsyn</b>	11. april 2018
<b>Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, kampagnetilsyn etc.)</b>	Rutinetilsyn
<b>Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)</b>	Autoværksted
<b>Hvad der er ført tilsyn med?</b>	Da det er et basistilsyn er der ført tilsyn med alle relevante forhold der kan påvirke det ydre miljø.
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Ikke på tilsynet, ejendommen er kortlagt.
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Nej
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Virksomheden skal ikke indberette egenkontrol. Dokumentation for egenkontrol ifht. autoværkstedsbekendtgørelsens krav blev fremvist på tilsynet.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

### Aktindsigt

I henhold til bekendtgørelsens § 12 stk. 5<sup>1</sup>, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017