

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	28.01.2022
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret tilsyn
<b>CVR-nummer</b>	18868202
<b>P-nummer</b>	1003601590
<b>Virksomhed</b>	A.A. Service & Tanklager ApS
<b>Adresse</b>	Borumvej 61
<b>Postnummer og by</b>	8381 Tilst
<b>Telefon</b>	
<b>Mobil</b>	40642906
<b>e-mail</b>	pma@aservice.dk
<b>Branchekode</b>	D51: Olieoplag (Fremstilling af organiske eller uorganiske produkter samt oplag af disse).
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	14.12.1995
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Per Andersen
<b>Aarhus Kommune</b>	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

### Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p><b>Tilsynet er udført som et lukketilsyn, idet virksomheden har tømt alle tanke og ikke har planer om at tage dem i drift igen.</b></p> <p><u>Historik:</u> Virksomheden er et gammelt beredskabslager, der er opført af Uno-X i perioden 1967 til 1978. Det består af 7 tanke med en samlet tankkapacitet på 29.000 m<sup>3</sup>. AA Service &amp; tanklager ApS overtog området/tankene i 1995.</p> <p>Virksomheden håndterer og oplagrer gasolie i tank 6 og 7, som begge har en kapacitet på 5.000 m<sup>3</sup>. Idet godkendelsesbekendtgørelsen i 2006 ændrede kravene til oplagsmængder, således at oplag over 2.500 tons krævede miljøgodkendelse (hvilket ikke var ønsket), er den samlede oplagsmængde begrænset til 2.500 tons ved et påbud af 4. januar 2010.</p> <p>Ved påbud af 4. januar 2010 er der stillet følgende vilkår, som regulerer virksomhedens drift:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oplagsstørrelse på max 2.500 tons</li><li>- pejlesystem for tankbeholdning</li><li>- kontrol af sladredræn hver 14. dag</li><li>- driftsjournal for påfyldning/aftapning fra tanke</li><li>- årsindberetning af beholdningsregnskab, pejlekontroller og kontrol af sladredræn</li><li>- inspektion og tæthedsprøvning af tanke og rørsystemer hvert 5. år.</li></ul> <p>De to tanke fra 1978 (tank 6 + 7) blev tilladt af Miljøstyrelsen den 16. maj 1978 og ifm. overtagelse i 1995 meddelte Miljøstyrelsen, at tankene kunne tages i brug af AA Service &amp; Tanklager uden yderligere tilladelse. De resterende tanke måtte ikke tages i brug uden fornyet tilladelse eftersom de er nedgravet inden 1. april 1970, jf. Olie-tankbekendtgørelsen fra 1980. Af den årsag er disse tanke ikke taget i drift af AA Service &amp; Tanklager.</p> <p><u>Status på tanke:</u> AA Service &amp; Tanklager ApS har haft tank 6 og 7 i drift i den periode de har benyttet tanklageret. Tank 1 - 5 har ikke været i drift siden Uno-X nedlagde driften af det samlede tanklager.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>- Tank 7 har ikke været i drift de seneste 5 år. Det kunne ved tilsynet konstateres, at tanken er tom og rengjort.</p> <p>- Tank 6 har været i drift frem til december 2021, hvor tanken blev tømt. Herefter mangler der udelukkende rengøring og tømning af restolie, som fremkommer ifm. rengøringen. Ifm. tilsynet var rengøringen udført, men da der var problemer med pumperne, blev tankens sump ikke tømt for restolie ifm. tilsynet. Det anslås, at det drejer sig om max. 2000 liter restolie. Ved tilsynet kunne det via mandehullet konstateres, at der ikke længere er olie ud mod tanksiden. Sumpen i midten af tanken kan dog ikke ses via mandehullet. Det blev aftalt, at restolien indenfor nær fremtid bliver fjernet og at der fremsendes billeder, som dokumenterer dette.</p> <p>- Tank 1 - 5 har ikke været i drift siden Uno-X nedlagde driften af det samlede tanklager. Ifm. tilsynet kunne det konstateres, at flere af adgangene til tankene ikke er aflåste eller boltet fast. Dette udgør en risiko i forhold til sikkerheden. Virksomheden tilkendegav, at disse snarest vil blive lukket forsvarligt og at der fremsendes billeder til dokumentation. Tank 1 – 5 er oplyst til at være tømte ifm. Uno-X nedlagde driften, men flere af tankene indeholder væske, som formodes at være vand. En af tankene lugter dog fortsat af benzin. Virksomheden tilkendegav, at de i samarbejde med ejeren af grunden vil foretage en nærmere undersøgelse af tankindholdet. Dette vedrører imidlertid ikke miljøtilsynet med AA Service &amp; Tanklager, som udelukkende har driftet tank 6 og 7.</p> <p>- Regnvands-/sikkerhedstank for afledning fra befæstet påfyldningsplads var ifm. tilsynet blevet bundtømt. Dermed er det sikret, at tanken ikke indeholder olie ifm. nedlukningen. Der henvises til billederne nedenfor.</p> <p><u>Påfyldningsplads:</u> Ifm. tilsynet var påfyldningspladsen blevet rengjort, så det var muligt at inspicere belægningen, afløbsristen og opkanten omkring pladsen. Det kunne konstateres, at påfyldningspladsen så ud til at være i fin stand. Der henvises til billederne nedenfor.</p> <p><u>Jordforurening:</u> I forbindelse med tilsynet blev der ikke konstateret forhold, som vurderes at kunne have medført ny jordforurening på ejendommen. Er er kortlagt eksisterende forurening på grunden.</p> <p><u>Ophør af tilsynspligtig aktivitet:</u> Når den endelige billeddokumentation for tømning af restolie i tank 6 er fremsendt og accepteret af tilsynsmyndigheden, betragtes den tilsynspligtige aktivitet som ophørt.</p> <p>Virksomheden har tilkendegivet, at der ikke er nogen konkrete planer med ejendommen, men at de på nuværende tidspunkt ikke kan afvise, at tankene ønskes brugt igen. Dette vil i så fald skulle vurderes konkret hvis det bliver relevant.</p>





Åbning til nedgravet regnvands-/sikkerhedstank for afløb fra befæstet påfyldningsplads.



Regnvands-/sikkerhedstank er bundtømt ifm. tilsynet.



Befæstet påfyldningsplads med opkant og afløb til regnvands-/sikkerhedstank.





Befæstet påfyldningsplads med opkant.



Befæstet påfyldningsplads med opkant.



Afløbsrist på befæstet påfyldningsplads.





Tank 7 har ikke været i drift de seneste år. Det kan konstateres, at tanken er tom og rengjort.



Flere adgange til tanke, som ikke har været i drift i mange år, står uaflåste eller mangler at blive boltet fast.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

**Boris Schuleit**  
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534  
e-mail: bosc@aarhus.dk