

Jan Bering
Søholtvej 68
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. marts 2019

Miljøtilsyn med Søholtvej 68, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. feb. 2019 tilsyn med miljøforholdene på Søholtvej 68. Tilsynet var varslet den 24. jan. 2019.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

indskærpelser

- Indskærpe reparation af ensilagesilovæg inden **1. juni 2019**
- Anmelde olietanke, såvel nye som sløjfede tanke **inden 1. april 2019**
- Fjerne træer tæt på gyllebeholdere (incl. beholder på Gjersholtvej 19) **inden 1. april 2019**
- Fjerne ulovlig skod/fugning af revne mellem 1-2 skifte i lille gyllebeholder inden **1. maj 2019**
- Udførelse af gyllebarrierer inden **1. jan. 2020** – udgifterne er medtaget i investeringsoversigt
- Overdækning af stor gyllebeholder inden **1. jan. 2021**, udgifterne er medtaget i investeringsoversigt.

Miljøforholdene ser i øvrig rigtig pæne ud.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2019-00243

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-02-2019

Jan Bering, v./Søholtvej 68
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jan Bering og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	2009
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	266,66

Ejer	Jan Bering
Adresse	Søholtvej 68, 9750 Østervrå

Telefon	Mobil	61370423
E-mail	CVR nr.	19184196
Fax	P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	160	213,33	4.738,09	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	112	53,33	808,64	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet blev dokumenteret ved tilsyn (ultimostatus i 2018) til 165 køer, 157 kvier og 5 tyre. Ved opslag i CHR-register, er der pr. 5. feb. 2019 registreret 163 køer, 156 kvier og 5 tyre.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	§ 11 godkendelse i 2009, bl.a. med krav om overdækning af 1 gyllebeholder og barrierer (vold) ved 2 gyl.beh., mod vandløb.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	200	400	200	Overdækket.
Ensilageplansiloer (3 stk)	01-01-1800	700	2000	0	Utæt i væg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.			0	50		
Gyllebeholder	01-06-2006	10-02-2017	590	2.950	Flydelag	Kontrolleret i 2017. Fjerne buske inden 1. marts 2017
Gyllebeholder	01-01-1972	10-02-2017	105	410	Flydelag	Kontrolleret i 2017, krav om opsætning af hegn til min 1,5 m over terræn, øverste meter af beholder tages ud af drift, seneste den 01-08-2007. Fjerne/udstøbe spjæld inden 1. maj 2017. Tætne revne mellem 1-2 skifte inden 1. maj 2017
Gyllebeholder	01-01-1996	10-02-2017	410	1.630	Flydelag	Kontrolleret 2017, ingen bemærkninger. Fjerne buske og træer inden 1. marts 2017

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,62

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markmød./kompoststak	Ingen oplag.
Ensilageoplag	Oplag i 3 ensilagesiloer. Stadig utæthed i væg ved 1 silo
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet min.9. måneder.
Gyllebeholder	Gyllebeholdere sås med flydelag og dykket indløb. Alle gyl. beh. er kontrolleret i 2017. Ved lille gyllebeholdere (beholderkontrol I 2017), er der stillet krav om fjernelse af skod og fugning af revne mellem 1-2 skifte,samt mont. af alarm. 2 gylbeh. er forsynet med alarmer og der er krav om gyllebarrierer (2 gyllebeholdere) og der skal fjernes træer og buske. Stor gyllebeh. mangler overdækning. Der føres logbøger for alle beholdere (incl. Gjersholtvej 19). På Gjersholtvej 19 er der også flere træer/buske der skal fjernes

Sprøjtemidler

Sprøjtning: Sprøjter ikke selv

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Mindre mængder opbevares i aflåst skab. Midler er ikke checket, idet NaturErhvervstyrelsen er myndighed på området. Marksprøjtning udføres af maskinst.
Sprøjtebevis/certifik.	Er tidligere forevist. Der er erhvervet opfølgende kurser.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fra 1993. Anlæg er ikke checket fysisk (i fordelerbrønd).

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 olietanke (årgang 1985 og ny ca. 2016). I BBR-register findes registreret 4 tanke (1985/1985/1989 og 1989). Olietank fra ca. 2016 er ikke registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet affald
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsservice

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Stuehus er tilsluttet off. vandværk. Egen boring benyttes til kreaturer. Boring er ikke kontrolleret fysisk.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om ændringer