

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-03-2021 på ejendommen:

Vantingvej 4
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejendommens ejer.
-------------------------	-------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	25-03-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse (§16a) er udnyttet.
Staldtype	Som beskrevet miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De eksisterende gyllebeholdere være forsynet med teltoverdækning. <u>Vurdering:</u> Alle 3 gyllebeholdere er overdækket, luger var lukkede ved tilsyn.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<u>Vilkår:</u> - Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. <u>Vurdering:</u> Miljøpolitikken blev vist og gennemgået på tilsyn. Ejendommens miljømål for 2021 er gradvis udskiftning af armatur til LED.
Særregler for IE-husdyrbrug	<u>Fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u> Miljøledelsessystem (§42): - Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, <ul style="list-style-type: none">○ fastsættes miljømål,○ udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,○ minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner○ minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet

Særregler for IE-husdyrbrug

Oplæring af personale (§43):

- Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:
 - o Relevant regulering,
 - o transport- og udbringning af husdyrgødning,
 - o reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):

- Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:
 - o Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer.

Fodringskrav (§46)

- Ejendommen skal have fokus på reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder:
 - o Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden
 - o Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance
 - o Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.

Energieffektiv belysning (§47)

- Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.
 - o Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.
 - o Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.

Støv fra staldanlæg (§48)

- Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten
 - o reducere støvproduktionen fra foder og strøelse
 - o anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller
 - o behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem

Årlig indberetning til kommunen:

- Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):
 - o Logbøger for eventuel miljøteknologi.
 - o Dokumentation for miljøledelsessystem.
 - o Logbog over gennemførte kontroller.
 - o Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dat
1	Drægti	Ja	900	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	09-03-2021
2	Fare -	Ja	270	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	09-03-2021
3	Løbest	Ja	445	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	09-03-2021
4	Farest	Ja	1.205	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	09-03-2021
5	Farest	Ja	216	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	09-03-2021
5	Farest	Ja	400	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	09-03-2021
6	Klima	Ja	113	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	09-03-2021
6	Klima	Ja	50	Alle svin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	09-03-2021
7	Dybstr	Ja	90	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	09-03-2021
8	Drægti	Ja	246	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	09-03-2021
9	Drægti	Ja	389	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	09-03-2021
9	Drægti	Ja	800	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	02-03-2021
10	Drægti	Ja	282	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	02-03-2021

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	<p><u>Renovering:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Produktionsarealet i Farestald nr. 12 + 14 kan ændres fra 670 m2 kassestier på fuldspaltegulv med diegivende søer til 1205 m2 kassestier på delvis spaltegulv med diegivende søer. <p><u>Vurdering:</u> Renoveringen er blevet udnyttet. Produktionsarealerne var alle i drift ved tilsyn.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 02-03-2021:</u> 1.170 søer og 500 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskabet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2019/2020: 1.210 årssøer.- 2018/2019: 1.186 årssøer.- 2017/2018: 1.140 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse – som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. <p><u>Vurdering:</u> Der benyttes Sheila som fluebekæmpelse.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft	Ingen.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilagemarkstakken var overdækket med plastik.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1984	09-02- 2018	10	500	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret den 09-02-2018.
Gyllebeholder	01-01- 1993	09-02- 2018	5	500	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret den 09-02-2018.
Gyllebeholder	01-01- 2003	09-02- 2018	5	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 09-02-2018.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	1.460		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på beholderne nord for ejendommen, da afstanden til vandløbet er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på de 2 gyllebeholdere nordvest for ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Der er vold omkring de 2 beholdere nordvest for ejendommen. Ingen krav om vold ved beholderen øst for ejendommen.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapaciteten lever op til krav om opbevaring.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . (år1993) - Beholderkontrol sidst udført i 2018. <u>Vilkår:</u> - Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen var overdækket ved tilsyn, luger var lukkede. Pumpning af gylle skete ikke via et dykket indløb. Der er aftale med ejer om etablering af dykket indløb ved reparation/ skift af teltoverdækning.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 3.000 m³</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <p><u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen var overdækket ved tilsyn, låger var lukkede. Pumpning af gylle skete ikke via et dykket indløb. Der er aftale med ejer om etablering af dykket indløb ved reparation/skift af teltoverdækning.</p>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.000 m³. (år 1984)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <p><u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen var overdækket ved tilsyn, låger var lukkede. Pumpning af gylle skete ikke via et dykket indløb. Der er aftale med ejer om etablering af dykket indløb ved reparation/ skift af teltoverdækning.</p>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej, kun internt mellem ejendommene.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen. Kemikalier opbevares på Fårborgvej 20.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning på ejendommen. Påfyldning sker på Fårborgvej 20.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2006		2.500	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank (2006) står placeret på fast bund.
Olie (opbevaring)	Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Køres til Kærhusvej 5. Ny opbevaringsplads til døde dyr er ved at blive etableret på Vantingvej 4.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles på denne ejendom fra nogle af de andre ejendomme. Tilmeldt genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markboringer.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-03-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.