

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15.06.2016
CVR-nummer	18968835
P-nummer	1003629218
e-Doc journal nr.	13/027932
Virksomhed	Blegdammens Budcentral ApS
Adresse	Edwin Rahrs Vej 74
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	86260255
e-mail	blege@blegdammensbud.dk
Kontaktperson	Stig Søgaard Jensen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	22.11.1995
Udvidelser/ændringer	Ingen bygningsmæssige udvidelser siden sidste tilsyn i 2013
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Leif Jensen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs			X	Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden.
Farligt affald udendørs			X	
Olie og kemikalier indendørs		X		2 tromler med 160 liter motorolie står uden opsamlingsbassin.
Olie og kemikalier udendørs		X		

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som et kampagnetilsyn. Formålet med kampagnen er at sikre, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald sker miljømæssigt forsvarligt; med det overordnede mål for øje at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening.

Tilsynet har givet anledning til følgende miljømæssige bemærkninger:

Virksomhedens opbevaring af motorolie i tromler uden opsamlingsbassin opfylder ikke kravene om sikker opbevaring i kommunes forskrift udleveret ved tilsynet. Opbevaringen skal derfor ændres hurtigst muligt og senest inden næste levering af tromler med motorolie.

Såfremt virksomheden mener, at der er særlige forhold der gør sig gældende for virksomheden, kan der ansøges om dispensation fra kravet jf. side 7 i forskriften.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 16. juni 2016

Jens Tikær Andersen
Biolog