



Rapport for miljøtilsyn hos Flamstedvej 259, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Ejer				
Iwan Christensen	Flamstedvej 259	9260 Gistrup		
Tilsynsdato	12-04-2019			
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.	70445	
Mobiltelefon		CVR nr.	14441492	
E-mail		P. nr.	1000744107	
Samkøring				

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	12,41 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-05-2013	Indskærpelse		olietank sløjfes og erstattes af en ny godkendt tank
17-05-2013	Indskærpelse		beholdere med motorolie placeres i et opsamlingskar med volumen svarende til den største oliebeholder
24-04-2019	Indskærpelse	Meddelt	Olietank fra 1988 skal sløjfes

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	7	5,00	33,60	29,05
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	7	2,41	0,00	53,79
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,52	0,00	6,20
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	4	1,83	12,16	17,29
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	5	2,13	14,36	20,27
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,52	0,00	7,18

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der blev ved tilsynet 2013 accepteret et dyrehold svarende til 12,64 DE i kvæg og heste. – Se tilsynsbrev fra 2019 Sammensætning har i de seneste planår ikke ændret sig væsentligt og er indenfor det tilladte niveau (12,41 DE i planåret 2017-18).
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab for planårene 2015-16, 2016-17 og 2017-18.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-06-1994	32	50		(4 x 8) m. Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen fremstod tæt og i god stand ved tilsynet
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der er mur/bygning på tre af de fire sider. Der er støbt en opkant på den fjerde side.
Møddingsplads, afløb	Afløb midt på pladsen. Afløbet var frit ved tilsynet. Pladsen er indrettet således at der er fald mod afløbet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Der er ikke krav om overdækning af møddingspladsen, da der er daglig udmugning fra staldsystemet "bindestald med grebning".
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ok - Tagrenderne på bygningen ved siden af møddingspladsen fremstod i god stand ved tilsynet.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig
Møddingsplads, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger til møddingspladsen
Ensilage, øvrige	Benytter wrapballer og af og til roetoppe.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	2		Forbeholder til ajlebeholder.
Ajlebeholder	01-06-1994		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholdere på ejendommen. Ajlebeholderen på ejendommen har et volumen på 21 m ³ .

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Ingen sprøjtemidler på ejendommen
Sprøjtemidler, øvrige	Al sprøjtearbejder foretages af maskinstation.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ikke noget farligt affald på ejendommen. Skulle der være lidt spildolie eller andet opbevares det i dunke i værkstedet, hvorefter der køres på genbrugspladsen.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der er ingen klinisk risikoaffald på ejendommen. Dyrelæge håndterer den smule klinisk risikoaffald der måtte komme.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kadavere	Overdækket og bliver afhentet af DAKA

Tanke (BBR oplysning)

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
1988			Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Der er på ejendommen registreret én olietank på ejendommen. Denne er registreret som værende i drift og fra 1988. Sløjfningsterminen var formentligt i 2018. Der kunne ikke findes tankskilt på olietanken, og beholderen lignede en beholder af ældre dato (dog uden tegn på utætheder). Olietanken skal derfor sløjfes. Forholdet indskræpes

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant for husdyrbruget, da det faste mæg benyttes på egen jord, og der ikke er mulighed for selv at modtage afgasset biomasse.
Energiforbrug/besparels er*	Ejer har talt med sælger/konsulent om etablering af jordvarme. Dette er stadig noget som kunne være interessant, og som ejer overvejer.
Natur/sø*	Der er nogle gode naturområder nær ejendommen, som bliver afgræsset af kvægende i sommerhalvåret.
Ressourcer og genanvendelse*	Vi havde en god snak omkring wrapplast og bigbag ud fra kommunens vejledning om sortering af affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen fluebekæmpelse. Evt. rottebekæmpelse foretages gennem den kommunale ordning.
Støjklider	Ingen væsentlige støjklider på ejendommen
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse