

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	03.09.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	30873750
P-nummer	1017539619
Virksomhed	Auto Box
Adresse	Jegstrupvej 58
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	28 70 71 01
Mobil	26 15 65 57
e-mail	autoboxbiler@hotmail.com
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Opstartsdato	01.03.2012
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Alaa Mansour
Aarhus Kommune	Christian Westergaard

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 29. januar 2019.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej
Afsluttende bemærkninger	<p>Der er i forbindelse med tilsynet meddelt følgende forhold, der skal bringes i orden (yderligere oplysninger er under de enkelte afsnit):</p> <p>Der blev opbevaret flydende farligt affald (som f.eks. oliefiltre) udendørs i beholdere fra Abas. Beholderne var placeret på oplagsplads med tæt belægning og med opkant, men oplagspladsen var ikke overdækket.</p> <p>Oplagspladsen skal beskyttes mod vejrlig jf. § 13 stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Det indskræpes derfor efter miljøbeskyttelseslovens §69, at oplagspladsen hurtigst muligt overdækkes. Alternativt kan beholderne til flydende farligt affald opbevares indendørs.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Forhold fra sidste tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vaskeprodukter gennemgået og vurderet at leve op til kravene i Aarhus Kommune.- Ingen opbevaring af skrotbiler på tilsynstidspunktet.- Sortering og opbevaring af affald vurderes at være fyldestgørende. Kvitteringer for bortskaffelse af affald fremvist.- Opbevaring af flydende farligt affald sker ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt.
Egenkontrol	Ikke relevant
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et autoværksted med reparation og salg af almindelige personbiler. Desuden foregår der manuel bilvask med højtrykspuler og auto-shampoo. Virksomheden har eksisteret siden marts 2012 (der har tidligere været autoværksted på adressen), men har ikke været anmeldt og derfor heller ikke fået tilsyn tidligere.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i område, hvor kommuneplanramme 220502ER er gældende. Området er udlagt til erhvervsformål (let industri og håndværk). Desuden gælder lokalplan 5 og tillæg 5T, "Erhvervsområdet Birkemosen". Området er separatkloakeret, og er desuden område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 9-17
Lørdage	kl. 10-14

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har forskellige olier, vaskeprodukter, væsker mv. i mindre mængder, der opbevares i hhv. skab og aflukket rum med opkant.



Figur 1a Aflukket rum til spildolie og flydende råvarer



Figur 1b Skab til vaskeprodukter og lign.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig ligger på samme matrikel.
Væsentlige støjkilder	Virksomheden har en kompressor.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at støje væsentligt.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Afkast (jethat) er ført min. 1 meter over tag.
Rumopvarmning	Ejendommen er tilknyttet fjernvarme. Opvarmes med kalorifere.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ingen forbrug af opløsningsmidler, og er dermed ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.



LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ikke processer eller luftafkast, der medfører særlig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden foretager manuel vask af biler, der skal sælges eller efter reparation trænger til vask (maks. 5 vaske pr. uge). Vask foregår indendørs i værkstedet med autoshampoo og højtryksspuler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Til vask af bil anvendes BMF-renevæske og 3-I-1 autoshampoo fra Würth. 3-I-1 autoshampoo indeholder ifølge producenten kun C-stoffer, men BMF-renevæske indeholder 0,025-0,01% af konserveringsmidlet (2-methyl-2H-isothiazol-3-on), der er klassificeret som et A-stof. Aarhus Kommune tillader op til 1% konserveringsmidler. Anvendelsen af hhv. BMF-renevæske og 3-I-1 autoshampoo vurderes derfor at være ok.</p> <p>På nuværende tidspunkt vurderes det ikke at være nødvendigt for virksomheden at søge om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Figur 2a 3-I-1 autoshampoo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figur 2b BMF-renevæske</p> </div> </div>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Udskiller-nr.	Producent	Placering	Kapacitet (l/sek)	Volumen (l)	Diаметer (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldt kommunens tømningssordning	Tømningssinterval (mdr.)
396							01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskiller	Alle afløb fra værksted (og dermed også vaskeaktiviteter) er koblet på samme ledning og føres til benzinudskiller. Dette er på tidligere tilsyn fastslået ved gennemgang af byggesager på minejendom.aarhus.dk , hvor eksisterende kloaktegninger ligger på sagen.
Tømning / kontrol af udskiller	<p>Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning. Der har dog tidligere været problemer med at komme til dækslet, da naboen (privat borger) har parkeringsplads netop ovenpå dækslet.</p> <p>Virksomheden er opmærksom på, at tømningssfirmaet skal have fri adgang til dækslet.</p> <p>Pejlet d. 21-8-2020 af Norva24 A/S.</p>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Det er uvist om, der er etableret sandfang. Det bør kunne afklares ved næste tømning og de indberettede data hos Teknik og Miljø derefter.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der blev fremvist kvitteringer for korrekt bortskaffelse af farligt affald.
Øvrigt affald	Virksomheden sorterede øvrigt affald i hhv. jern, småt brændbart, pap, plast og udtjente dæk. Der blev fremvist dokumentation for bortskaffelse af alle de forskellige affaldstyper.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ikke relevant

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Én olietank registreret i BBR. Den blev tømt og afblændet i 2014.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningster-

miner. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Virksomheden opbevarer flydende farligt affald som f.eks. spildolie indendørs i aflukket rum uden afløb og med opkant, hvilket vurderes at være i orden.</p> <p>Dog blev der opbevaret andet flydende farligt affald (som f.eks. oliefiltre) udendørs i beholdere fra Abas. Beholderne var placeret på oplagsplads med tæt belægning og med opkant, men oplagspladsen var ikke overdækket.</p> <p>Oplagspladsen skal beskyttes mod vejrlig jf. § 13 stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Det indskræpes derfor efter miljøbeskyttelseslovens §69, at oplagspladsen hurtigst muligt overdækkes. Alternativt kan beholderne til flydende farligt affald opbevares indendørs.</p>



Figur 3ab Opbevaring af flydende farligt affald uden overdækning.

Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares sammen med spildolie indendørs i aflukket rum uden afløb og med opkant, hvilket vurderes at være i orden.
--------------------------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant
Belægninger	<p>Vaskeområdet er indenfor og med tæt belægning, og alle afløb er koblet på kloakledning til olieudskiller. Det samme gælder værkstedet i øvrigt.</p> <p>Det udendørs affaldsområde er med tæt belægning og høj kant.</p> <p>Det øvrige område udenfor er grus/græs/jord og uden nogen form for belægning. Der må derfor udelukkende kun opbevares biler, der er helt klargjorte til salg mm. og hvor der ikke er nogen risiko for spild/dryp af olie og andre bilvæsker.</p>
Jordforurening	Der er ikke i forbindelse med tilsynet konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Christian Westergaard
Biolog

Tlf: 41 85 62 18
E-mail: chrwe@aarhus.dk