




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1765  
Ref. EIREN/MARBA  
Dato: 1. marts 2023

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S Skovsted Losseplads
Virksomhedens adresse	Kanstrupvej 3, 7700 Thisted
CVR nummer	30811526
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	08.11.2022 kl. 12:30-15:00
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	01.11.2022
Deltagere fra virksomheden	Flemming Christensen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Inge Lise Therkildsen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse - rundring på deponi ift. gældende vilkår for drift og vedligeholdelse. Bevoksning på den sidste nedlukkede og slutafdækkede etape 5. Besigtigelse af prøvetagningsbrønd og pumpebrønd.
Materiale udleveret	-



Oversigtskort I/S Skovsted Losseplads. Rød markering er etape 5.

### Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
25-02-2020	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Påbud om supplerende vilkår for fjernelse af specialdepot  Frist for afrapportering 1.12.2020 Efterkommet

Dette tilsyn medførte ingen håndhævelser.

### **Indberetninger om egenkontrol.**

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn, og er beskrevet i forbindelse med gennemgang af deponiets årsrapport 2020-2021, som behandles særskilt.

### **Jordforurening**

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Afgørelse om godkendelse af nedlukning og slutafdækning af etape 5 på I/S Skovsted Losseplads og overgang til efterbehandlingsfasen af 15. juni 2022
- Afgørelse om ophør af specialdepot for batteriaffald og ophævelse af vilkår vedrørende specialdepot for batteriaffald ved I/S Skovsted Losseplads efter fjernelse af specialdepotet af 12. oktober 2021
- Afgørelse om overgangsplan og revurdering for skovsted losseplads af 14. december 2009
- Afgørelse om ændring af positivliste på en enhed for blandet affald af 1. august 2016
- Afgørelse om klassificering af deponeringsanlæg af 1. oktober 2012
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om klassificering af Skovsted Losseplads, NMK-10-00593 af 1. maj 2014

### **Gennemgang af miljøforhold**

#### **Generelle forhold**

#### **Indretning og drift**

Deponiet oplyser, at der er ikke en driftsleder med A- bevis på deponiet p.t. Det er siden aftalt, at kommunen finder ud af om der er andre medarbejdere i kommunen som har A-bevis, samt hvem står som driftsansvarlig for virksomheden ved sygdom m.m.

I/S Skovsted Losseplads oplyser, at driftsinstruksen er opdateret ift. de nuværende forhold, og at der modtages data hver dag.

Det har ikke været muligt, at lokalisere olieudskilleren.

#### **Beplantning på etape 5**

Etapen er nedlukket og slutafdækket, jf. Miljøstyrelsens afgørelse om godkendelse af nedlukning og slutafdækning af etape 5 på I/S Skovsted Losseplads og overgang til efterbehandlingsfasen af 15. juni 2022.

Arealet er besigtiget. Beplantningen på etape 5 ses at være i vækst, og beplantningen er på de fleste steder dækket med græs, småtræer og buske (figur 1 og 2).

I/S Skovsted Losseplads oplyste, at beplantningens tilstand er påvirket af vintersæsonen, idet løvet er fældet af de små planter. Ligeledes gnaves/spises beplantningen af vilde dyr i området, som ses på figur 2. Miljøstyrelsen følger op behov for nødvendigt omfang genplantes.



*Figur 1. Bevoksning, buske og småtræer på etape 5.*



*Figur 2. Fotos der viser beplantningens tilstand pr. 8. november 2022 på etape 5.*

På den tildækkede etape har været opsat markeringspæle for asbest-cellen. Det har ikke været muligt, at lokalisere en af de fire markeringspæle for asbestcellen på etape 5.





*Figur 3. 3 af de 4 markeringspæle for asbestcellen på etape 5.*

Der er ved besigtigelse af etape 5 observeret en brønd uden entydig mærkning. Der blev aftalt, at I/S Skovsted Losseplads skal afklare, om brønden som ses på figur 4, er samlebrønden fra etape 1-4.

Der blev observeret stillestående vand i betonbrønden, som evt. kan kontaminere brøndens indhold.



*Figur 4. Brønden på etape 5.*

### **Tidligere specialdepot for batteriaffald**

I perioden d. 20. april 2020 til d. 17. december 2020 blev specialdepotet tømt for emballager med batteriaffald, sand, samt plastpresenninger og mellemliggende træplader, som er sendt til materialenyttiggørelse og destruktion. Specialdepotet på I/S Skovsted er ophørt med Miljøstyrelsens Afgørelse om ophør af 12. oktober 2021.

Hallen hvori batteriaffaldet har været opbevaret anvendes nu, som ses på figur 5, til opbevaring af affaldsbeholdere til sortering i husstande i Thisted Kommune.





*Figur 5. Tidligere specialdepot for batteriaffald.*



*Figur 6. Hegnet, som ses udenfor deponiets grund (etape 1-2). Hegnet fremstår i god stand.*



*Figur 7. Pumpehuset i midten og afløbsbrøndene fra deponiets etaper.*

Perkolatsystemet inklusive perkolatbrøndene og perkolatpumpe blev besigtiget. Der blev aftalt, at I/S Skovsted indsender kloaktegninger for perkolatsystemet og afledning af overfladevand.

I/S Skovsted har d. 3. december 2021 oplyst, at der er sat vandur på udledningen fra omlastepladsen, således at vandmængden fra omlastepladsen kan adskilles fra vandmængden på de øvrige arealer, som ses på figur 8.



*Figur 8. Afløbsbrønde og flovmåler*



## **Affald**

### *affaldsflugt*

Ved tilsynet er der ikke konstateret affaldsflugt fra anlæggets aktiviteter. Der er ikke observeret affald i/langs hegn. Enkelte steder ses lidt plast, som hænger i jorden eller i beplantningen, men det er ikke affald, der vurderes at kunne give anledning til væsentlig affaldsflugt. Det blev under tilsynet oplyst, at der jævnligt runderes på anlægget, og at eventuelt observeret affald indsamles. Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til dette.

## **Jord og grundvand**

Ved tilsynet blev grundvandsmoniteringsboringen K6 (Nedstrøms) besigtiget. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til det.



*Figur 9. Monitoringsboring DGU nr. 30.905 (K6)*



*Figur 10. Grundvandsmoniteringsboring DGU nr. 30.905 (K6)*

Der er 2 indtag i betonbrønden. Et  $\varnothing 125$  mm med metalafslutning samt et  $\varnothing 50$  mm med PVC prop. Begge to har vandtæt boringslabels med DGU nr. Miljøstyrelsen understregede vigtigheden af lås for at undgå kontaminering af borerne.

### **Til- og frakørsel**

I/S Skovsted Losseplads oplyser, at ind-og udkørsel til anlægget kun sker ad Kanstrupvej.

### **Andet**

#### *Gashåndtering*

På tilsynet blev gashåndteringen drøftet. I/S Skovsted Losseplads har i 2013 indsendt en undersøgelse og vurdering af gasemissioner fra etape 1-4. Der foreligger ikke en gasundersøgelse for etape 5.

Miljøstyrelsen orienterede virksomheden om de forskellige metoder til udnyttelse af deponigas.

#### *Råstofundersøgelse*

Ved rundring langs hegnet udenfor deponiets grund blev der observeret steder, hvor der kunne ses maskingravninger. I/S Skovsted Losseplads oplyser, at der blev foretaget en råstofundersøgelse, men kendte ikke mere om projektet.





Figur 11. Tegn på maskingravninger

### Opsummering:

Det blev aftalt på tilsynet, at I/S skovsted Losseplads fremsender følgende oplysninger, senest den 15. april 2023.

- koordinater med tilhørende kortbilag for perkolatbrønde og monitoringsboringer
- finde ud af hvem der har A-bevis, og hvem der står som virksomhedens driftsansvarlige ved sygdom m.m.
- en opdateret driftsinstruks ift. det nuværende forhold
- et oversigtskort med indtegning af olieudskilleren
- kloaktegninger for afledning af perkolat og overfladevand
- dokumentation for lokalisering og opsætning af den 4. markeringspæl for asbestcellen på etape 5, samt indtegning af markeringspæle på oversigtskort
- dokumentation for hvad brønden lokaliseret i etape 5 (figur 4) bruges til
- rapport for udførelse og fremsendelse af gasundersøgelse for etape 5 eller for alle deponiets etape.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Virksomheden har den 1. marts 2023 indsendt følgende kommentar til udkast til tilsynsrapport:

- Olieudskilleren er lokaliseret og ligger 1 meter nord for vaskepladsen
- Berith V. Ottesen, Team Affald har A-bevis