

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Egerisvej 5, 6920 Videbæk
CVR:	14420908 og 43452088
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nord for stald 1: Pumpebrønd er utæt.
- Øst for Stald 1 er der et udløb ved Å, hvor vandet vurderes til at være forurenset.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Fortank/brøndring skal repareres.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8.
- **Udløb øst for stald 1: Årsag til forurening skal lokaliseres og stoppes.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
03-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Fortank/brøndring nord for stald 1 er utæt: Skal repareres/fornyas.
03-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Udløb øst for stald 1: Vand er forurenat. Årsag til forurening skal findes og stoppes.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 09-01-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2023 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	Slagtekalve: - Dybstrøelsesarealer - Spaltegulvbokse (anvendes ikke). Ammekvæg: - Udegående en stor del af året: læskur/dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs	<u>Vilkår:</u> - Staldafsnittet Læskur – Kødkvæg skal rengøres og stå helt tomt 6 måneder om året, hvor dyrene skal være udegående. - Der skal føres en logbog, der viser hvornår dyrene er udegående og staldafsnittet er rengjort, samt hvornår dyrene igen har adgang til staldafsnittet. Dette skal fremvises ved tilsyn. <u>Vurdering:</u> Læskuret er tom ved tilsynet. Vurderes ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes løbende af biogasanlæg.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> Den eksisterende slørende beplantning mod nord skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes, så det har en slørende effekt.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Hytte 1	Ja	41	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
2	Hytte 2	Ja	44	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Hytte 3	Ja	42	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
4	Hytte 4	Ja	44	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Hytte 5	Ja	81	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
6	Hytte 6	Ja	83	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
7	Hytte 7	Ja	79	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
8	Hytte 8	Ja	80	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
9	Stald 1	Ja	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
10	Stald 2	Ja	180	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
11	Stald 3	Ja	1.000	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
12	Stald 4	Ja	800	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
13	Stald 5	Ja	700	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

13	Stald 5	Ja	400	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse
14	Spaltestald	Nej	250	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse
15	Hytte	Ja	26	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
16	Hytter	Ja	48	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
17	Læskur-kødkvæg	Ja, tom ved tilsyn	140	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 30-09-2025:</u> 533 handyr og 333 kvier (i alt 866 dyr). - Kødkvægsbesætning (besætningsnummer 906438), der er registreret på Gråtopvej 4: 9 køer, 4 kvier og 1 handyr. Kødkvægsbesætning går ved Egerisvej 5 og anvender læskur. <u>Ifølge kvægdatabasen</u>, periode 01-08-2024 til 31-07-2025: - 7 kvier (0-6 mdr.), 2.692 slagtekalve (0-6 mdr.), 215 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 15 slagtekalve, jersey (123-165 kg.) og 38 slagtekalve, jersey (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab</u>, Bangsbo Slagtekalve: - 2023/2024: 2 kvier (0-6 mdr.), 3257 slagtekalve (68-174 kg.) og 353 slagtekalve (234-370 kg.) og 8 slagtekalve, jersey (0 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingspladsen har ifølge bruger afløb til gylle/ajle i kalvestald. - Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg. - Pladsen er tom ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladser med kalvehytter har ifølge bruger afløb, hvorfra der pumpes/ledes til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2002	983	2.000	0	
Vaskeplads	01-01-2000	55	1		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	18-06-2021	5	397	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 18-06-2021.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	700		

Beholdere	
Fortank	Nord for stald 1: Pumpebrønd er utæt. <u>Vurdering:</u> Beholderen skal repareres.
Opbevaringskapacitet	Der afsættes gylle for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold langs med Vorgod å.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til åben vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1.200 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. Beholderkontrol skal foretages hvert 5. år. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tilført halm. Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 550 m ³ på Birkelundvej 8. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2013	56736	Tank	50- 5123	2013	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		28-12- 2053

2013	56744	Tank	50-5123	2013	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2053
------	-------	------	---------	------	--------------------------	-------	-----------------------	--	------------

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	3 stk. dieseltanke fra hhv. 2013, 2013 og 2011 står på fast bund. - Dieseltank fra 2011 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke længere marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. - Boringen er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 84.2660 og 84.2546 (ved Gråtopvej 4)): 115.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Mindre vaskeplads har afløb til pumpebrønd/fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand udledes via flere rør langs med Å. Øst for Stald 1 er der et udløb, hvor vandet vurderes til at være forurenet. <u>Vurdering:</u> Kloaksystem skal gennemgås, og evt. fejltilkobling skal frakobles. - Det er kun rent regn-og tagvand, der må udledes til Å. - Alt vand fra pladser med dyr (hytter) skal opsamles.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	- Der er erhvervscontainere til diverse affaldsfraktioner. - Farligt affald sorteres for sig og afleveres på genbrugsplads. Samlet ses vurderes det, at affald sorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka fra plads ved halmhus.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.