

FERRO TEKNIK V/MORTEN IVERSEN
Porthusvej 5
3490 Kvistgård

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 08.12.2016
Sagsnr. 16/26857

Sagsbehandler
Leif Westen

Ingeniør
Tlf. 49 28 25 15
LWE55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Miljøtilsyn hos Ferro Teknik, Porthusvej 5, Kvistgård

Virksomhedens navn	Ferro Teknik
Virksomhedens adresse	Porthusvej 5, 3490 Kvistgård
CVR	19792684
Listepunkt	A53
Virksomhedstype	Maskinværksted mellem 100 og 1000 m ²
Baggrund for tilsynet	Prioriteret
Dato for tilsynet	8. december 2016
Der er ført tilsyn med:	Afkast fra svejseudsugning, indretning og oplag
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetninger

Til stede ved tilsynet var Morten Iversen fra Ferro Teknik og Leif Westen fra Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Produktionen er omfattet af punkt A53 i bekendtgørelse nr. 515 af 27.5.2016: "Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug".

A53: "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m²."

Der er én ansat udover indhaveren, og virksomheden er i alt væsentligt uændret i forhold til situationen ved foregående miljøtilsyn i marts 2012.

Produktion

Virksomheden er en smedevirksomhed som typisk løser specialopgaver, hvor en stor del af arbejdet foregår ude hos kunden. På værkstedet fremstilles og bearbejdes emner som skal monteres hos kunden.

Der arbejdes overvejende i plader af jern, rustfrit stål og aluminium. Produktionsudstyret omfatter en række traditionelle maskiner som fræser, bukkemaskine, boremaskine, maskinsav, båndpudser og diverse former for svejseanlæg. Desuden benyttes en gaffeltruck til håndtering af tungere emner.

Luft

Der er installeret udsugning til svejserøg med 2 lange bevægelige arme som kan placeres præcis der, hvor svejsningen foregår. Afkast fra punktudsug er ført over tag på værkstedets sydlige facade.

Opvarmning

Værkstedet opvarmes med en gasfyret kalorifere

Spildevand

Der er udelukkende sanitært spildevand, og der er ingen gulv afløb i værkstedsbygningen.

Affald

Metalaffald opsamles i tromler, og det afhændes til Kvistgård Jern & Metal. Virksomheden har ikke noget olie- og kemikalieaffald.

Udendørs oplag

Der er opstillet flere containere på ejendommen, og de benyttes af virksomheden til opbevaring af råvarer. Et par containere tilhører en anden virksomhed som har lejet sig ind på grunden.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden 19. december 2016.

Med venlig hilsen

Leif Westen
Ingeniør

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.