

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-05-2019 på ejendommen:

Gåsdalvej 32
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Randbelægning, ensilagesilo: Ved tilsynet var der 1 silo, hvor ensilage var fyldt ud over afløbet, og dermed ikke korrekt.
- Ensilagesilo på gummibånd:
 - Gummibåndene har revner mellem samlinger og er derfor ikke uigennemtrængelige for fugt.
 - Ensilagesilo af gummibånd har ikke korrekt afløbsforhold.
- Gyllebeholder på 1.500 m³.: Hul i pumperør.

Til information:

- Ragedal 14: Tilladelse til indvinding af grundvand bortfalder 01-12-2019.
 - Kontakt evt. Dorthe Bork vedrørende fornyelse: tlf. 99741144.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- Ensilageplads på gummibånd skal enten tages ud af drift eller indrettes, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019, §18 stk. 2 og 3 efterkommes.

- Der skal etableres et tæt dykket indløb til gyllebeholdere, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 efterkommes.

Håndhævelser

13-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Der må ikke ligge ensilage på gummibånd. Bunden skal være uigennemtrængelig for fugt og der skal være korrekt afløb.
13-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Dykket indløb til gyllebeholder skal skiftes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	02-02-2005
Sidste tilladelse	30-06-2017
Tilladte dyreenheder	247,51

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde (30-06-2017) er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter- Dybstrøelse
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår</u> (fra revurdering 05-12-2014)</p> <ul style="list-style-type: none">- Spaltegulvet i stald til malkekøer (stald ID: ST-200226) skal etableres med skraber.- Skraberne skal minimum køre hver fjerde time. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er vilkåret om skrabning af spaltegulv og frekvensen for skrabning ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	30-06-2017	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	12	8,57	30-06-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	30-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	4,76	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 40-200 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,05	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 60-200 kg	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	454	41,54	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 220-360 kg	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	464	81,78	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 360-550 kg	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	464	102,75	30-06-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	21	15,00	172,20	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,22	0,00	192,78
St.r. årsopdr. 6-15mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	120	45,62	253,59	683,25
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	122	14,35	0,00	203,13
Slagtekalv st.r. (220-550 kg)	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	183	70,38	871,79	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-05-2019:</u> 21 køer (Her, Sim, Ang), 180 kvier og 305 handyr.</p> <p>Ifølge ejere består dyreholdet af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvier: <ul style="list-style-type: none"> o 0-6 mdr.: 60 stk. o 6-15 mdr.: 120 stk. - Tyre <ul style="list-style-type: none"> o 0-15 mdr. (slagtning): 305 stk. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 95 årskøer, 23 kvier (0-6 mdr.), 135 kvier (6 mdr.-kælvning), 74 slagtekalve (0-6 mdr.), 79 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 141 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 129 kvier (6 mdr.-kælvning), 65 slagtekalve (0-6 mdr.), 69 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2015/2016: 153 årskøer, 38 kvier (0-6 mdr.), 98 kvier (6 mdr.-kælvning), 60 slagtekalve (0-6 mdr.), 61 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes snyltehvepse samt foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07- 2000	800	1.600	0	Afløb til pumpebrønd.
Foderhus	01-07- 2004	1.200	2.880	1.200	
Ensilageplansilo	01-01- 2013	900	1.800		Afløb til pumpebrønd.
Vaskeplads	01-01- 2000	200	1		Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> - 2 stk. ensilagesiloer har endemur mod vest. - 3 stk. ensilagesiloer har endemur mod øst. - Ensilagesiloer har afløb til brønd, hvorfra der pumpes til fortank. - Randbelægning: Ved tilsynet var der 1 silo, hvor ensilage var fyldt ud over afløbet, og dermed ikke korrekt. <p><u>Ensilagesilo på gummibånd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gummibåndene har revner mellem samlinger og er derfor ikke uigennemtrængelige for fugt. - Ensilagesilo af gummibånd har ikke korrekt afløbsforhold. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ensilagesilo etableret af gummibånd skal tages ud af drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer tages siloen ud af drift, når siloen er tømt for ensilage.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Ensilagesiloer kan anvendes.</p> <p>Vær opmærksom på: Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen grovfoder i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Jens Rahbek	Gåsdalvej 19		1.636,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	06-11-2017	10	375	1.500		Beholderkontrol udført den 06-11-2017.
Gyllekanaler	01-01-1993			0	1.400		
Gyllekanaler	01-01-2000			0	800		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			10	21	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egen og lejet gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.500 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. - Dykket indløb: Hul i pumperør. Det dykkede nedløb skal skiftes. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.636 m3 ved Gåsdalvej 19. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2014. - Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder i Herning Kommune. Volumen ikke oplyst ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads med afløb til fortank.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinkling af restvand fra ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til nedsivning/ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
41a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		2004			Indendørs		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
41a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1984	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus. Nedgravet olietank ved stuehus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares for enden af maskinhuset, kan ikke ses fra vejen, overdækkes med plast.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der er senest foretaget kontrol af vandkvalitet 09-01-2019. Zone rundt om boring: ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 94.2884): 44.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <p>Zone rundt om boring: ok.</p> <p><u>Ragedal 14:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 94.2709): 29.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-12-2019.</p> <p>Zone rundt om boring: ok.</p> <p><u>Gåsdalvej 19:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 94.2834): 42.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-10-2024.</p> <p>Zone rundt om boring: ok.</p>
------------------------------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.