

Miljøtilsynsrapport 2019

Virksomhed	Circle K Danmark Hovedvejen 141 4320 Lejre
Virksomhedstype	Tankstationer
CVR. Nr. / P. Nr.	28142412 / 1021478004
Dato for tilsyn	4. december 2019
Baggrund for tilsynet	Kampagnetilsyn - Virksomheder
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Jordforurening	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelse til virksomheden?	Ingen
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Ingen

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Lejre Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.