

Offentliggørelse af miljøtilsynsrapport

Virksomhedens navn:	Trioplast Nyborg A/S
Virksomhedens adresse:	Tåsingevej (5800) 1 5800 Nyborg
Typen af virksomheden eller husdyrbruget	D208 - Plast eller polystyren > 5 t/dag.
Virksomhedens CVR-nummer:	16165476
P-nummer:	1002978947
CHR-nummer:	
Dato for tilsyn:	26-04-2017
Baggrunden for tilsynet	Måling af støj efter flytning af guillotineanlæg
Hvad der er ført tilsyn med?	Støj
Er der konstateret forhold, der tyder på jord-forurening? *	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Seneste måling på luftreanseanlæg viser at grænserværdier i miljøgodkendelse overholdes. Spildavandsanalyser for 2017 viser at spildevandstilladelse overholdes
Opfølgning på tilsyn	

* De konstaterede forhold omkring jordforurening er alene baseret på en visuel inspektion. Kommunen har således ikke udtaget jordprøver til undersøgelse af, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.