Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18
stsp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Juhl's Autoservice ApS
Lysbjergvej 9B
6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	27.10.2026
Til stede ved tilsyn:	Lukas Juhl, Juhl´s Autoservice ApS
	Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	
Q01	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	20203904	Hjemmeside	
E-mail	adm@juhlsautoservice.dk	CVR nr.	46343581
Fax		P. nr.	1032239656

Matrikler	
722a	Hammelev Ejerlav, Hammelev

Acadre sagsnr.:	26/20206

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er blandt andet omfattet af: - Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. - Bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. - Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået med ejeren Lukas Juhl.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som et basistilsyn, hvor hele virksomheden er blevet gennemgået. Der er i forbindelse med basistilsynet desuden udført et styrket affaldstilsyn på virksomheden.
Produktionsforhold	Autoværkstedet er indrettet med en mindre hal, hvor autoværkstedsarbejdet foregår, og et lille lagerrum til opbevaring af blandt andet olie og kemi. Autoværkstedet udfører mekaniske reparationer, bremseskift, olieskift og skift af kølervæske. Der udføres meget lidt skæring på værkstedet. Alt arbejdet foregår indendørs.
Driftstider	Værkstedets daglige driftstider er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-15. I weekenden er der åbent efter aftale - dette er i forbindelse med erhvervsakutte opgaver.
Antal ansatte	Enkeltmandsvirksomhed, der er kun Lukas på værkstedet.
Ressourcer	Værkstedet opvarmes med en luft/luft varmepumpe.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden er blevet bedt om at sørge for at få kvitteringer ved aflevering af affald hos affaldsmodtageranlæg og genbrugspladsen. Der er efter det fysiske tilsyn på virksomheden blevet fremsendt kvitteringer for afhentning af papir/pap af Marius Pedersen, samt aflevering af metalaffald og batterier ved Kolding Produkt.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Råvarer og kemikalier	Olie og andre kemikalier er opbevaret i lagerrum med støbt betongulv, uden afløb. Rummet har et kemiskab til opbevaring af spraydåser. Ved tilsynet stod en 200 liter tromle med taphane, hvor der var sprinklervæske i. Tromlen var placeret på spildbakke. Der var bygget et reolsystem til opbevaring af motorolie, hvor der var bestilt en spildbakke til at sætte under. I reolsystemet lå to 60 liter olietønder med taphaner, som var tomme (tønder udskiftes til 200 liters tromle). Desuden tre til fire 20 liters motoroliedunke. I lagerrummet stod desuden en olietapper, som anvendes til at tappe spildolie fra biler. Værkstedshallen er med støbt betongulv uden afløb. På værkstedet stod et arbejdsbord med indbygget olietank under. Tanken anvendes til spildolie. Tanken er hævet fra gulvet, så den kan kontrolleres for lækager.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der foretages ingen svejsning, slibning, lakering eller undervognsbehandling på værkstedet. Der er ingen afkast fra værkstedet. Biler opstartes udenfor værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er støj i forbindelse med kørsel til og fra værkstedet. Eventuelle støjende værkstedsaktiviteter f.eks. trykluftsværktøj foregår indendørs i værkstedshallen. Der er to stk. trykluftsværktøj, der bliver anvendt. De anvendes kun en gang hver anden uge. Det resterende værktøj er elværktøj.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand fra værkstedet. Der forekommer ingen vask på værkstedet. I værkstedet er der ikke noget afløb.
Vandforsyning	Hammelev Vandværk

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Sandfang/udskillere	Der er ingen afløb i værkstedet, og ingen olieudskiller.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank til spildolie står i værkstedshallen. Den er bygget ind i et arbejdsbord. Tanken har mærkat, og er fra 1997.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Værkstedet har aftale om indsamlingsordning med Marius Pedersen. Denne anvendes til restaffald og pap/papir samt til farligt affald - herunder oliefiltre, spraydåser, kølervæske og vaskevand. Containere til afhentning af Marius Pedersen er placeret udendørs på belægning af SF-sten. Beholderne/containerne har piktogrammer. Det farlige affald er opbevaret i spunstromler, som er placeret på palle. Spunstromle til spraydåser anvendes ikke, da de opbevares og afhentes indendørs. Der overvejes en ny ordning for pap/papir. Der er endnu ingen aftale i forbindelse med dækaffald. Her i opstarten er dækaffaldet blevet afleveret på genbrugspladsen. Plastikaffald afleveres desuden på genbrugspladsen. Der blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at huske at få kvittering for aflevering af affaldet på genbrugspladsen. Metalaffald afleveres hos Kolding Produkt ApS.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der er endnu ikke blevet afhentet spildolie fra værkstedet, men der er indgået en aftale med Marius Pedersen. Oliefiltre afhentes af Marius Pedersen. De opbevares i spunstromle i udendørs gård. Køler- og bremsevæske afhentes af Marius Pedersen. Det opbevares i spunstromle i udendørs gård. Tomme spraydåser afhentes af Marius Pedersen. Der er spunstromle til affaldet i den udendørs gård, men denne anvendes ikke. I stedet opbevares de tomme spraydåser indendørs på lageret i en beholder.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke registreret nogen kortlægning af jordforurening på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke foretaget nogle håndhævelser i forbindelse med tilsynet.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Virksomheden fremstod pæn og ordentlig.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

Gebyr for affaldstilsynet vil blive opkrævet særskilt.

Timeprisen er i 2026 på 760 kr. Der er i dette gebyr medregnet kørsel.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen
Miljømedarbejder