



## Rapport for miljøtilsyn hos Chr. Bækgaard ApS, Ved Dammen 9, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	19.12.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98151010	<b>CVR nr.</b>	69620728
<b>E-mail</b>	cbvvs@stof- anet.dk	<b>P. nr.</b>	1002301571

<b>Virksomhedstype</b>	H51, Garageanlæg > 3 stk.
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden har drevet entreprenør- og vognmandsvirksomhed, nu er aktiviteter begrænset til udlejning af lagerrum til møbelopbevaring på adressen. Virksomheden har 1 lastbil samt 1 entreprenørmaskine.				
Aktiviteten udenfor normal arbejdstid er typisk i form af kunder til og fra møbelopbevaringen.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		0 - 24		

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, udendørs	De eneste støjkilder er i forbindelse med til- og frakørsel til virksomheden. Udenfor arbejdstid sker til- og frakørsel typisk i forbindelse med kunders aflevering og afhentning af møbler på adressen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Virksomhedens vogne vaskes i eksterne vaskehaller.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har ingen udskilleranlæg.

## Olie- og kemikalietanke

### Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
3a	1986	362146	1986	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Olietank skal formentligt sløjfes.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der foregår ikke produktion på virksomheden. Der opbevares motorolie , køler- og sprinklervæske mv. i spildbakke på værkstedet.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har containere til hhv. erhvervs- og papaffald.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares indendørs i værkstedet i spildbakke. Det drejer sig om hhv.olieaffald og oliefiltre.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger uden for område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der er ikke konstateret jordforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden drev tidligere entreprenørvirksomhed, nu er de primære aktiviteter udlejning af ejendom til beboelse og opbevaring.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme 4.10.L2 – landsby.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Intet at bemærke