



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31
ligj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Autohuset Haderslev A/S
Gammel Christiansfeldvej 76
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	23.06.2016
Til stede ved tilsyn:	Peter Anthonsen, Reservedelschef Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74524100	Hjemmeside	www.autohuset-haderslev.dk
E-mail	haderslev@volkswagen.dk	CVR nr.	27918395
Fax	74524104	P. nr.	1003037721

Matrikler
3472 Haderslev

Acadre sagsnr.:	10/21895
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2015 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med reservedelschefen, Peter Antonsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn - se dog afsnittet om affald
Miljøledelse/grønt regnskab	Omfattet af VW Fabriksstandard hvilket dog kun omhandler kvalitetsstyring.
Driftstider	Der arbejdes på værkstedet mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.00; fredage fra kl. 7.30 til 14.00.
Antal ansatte	Der arbejder 7 mand på mekanikerværkstedet og 2 i opretterværkstedet.
Ressourcer	Opvarmning foregår ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer for affaldsbortskaffelse m.m. er samlet i miljømappe.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke foretaget ændringer i ventilationsanlæggene.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er opstillet indendørs i koldlager.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Afløb fra værksted og vaskehal ledes til sandfang og olieudskillere. Vaskehallen anvendes kun lidt, da vask og klargøring foretages udenfor huset. Gulvet vaskes 2-3 gange ugentligt med håndkraft og spildevandet herfra ledes direkte i afløb i værkstedet. Gulvet fejes forud for vask. Ved tilsynet blev der udleveret kopi af datablad på rengøringsmiddel.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Olieudskilleren er etableret i 2007. Kontrol og tømning foretages af Haderslev Slamsuger Service hver 6.-7. mdr.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1009	Smøreolie	1.200	2001	Indendørs	NEJ
1010	Smøreolie	1.800	2001	Indendørs	NEJ
2002	Spildolie	1.000	2001	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 3 indendørs tanke - 2 til smøreolie på 1,2 og 1,8 m3 og 1 på 1,0 m3 til spildolie. Samtlige tanke er fra 2001 og står inde på værkstedet. De 2 smøreolietanke er kombinerede olietank/filbænk.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Alt affaldet på nær dæk hentes nu af Stena Miljø. På parkeringsarealet foran koldlageret er der opstillet lukkede containere til brændbart, pap/papir, og metal. Derudover er der opstillet en åben container til autoruder. Dæk afhentes af Høyer.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Foruden andet olie- og kemikalieaffald, henter Stena Miljø også batterier og oliefiltre. Alt det farlige affald er opbevaret i plast tromle i koldlageret på en dertil indrettet plads med opsamlingskar.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Størstedelen af matriklen er kortlagt på V1 (mulig forurening). En lille del af jorden under karrosseriværkstedet er dog kortlagt som V2 (konstateret forurening). Udenfor er karrosseriværkstedet en del af det forurenede jord opgravet og fjernet. Dette område er derfor udgået af kortlægning.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der skal ikke foretages håndhævelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetalning

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetalning, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder