

Tilsynsrapport

Stensø Alle 12 ApS

Stensø Allé 12, 4900 Nakskov

CVR-nr: 35026533

P-nr: 1018205854

Tilsynsdato: 12.oktober 2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er miljøgodkendt 2004 som affaldsbehandlingsanlæg.

Hovedaktiviteten olieseparering med oplagskapacitet på 900 t er i gældende godkendelsesbekendtgørelse (bek. nr. 514 af 27/5-2016 om godkendelse af listevirksomhed) omfattet af bilag 1 punkt 5.5.

5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.

De øvrige miljøgodkendte aktiviteter affaldssortering, slambehandling og oplag og håndtering af sand fra sandfang og vejbrønde er omfattet af bilag 2, punkt K212

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet er et varslet opfølgende tilsyn, for at vurdere om virksomheden har efterfulgt indskærperler meddelt som følge af tilsyn 29/6-2016 og tidligere meddelte indskærperler.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Den ikke miljøgodkendte del af virksomheden

Siden tilsynet i 29/6-2016 er der på dette areal tilført et læs affald i form af blandet jord og tagsten, og der er fjernet et stk. affaldscontainer, der indeholdt affald. Vedlagt foto nr. 13 og 17. Her ud over er der ingen synlige ændringer at se siden tilsynet 29/6-2016. Se foto nr. 1-3, 5- 12, 14-16, 18 og 19, 24, 27-29.

Den miljøgodkendte del af virksomheden

Det fremgik på tilsynet, at virksomheden på miljøgodkendt del har nedbragt antallet af containere udendørs og indendørs til et niveau, der vurderes at overholde 3. 3.4.

Der blev taget fotos på miljøgodkendt del. Se foto nr. 19 – 54.

Det fremgik på tilsynet, at store dele af virksomhedens befæstede areal på miljøgodkendt del er ryddet og rimelig rengjort. Virksomheden opfylder dog samlet ikke derved i tilstrækkeligt omfang vilkår 3.10.3 om at virksomheden skal fremstå ryddelig. Se fotos nr 25, 26, 27, 30, 34, 477, 48 og 52.

Vedr. tankinspektion: Virksomheden har på tilsynstidspunktet ikke efterfulgt indskærpelse af vilkår 3.14 og 3.1.5 om tankinspektion.

Vedr. journalføring: Virksomheden har på tilsynstidspunktet ikke efterfulgt krav fra tilsynsmyndigheden om fremlæggelse af dokumentation for oplaget i sandanlægget jf. vilkår 3.91 og 3.92.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Det vurderes at virksomheden ikke har efterfulgt indskærpelser meddelt efter tilsyn 29/6-2016 og tidligere om lovliggørelse af affaldsoplag på ikke miljøgodkendt del.

Det vurderes at forholdene på ikke miljøgodkendt del på enkelte punkter er lovliggjort. Det omhandler vilkår 3.3.4 om antallet af containere og vilkår 3-10.3 om at virksomheden skal fremstå ryddelig.

Det vurderes, at der her ud over på miljøgodkendt del ikke er foretaget lovliggørelse som indskærpet efter tilsyn 29/6-2016 og tidligere.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Teknik- og Miljømyndigheden finder anledning til at forelægge virksomhedens konstaterede manglende efterlevelse af de nævnte indskærpelser og vilkårsoverskridelser for Lolland Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg med indstilling iværksættelse af retlige håndhævelsesskridt.

- **Miljøscore**

Miljøscoren er efter tilsynet uændret 3,99.

- **Tilsynsførende:** Gorm V Sørensen, Miljøsagsbehandler

Fotos fra tilsyn den 12/10-2016



1 Ikke miljøgodkendt del. Brokker, beton og flamingoblokke. Overgroet. Her ingen ændring siden 29/6-2016



2. Ikke miljøgodkendt del. Brokker, beton og tegl. Overgroet. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



3. Ikke miljøgodkendt del. Brokker og beton. Overgroet. Her inden ændring siden 29/6-2016



4. Miljøgodkendt del. Sandoplæg med skaller. Delvis overgroet. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



5. Ikke miljøgodkendt del. Regnvandsbassin, Vanskeligt tilgængeligt og tilgroning langs brinkerne. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



6. Ikke miljøgodkendt del. I forgrunden træaffald (neddelt træaffald), delvis overgroet. I baggrunden slam anlægget. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



7. Ikke miljøgodkendt del. Træaffald, neddelt. I baggrunden TV/midt: blandet usortet affald. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



8. Ikke miljøgodkendt del. TV: Askeoplæg, delvis overgroet. I baggrunden TH: Blandet, usortet affald. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



9. Ikke miljøgodkendt del. Askeoplæg, delvis overgroet. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



10. Ikke miljøgodkendt del. Askeoplæg. Samme som 8 og 9. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



11. Ikke miljøgodkendt del. Askeoplæg (vist på 8,9 og 10) - ikke tilgroet skrænt. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



12. Ikke miljøgodkendt del. Gasbeton, brokker og beton. Her ingen ændringer siden 29/6-2016.



13. Ikke miljøgodkendt del. Bunke af blandet tegl, brokker og jord tilkørt siden tilsynet 29/6-2016.



14. Ikke miljøgodkendt del. Oplag af granitkantsten og kasserede stål-tagplader. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



15. Ikke miljøgodkendt del. Foran tv: Oplag af kasserede ståltagplader. Bagved: Containere med affald, delvis tilgroede. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



16. Ikke miljøgodkendt del. Foran: revnet armeret beton. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



17. Ikke miljøgodkendt del. Container med affald fjernet siden 29/6-2016.



18. Ikke miljøgodkendt del på grænsen til miljøgodkendt del. Foran: tom container. Bagved: Miljøgodkendt del containere med affald. Tv: affald i form af træpaller og kasseret transport ikke i container.



19. På grænsen mellem miljøgodkendt og ikke miljøgodkendt del. 2 tomme containere. Her ingen ændring siden 29/6-2016.




20. Miljøgodkendt del. Container med affald- primært plastaffald. Der er fjernet flere containere herfra siden 29/6-2016. Der ses affald uden for container.



21. Miljøgodkendt del. Blandet, usorteret affald ikke i container. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



22. Miljøgodkendt del. Blandet, usorteret affald ikke i container. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



23. Miljøgodkendt del. Blandet usorteret affald ikke i container. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



24. Foran th: Miljøgodkendt del. Blandet, usorteret affald ikke i container.
Bagved: Ikke miljøgodkendt del. Træaffald, plader mv.



25. Miljøgodkendt del. Foran: Rester af flydende polymer beregnet til slambehandling/-afvanding i pallettanke. Enkelte tomme. Bagved: Slambehandlingsanlæg. Eneste ændring her siden 29/6-2016 er at flisearealet er fejlet.



26. Miljøgodkendt del. Jord henlagt ikke i container. Det sorte jordparti der ses th er tilkørt og placeret her siden 29/6- 2016.



27. Miljøgodkendt del. Foran, midt og tv. Tomcontainer. I baggrunden jordoplæg ikke i container. Th: ikke miljøgodkendt del. Træaffald, byggeplader, jern og metal mv. Eneste ændring her siden 29/6-2016 er at flisearealet er fejlet.



28. På grænsen mellem miljøgodkendt og ikke miljøgodkendt del. Jord og træaffald delvis overgroet. Ingen ændring her siden 29/6-2016.



29. På grænsen mellem miljøgodkendt og ikke miljøgodkendt del. Tom container (ses på 27). Træaffald delvis overgroet. Ingen ændringer her siden 29/6-2016.



30. Miljøgodkendt del. Del af slambehandlingsanlæg. Umiddelbart ikke i brug. Eneste ændring her siden 29/6-2016 er at flisearealet er blevet fejlet.



31. Miljøgodkendt del. Del af slambehandlingsanlæg. Umiddelbart ikke i brug. Ingen ændring her siden 29/6-2016.



32. Miljøgodkendt del. Container. Indhold en smule kabelaffald.



33. Miljøgodkendt del. Tom container.



34. Miljøgodkendt del. Mobile tankanlæg. Nederst th. ses fejlet fliseareal. Dette er foretaget siden 29/6-2016.




35. Miljøgodkendt del. Oliesepareringsanlæg. Manuelt udstyr til håndtering/ spildopsamling af olieaffald er placeret inde i tankgraven.



36. Miljøgodkendt del. Oliesepareringsanlægget. Udstyr til håndtering/-spildopsamling af olieaffald er placeret inde i tankgraven.



37. Miljøgodkendt del. Olie-separationsanlæg. Tanke, tromler, lågfade mv. opstillet i tankgraven.



38. Miljøgodkendt del. Tanke placeret i tankgraven bagest, i den mørke del af olie-separeringsanlæggets hal. Foto underbelyst, derfor kornet/sort-hvidt.



39. Miljøgodkendt del. Affaldssorteringshal er tømt for affald. De emner der ses er ikke affald til sortering. Denne hal blev ikke besøgt 29/6-2016. Det vurderes at der her ikke er nogen ændring siden 29/6-2016.



40. Miljøgodkendt del. Foran: mobilt maskinel til spildevands/-slamopsamling indbygget i container. Bagved, th: 2 kasserede askecontainere. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



41. Miljøgodkendt del. Rester af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald mv. i gammel askecontainer vist på 40. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



42. Miljøgodkendt del. Samme askecontainer som 41. Der ses en del aske i containeren. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



43. Miljøgodkendt del. Kasseret askecontainer vist på 40, med rest af aske. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



44. Miljøgodkendt del. Samme container som 43. Her igen ændring siden 29/6-2016.



45. Miljøgodkendt del. Slangeforbindelse mellem oleisepareringsanlægget og nabovirksomheden Nordic Sugar Nakskovs spildevandsanlæg/biogasanlæg. Disse slanger er antageligt ikke i brug. Det vurderes at der her ikke er ændringer siden 29/6-2016.



46. Miljøgodkendt del. De samme slanger som ses på 45 på jorden, delvis overgroet.. Det vurderes at der her ikke er ændring siden 29/6-2016.



47. Miljøgodkendt del. Oplag af knust asfalt, ikke i container. Antageligt ikke affald. Ændring siden 29/6-2016. Enkelte containere/mobilt materiel her er fjernet siden 29/6-2016.



48. Miljøgodkendt del. Foran: Fliseareal fejret og ryddet siden 29/6-2016. Bagved opstilling af lukket containere, samt div. mobilt/kørende materiel.



49. Miljøgodkendt del. Oplag af sand udenfor container. Evt. ikke affald. Oplaget synes skubbet op, evt. flyttet siden 29/6-2016.



50. Miljøgodkendt del. Oplag af jord og brokker ikke i container. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



51. Miljøgodkendt del. Oplag af jord, sten og brokke samt lidt opbrudt asfalt ikke i container. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



52. Miljøgodkendt del. Tv. Ses sandladen opfyldt. Containere med og uden affald placeret langs sandladen og bagved th er fjernet siden 29/6-2016. Flisearealet er fejlet siden 29/6-2016.



53. Miljøgodkendt del. Slambehandlingsanlæg, østlig del. I baggrunden ses 4 stk. blå tomme containere. Her ingen ændring siden 29/6-2016.



54. Miljøgodkendt del. Slambehandlingsanlæg vestlig del. Her ingen ændring siden 29/6-2016.