



Circle K Danmark A/S  
Ballerup Byvej 115  
2750 Ballerup

**BY, ERHVERV OG MILJØ**

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
www.ballerup.dk

Dato: 21. november 2019

Tlf. dir.: 4175 0127  
E-mail: mt-miljo@balk.dk  
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-15-19

**Miljøtilsynsrapport for basis tilsyn udført den 19. november 2019**

Virksomhedens navn	<b>Circle K Danmark A/S</b>
Virksomhedens adresse	Hold-an Vej 115, 2750 Ballerup
CVR nummer	28142412
Matrikel	8 DK, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4497 0221
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Søren Nakskov (SN)
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden

Oversigtskort for Hold-an Vej 115, 2750 Ballerup



### **Håndhævelser**

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i 2015 og ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 19. november 2019.

### **Generelt vedrørende Circle K**

#### *Aktiviteter*

Virksomheden udfører brændstofsalg, bilvask og detailhandel.

#### *Jordforurening*

Ejendommen er registreret forurenede på vidensniveau 2 (angivet med **rødt** på oversigtskortet).

#### *Kloakering*

Ejendommen er fælleskloakeret. Tegninger kan findes på [www.filarkiv.dk](http://www.filarkiv.dk).

#### *Opvarmning*

Virksomheden opvarmes med elvarme (varmepumpe).

### **Gennemgang af miljøforhold**

#### *Vand*

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

### *Spildevand*

Virksomheden har processpildevand fra vaskehallen. Der er meddelt spildevandstilladelse den 15. november 2007. Ejendommens olieudskillere tømmes to gange årligt af Leif M Jensen.

### *Luft*

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

### *Opbevaring/afhentning af affald*

Virksomheden sorterer i fraktioner brændbart, pap og farligt affald. Brændbart og pap håndteres af Marius Pedersen. Olieudskilleraffaldet håndteres (som nævnt ovenfor) af Leif M Jensen.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

### *Tanke*

Der er i alt 5 nedgravede brændstoftanke på ejendommen, hvoraf alle 5 er i brug (T1 (2-delt; T1a og T1b), T2, T3, T4 og T5). Disse er omfattede af regelmæssige inspektioner og trykprøvninger (den seneste er udført i 2018). De næste inspektioner og trykprøvninger af T1a, T3 og T4 og T5 skal foretages senest i 2023. For T1b og T2 skal de foretages senest i 2028.

## **Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	21-11-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	<b>3,47</b>

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk) – her er det muligt, med tid, at

se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm