

MANNA TRAKTOR- OG MASKINFORRETNING A/S
Bredningen 103, Manna
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 6-11-2017
Sags. nr.: 09.02.01-K08-878-11
Sagsbeh.: Henriette Kolby
Lokaltf.: +4599455505
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Miljøtilsyn hos Manna traktor-og maskinforretning A/S

Brønderslev Kommune foretog den 26. oktober 2017 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Både værksted på Bredningen 103, Manna og udstillingshal på Hammelsevej 16, Manna blev besøgt i forbindelse med tilsynet.

Tilsynet var varslet den d. 29. september 2017.

Til stede ved tilsynet var:

- Michael Jensen, Manna Traktor- og Maskinforretning A/S
- Henriette Kolby, Brønderslev Kommune

Der er udarbejdet en tilsynsrapport med de oplysninger, kommunen har noteret ved tilsynet, og kopi af rapporten er vedlagt til orientering.

Ved tilsynet var der ikke forhold, der umiddelbart gav anledning til påbud eller indskærpelse.

Affald

Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Såfremt der er farligt affald i beholdere udenfor ved vaskepladsen skal dette opbevares som beskrevet, da den pågældende opbevaring giver anledning til risiko for forurening af kloaksystemet.

Kattegrus med olie kommes i brændbart. Det henstilles at kattegrus med olie fremadrettet bortskaffes som farligt affald.

Olietanke

Bredningen 103, Manna:

På BBR er nu registreret flg. olietanke:

- 1200 l overjordisk tank fra 1986, Denne vil blive erstattet af ny tank.
- 1100 l overjordisk tank til spildolie fra 1993. Denne er erstattet af 700 l tank godkendt til spildolie jf. foto. Placeret udendørs.
- 2400 l overjordisk tank fra 1996 til motor og/transmissionsolie (placeret udendørs)
- 1200 l overjordisk tank fra 2010. til fyringsolie (placeret indendørs)
- 1200 l overjordisk tank fra 1973 til fyringsolie (placeret udendørs)

1200 l tank til fyringsolie fra 1986 vil blive fjernet og der bliver sat en ny 1200 l tank op. Når tankattest er sendt til Brønderslev Kommune slettes denne tank og den nye tank tilføjes BBR. Ny tankattest bedes fremsendt **senest den 1. december 2017.**

1100 l tank til spildolie er fjernet og erstattet af ny 700 l godkendt til spildolie. Den nye spildolie-tank står udenfor under halvtag jf. foto.

Tankattest på den nye spildolietank bedes fremsendt **senest den 1. december 2017**. Når tankattest er sendt til Brønderslev Kommune slettes 1100 l tank til spildolie som står på BBR attesten og den nye 700 l tank tilføjes BBR.

1200 l overjordisk tank fra 1973 vil blive erstattet af ny tank. Når tankattest er sendt til Brønderslev Kommune slettes denne tank og den nye tank tilføjes BBR. Ny tankattest bedes fremsendt **senest den 1. december 2017**.

I sidste tilsynsbrev stod at der var en tank på loft af ukendt alder. Er denne fjernet/sløjfet ?

Hammelmosevej 16

På BBR er ikke registreret nogle olietanke. 1500 l dieseltank fra 1989 påføres BBR.

Spildevand

Virksomheden har i 2011 fået etableret ny vaskeplads jf. foto 2.

Sejlstrup Entreprenørforretning har stået for anlæg af vaskepladsen og er i den forbindelse blevet bedt om at fremsende dokumentation på olieudskillere, sandfang, kloakplan mv. Der er ved udsendelsen af tilsynsbrevet endnu ikke modtaget materiale herfra. I forbindelse med udledning af andet spildevand end sanitært, skal der udarbejdes tilslutningstilladelse.

Ovennævnte materiale bedes fremsendt **senest den 1. december 2017**.

Afkast

Af sidste tilsynsskema fremgår at afksthøjden vedr. slibestøv er 1 meter over tagryg. Såfremt der foretages slibning gælder ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens¹ § 11 flg.:

"Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget."

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Bredningen 103, Manna og Hammelmosevej 16, Manna er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,0 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen² skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

¹ BEK nr. 1312 af 08/11/2016. Autoværkstedsbekendtgørelsen

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrev og -skema er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henriette Kolby
Sagsbehandler - Virksomheder

Henriette.Kolby@99454545.dk

Bilag

Bilag 1: Fotos taget den 26. oktober 2017.

Bilag 2: Tilsynsskema

Bilag 1: Fotos taget den 26. oktober 2017.

Foto 1: Spildolietank på 700 l (udendørs ved vaskeplads)



Foto 2: Vaskeplads



Tank på Hammelsevej 16



Bilag 2: Tilsynsskema

Tilsynsskema

Tilsynsførende: Henriette Kolby, Brønderslev Kommune

Virksomhed: Manna Traktor- og Maskinforretning A/S

Dato: 26. november 2017

Adresse: Bredningen 103, 9700 Brønderslev (Manna)

Tlf.: 98887611

Kontaktperson: Micheal Jensen

CVR-nr.: 30555104

Tilstede ved tilsynet: Michael Jensen

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde(r)

Salg og service af traktorer og landbrugsredskaber.

Produktionsareal	Etablering på nuværende adresse	Antal ansatte	Driftstider (værksted)	
350 m ²	År: 1981	10	Hverdage kl.: 7.30 – 15.30	Weekend kl.: Sjældent
Planforhold	Lokalplaner: 6352-01, 6346-01 og 6352-02			
Beliggenhed - Afstand fra forureningsfølsomme områder				

> 100 m

20 – 100 m

< 20 m

Miljøforhold på virksomheden

Obs!! Resten af siden udfyldes til sidst på baggrund af de efterfølgende skemaer.

Oversigtsskema

Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Støj	Er der problemer med støj fra virksomheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Affald	Forekommer der andet affald end alm. dagrenovation/brandbart affald?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Andre bemærkninger

Miljømærker, miljøpolitik, certificering, renere teknologi, substituering af produkter m.v.

Eventuelt vedlægges bilag med planskitse over virksomhed med angivelse af produktionsareal, luftafkast, støjkilder, tanke, andet oplag af olier og kemikalier, udskillere, til- og frakørselsforhold mv.

1. Luftemissioner

Aktivitet/proces	Afkast-højde over tag(m)	Indv. dia. i afkast (m)	Udsuget luft-mængde (m ³ /h)	Stof	Emissions-konc. (mg/m ³)	Filter/rensning?	Filtre-rings-%
Svejsning (CO ₂) i uleget stål.	1			Svejserøg		Nej	
Sliber	1			Slibestøv		Cyklon	
Udstødningsudsug	1			Udstødningsgas		Nej	

Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast? Ja Hvor ofte: Nej

Bemærkninger

Maling foregår kun som mindre reparationsarbejder. Se bemærkning i tilsynsbrev vedr. slibestøv.

2. Opvarmning

Oliefyr Gasfyr Fjernvarme Andet:

Udføres årligt tilsyn med fyr? Ja Nej Dato for sidste tilsyn: November 2011

Bemærkninger

Vester Hjermitslev VVS foretager tilsyn med oliefyr. Krav om årligt energitilsyn.

3. Støj

Foregår der støjende eller stærkt støjende aktiviteter? Ja, udfyld skema herunder Nej

Aktivitet/proces	Støjkilde	Placering
Vaskeplads	Damprenser	Vaskeplads

Værkstedaktiviteter	Håndtering af værktøj, maskiner mv.	Primært indendørs
Trykluft	Kompressor (der er tænd og sluttet på)	Udendørs
Bemærkninger		
Ingen klager over støj.		

Oplag af olier og kemikalier (råvarer og affald)

Er der nedgravede eller fritstående tanke? Ja, udfyld skema 4 Nej
Er der anden opbevaring af olier og kemikalier? Ja, udfyld skema 5 Nej

4. Tanke

Type (nedgravet/fritstående)	Indhold	Volumen (l)	Etableret (år)	Tank-attest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
Fritstående	Motor- /transmissionsolie	2400	1996	7437-01	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fritstående *	Fyringsolie	1200	1973		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Fritstående*	Fyringsolie	1200	1986	377564 SB 600/81	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fritstående	Fyringsolie	1200	2010	Udleveret 01-5313	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fritstående**	Diesel (står på Hammelmosevej 16)	1500	1989	Brande 1649	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fritstående***	Spildolie	1100	1993	Sunds 501s	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord?					<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er alder og type af tank OK?					<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Bemærkninger

*1200 l tank til fyringsolie fra 1986 og 1973 vil blive fjernet og der bliver sat en ny op.
** Tanken på Hammelmosevej 16 stod ikke på BBR attesten men er nu påført.
*** Tank til spildolie er fjernet
Se tilsynsbrev.

5. Anden opbevaring af olier og kemikalier

Type / Indhold	Opbevaring (dunk, tromle, palletank)	Placering (uden-/indendørs)	Bemærkninger (spildbakke)
Kølevæske	Dunk	Indendørs	Spildbakke
Sprinklervæske	Dunk	Indendørs	Spildbakke
Div. olier	Dunke, tromler	Indendørs	Delvis spildbakke
Div kemi	Bøtter, dåser mv.	Indendørs	Kemiskab
Farligt affald (spraydåser og oliefiltre)	Container	Udendørs	Ifølge sidste tilsyn på vaskeplads, ej spildbakke
Spildolie	Olietank	Udendørs	På vaskeplads

Opfyldes kravene om opbevaring af olier og kemikalier? Ja Nej

Bemærkninger

Se tilsynsbrev vedr. opbevaring af farligt affald udenfor ved vaskeplads.

6. Andet affald

Affaldstype	EAK-kode	Opbevaring	Transportør/Modtageanlæg
Industrirenovation		Container	Marius Pedersen
Pap		Container	Sølvkær og Pedersen
Jernskrot		Container	Stena
Farligt affald (Oliefiltre) ^{****}		Udendørs plant-container (240 l)	Modtagestation Vendsyssel
Olie- og benzinudskiller og sandfang ^{*****}		OBU	HSC kloakservice
Dæk		Udendørs	AVV genbrugsplads
Batterier ^{*****}		Indendørs syrefast kar	Danbrit
Afhentes farligt affald i henhold til regulativ?			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har virksomheden fritagelse for afleveringspligten? Hvis ja, se bemærkninger			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger			
**** Set kvittering for afhentning af oliefiltre af Modtagestationen dateret marts 2017 (afhentet 276 stk.)			
***** Set kvittering for tømning af OBU dateret den 5. oktober 2017.			
***** Set kvittering for afhentning dateret september 2017.			
Bemærk kattegrus med olie kommer i brændbart fortalte at det skulle bortskaffes som farligt affald.			

7. Spildevand

Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår? (Hvis JA – gå til skema 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)? Hvis JA kræves tilslutningstilladelse – udfyld evt. resten af skema 7.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Proces/kølevand	Hjælpstoffer mv.		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningmønster)
	Navn/indhold	Forbrug (l/år)		
Vask af materiel	Koldaffedtning, Metalinas Delta F2	35-40		Hedvandsrenser

Vedrørende udskillere

Type	Volumen	Placering	Sandfang	Helstøbt*
Koalescensudskiller, kl. 1	6l/800	Vaskeplads		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema?				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er afløb fra håndvask tilsluttet udskillere?				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger?

Ja Nej

Bemærkninger

Materiale vedr. vaskeplads fremsendes. Ved lejlighed bør der udarbejdes tilslutningstilladelse. Datablad på koldaffedningsmiddel fremsendes.

