

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	01.10.2019
CVR-nummer	28852436
P-nummer	1011494966
e-Doc journal nr.	13/026846
Virksomhed	Malling Autoværksted
Adresse	Bredgade 44
Postnummer og by	8340 Malling
Telefonnummer	86931136
e-mail	info@mallingauto.dk
Kontaktperson	Lars Hundsdal
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Ca. 1944 (nuværende ejer fra 2010)
Udvidelser/ændringer	Ingen siden seneste tilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lars Hundsdal og Berit Hundsdal
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen 2017 ligger virksomheden i boligområde 310612BO. Området var tidligere udlagt som centerområde.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er et autoværksted, hvor der foretages autoreparation og servicetjek af biler mv. Fra ejendommen driver OK tillige salg af autobrændstof. Denne aktivitet er ikke knyttet til autoværkstedets drift.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Værkstedets maskinpark og -anlæg

4 stk. lifte

1 stk. kompressor (udendørs i støjisoleret skur)

1 stk. dækmaskiner

1 stk. afbalanceringsmaskiner

2 stk. svejseapparater

Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Der er i alt ansat 4 personer på værkstedet.

Driftstid

Hverdage: Man – Tors: 07.30 – 16, Fre: 07.30 – 14.00

Lørdage og søn- og helligdage: Ingen aktivitet

Råvarer

Olie, kølervæske og sprinklervæske, som opbevares indendørs.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra seneste tilsyn.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til centerområde.

På virksomhedens ejendom er der bolig. Derudover er der bolig umiddelbart på den anden side af skel.

Der er ikke modtaget klager over støj.

Under tilsynet blev der ikke fundet forhold, som giver anledning til bemærkninger.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Der er udsugning fra udstødning og svejsning. Afkast er etableret i gavlen ca. 5 meter over terræn.

Det vurderes ikke at give anledning til væsentlig forurening. Ved eventuel omlægning vil afkast blive ført 1 meter over tag.

Opvarmning

Virksomheden er fjernvarmeforsynet.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ (planlagt separatkloakeret)

I værksted er der etableret gulv afløb og umiddelbart udenfor port er etableret aquadrænrende. Eneste spildevand som afledes, er fra evt. gulvvask – efter at gulv er fejlet, og dernæst fra vand afdryp fra biler (regn og sne). Gulv afløb og aquadræn afleder via sandfang og olieudskiller til Aarhus Vands afløbssystem. Olieudskiller og tømning hører under OK som har salg af brændstof fra ejendommen.

Grundet den beskudne afledning og det forhold, at afløb er koblet på olieudskiller, findes ikke anledning til at meddele særskilt spildevandstilladelse.

AFFALD

Oversigt over affald

Spildolie, oliefiltre, kølervæske, bremsevæske, spraydåser og lign. samt plastdele, autoruder og el-skrot afleveres til kommunal genbrugsplads, som virksomheden er tilmeldt.

Blyakkumulatorer/batterier returneres til forhandler.

Jern og skrot afhændes til NOVA Odder.

Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i tromler i overdækket skur, placer på riste over opsamlingsbeholder, som kan rumme indholdet af størst anvendte beholder.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Opbevares miljømæssigt forsvarligt indendørs.

Påfyldningsplads for brændstof

Det bemærkes, at dette driftes af OK.

Pladsen er SF-sten belagt med membran under.

Belægningspladser på øvrige pladser og arealer

Giver ikke anledning til bemærkninger.

Tankoversigt

Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Standeranlæg	Tank nr.	Producent	Bemærkninger
5	Benzin	20.000	1995	Nedgravet	JA	7156-01	ROUG	Dobbeltvægget. Ejes og driftes af OK
6	Benzin	20.000	1995	Nedgravet	JA	7158-01	ROUG	Dobbeltvægget. Ejes og driftes af OK

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 22. oktober 2019

Henning I. Hansen

Akademiingeniør