

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-08-2019 på ejendommen:

Borrisvej 21  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen samt ejer af dyreholdet
-------------------------	--

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Pumpen til at bortlede restvand fra ensilagesiloer til pilebed er ude af drift.
- Der er ikke etableret murafrænsning og ingen afløb i den nordlige ende af ensilagesilo.
- 300 og 1.830 m<sup>3</sup>. gyllebeholdere har sidst haft beholderkontrol i hhv. 2008 og 2005.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Pumpen ved ensilagesiloer skal efterses og altid være tilsluttet strømforsyning.** Det skal sikres, at restvand fra ensilagesiloer fordeles i pilebedet. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.
- Ensilagesilo langs med vej skal have etableret afløb i den nordlige ende, hvis ikke der etableres mur med en højde af minimum 1 meter. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Forholdet skal laves senest 01-06-2020.** Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18 stk. 2.

- **Gyllebeholdere skal inden 01-11-2019 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

### Opsummering af håndhævelser

15-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol.
15-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Restvand fra ensilagesiloer skal pumpes til pilebed og fordeles ud over arealet.
15-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo mod vest skal i den nordlige ende have etableret murafgrænsning eller afløb.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde"
Sidste tilladelse	30-05-2014
Tilladte dyreenheder	151,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anmeldelse: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2014 er udnyttet.</li><li>- Miljøgodkendelse fra 2010 med efterfølgende tillæg (fristforlængelse) er ikke udnyttet.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestalde med spaltegulv.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	180	82,85	30-05-2014	
St.r. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	140	64,44	30-05-2014	
St.r. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,60	30-05-2014	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,21
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	125	56,53	763,64	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,24	0,00	3,33
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	6	1,54	17,10	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 14-08-2019:</u> 118 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 1 kvie (0-6 mdr.), 125 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 sl.kalve (0-6 mdr.), 6 sl.kalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2016/2017: 2 kvie (0-6 mdr.), 119 kvier (6 mdr.-kælvning).</li> <li>- 2015/2016: 6 kvie (0-6 mdr.), 112 kvier (6 mdr.-kælvning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-2001	1.140	2.200	0	Afløb til pumpebrønd
Ensilageplansilo	01-01-2004	515	1.000	0	Afløb til pumpebrønd

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Mod syd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til pumpebrønd, hvorfra der kan pumpes til pilebed nord for ensilagesiloer.</li> <li>- Ved tilsynet var pumpen ude af drift.</li> <li>- <b>Pumpen skal året rundt være tilsluttet strøm.</b></li> <li>- <b>Pumpesystemet skal renses, så restvand frit kan pumpes til pilebed.</b></li> </ul> <p>Mod nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er ikke etableret murafrænsning og ingen afløb.</li> <li>- <b>Der skal i den nordlige ende af ensilagesilo langs med vej etableres afløb eller murafrænsning på minimum 1 meters højde.</b></li> <li>- De øvrige ensilagesiloer er etableret før 1. august 2002 og er derfor ikke omfattet af krav om randbelægning, fald mod afløb eller murafrænsning.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Ensilageplads kan ikke anvendes til møddingsplads, så længe restvandet pumpes til pilebed. Restvand skal indeholde mindre end 0,3 kg N pr. ton.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Langvang Agro A/S	Højbyvej 3		1.813,0 0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	13-08-2008	10	75	300		Beholderkontrol udført den 13-08-2008.
Gyllebeholder	01-01-1994	01-01-2005	10	450	1.830		Beholderkontrol udført i 2005.
Gyllekanaler	01-01-2001			0	836		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1979			0	20		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1979			0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 300 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2008. <b>Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.830 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2005. <b>Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle afhentes fra fortanke af biogasanlæg. 1.830 m <sup>3</sup> . gyllebeholder anvendes af Højbyvej 3.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Restvand fra ensilagesiloer kan pumpes til pilebed nord for ensilagesiloer. <ul style="list-style-type: none"><li>- Ved tilsynet var pumpen ude af drift.</li><li>- <b>Pumpen skal året rundt være tilsluttet strøm.</b></li><li>- <b>Pumpesystemet skal renses, så restvand frit kan pumpes til pilebed.</b></li><li>- <b>Det skal sikres, at restvandet fordeles korrekt i pilebedet.</b></li></ul>
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tidligere oplyst ved tilsyn: Tagvand ledes ud gennem dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
33ab	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1991	Autogasolie (Dieselolie)		Indendørs		

## Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>2 olietanke af ældre står i skur mellem staldanlæg. Olietankenes alder blev ikke set ved tilsynet men blev vurderet til at være af ældre dato. Olietankene anvendes ikke og de er ikke registrerede i BBR-registeret på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hvis olietankene i fremtiden skal anvendes, skal de være mindre end 30 år gamle og skal registreres i BBR. Dette kan gøres via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a>.</li></ul> <p>I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 1991 fjernet i BBR-register.</p>
Olie (opbevaring)	<p>Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.</p> <p>Mindre mængde spildolie skal afleveres på genbrugsplads.</p>

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Lundgårdvej 10, hvor der er affaldscontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved lille gyllebeholder, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2115): 40.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.</p> <p>Zone rundt om boring: Ok.</p>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--



## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-08-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*