



Rapport for miljøtilsyn hos Troldkirkevej 20, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Ole Pugholm Andersen	Troldkirkevej 20	9240 Nibe	
Tilsynsdato	20-01-2022		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32603
Mobiltelefon		CVR nr.	98464654
E-mail		P. nr.	1002874130

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	30-06-2017
Tilladte dyreenheder	1.053,83 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-10-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på de to beholdere syd for bedriften, og logbog skal føres fremadrettet.
25-08-2020	Indskærpelse	Meddelt	Der må ikke ligge ensilage på de yderste 2 meter af ensilagepladsen, og afløb skal være fritlagte (foto indsendt af fritlagt afløb)
25-08-2020	Aftale	Meddelt	Dokumentation for pH i gyllen ved syretilsætning skal være tilgængelig ved fremtidige tilsyn
30-10-2020	Indskærpelse	Meddelt	Antallet af malkekøer skal holdes indfor det tilladte niveau
20-01-2022	Indskærpelse	Meddelt	Der opbevares ensilage på randzonen. Saft ledes ud på jorden til vandløb og ikke i afløb. Afløb ikke friholdte.
20-01-2022	Indskærpelse	Meddelt	Saft fra ensilageplansiloerne som er løbet ud på jord til vandløb skal suges op/fjernes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	21,43	30-06-2017	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Udegående	5	2,17	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	5,59	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	235	77,15	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	235	6,14	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,94	30-06-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	235	4,61	30-06-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	70	98,42	30-06-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	400	562,40	30-06-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	128	34,59	30-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	140	50,97	30-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	10,48	30-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	350	177,92	30-06-2017	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-06-1990	0	500		
Dybstrøelse u. afløb	01-01-2010	0	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, sidebegrænsning	Der lå ensilage på randbelægningen både i den østlige og den vestlige ende af plansiloanlægget. Afløb var ikke frie, så saft kan ikke løbe i afløbet. Det indskræpes, at der ikke må ligge ensilage på de yderste 2 meter af ensilagepladsen.
Ensilage, afløb	Afløbene ved plansiloerne er ikke frie - kun et enkelt i den vestlige ende er frit. De øvrige er tildækket med ensilage eller spild. Der er afløb fra siloerne til omgivelserne mod nord. Der ses afløb både i den vestlige ende, østlige ende og midt på langsiden mod nord. Det indskræpes at afløbene holdes frie og at saft/vand fra pladserne ledes hertil. Der er også sket afløb af ensilagesaft / vand fra forpladsen mod vest til vejgrøften - det er løbet ned langs nedgangen til tunnelen.
Ensilage i markstak - placering	Der er samlet en del vand ved græsensilage i markstak, men der er umiddelbart ikke tegn på afløb herfra.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1989	26-06-2012	0	1.430	Flydelag	
Gyllebeholdere	01-01-2002	18-12-2017	0	3.000	Flydelag	Krav om 5-årig beholderkontrol
Gyllebeholdere	01-02-2011		0	3.000	Flydelag	
Gyllekanaaler	01-01-1989		0	800		
Ensilageplansilo	01-01-2010		0	1.600	Intet	

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost, øvrige	Der var aktivitet med flytning af dybstrøelse/kompost til markstak. Ejer blev gjort opmærksom på krav om overdækning og afstandskrav på 15 meter til vandløb. Ejer oplyser, at dybstrøelsen skal spredes ud umiddelbart efter 1. februar 2022.	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Det tyder på, at afløb fra ensilageplansiloerne er endt i vejgrøft langs Ny Nibevej. Vejgrøften har via rør lidt mod øst forbindelse til Bjerregårdsgrøften nord for Ny Nibevej.