

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 23-06-2023 -  
Tornbjerggaard 2022 ApS, Tornbjergvej 1, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Michael Damgaard Richelsen		
Adresse	Tornbjergvej 1, 6500 Vojens		
Telefon	74545343	CHR nr.	53169
E-mail	ts@richelsen.eu	CVR nr.	43228277
Mobil	51261556	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/12806
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	26-09-2019		
Ændret tilladelse	08-09-2016		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Michael Damgaard Richelsen, driftsleder Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	<p>Ved sostalden er der 2 betonklodser. Døde søer kommer ud på disse betonklodser. Driftsleder finder en løsning, så der ikke ligger blod på betonklodserne, der tiltrækker fluer. Der skal kunne vaskes. Der indsendes billeder herfor til kommunen.</p> <p>Der afventes en affaldsløsning fra City Containere til efteråret og ellers tager driftsleder fat i dem. Der blev udleveret affaldsfolder.</p> <p>Rottekasserne er et opmærksomhedspunkt.</p> <p>Driftsleder har indsendt billeder af hver stald, så der er dokumentation for staldgulv i forhold til § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen.</p> <p>Der er søgt om tilskud til teltoverdækning af alle tre gylletanke. Der indsendes en § 12 bagatel ansøgning til kommunen.</p> <p>Der er fokus på el-, vand og dieselolieforbruget. Der er udleveret redegørelse ofr energiforbrug, dokumentation for udskiftning af brænder af Derma Teknik. Der er udskiftet til LED af elektriker. Der er udleveret dokumentation herfor.</p> <p>Der er 5 foderblandinger fordelt på polte, smågrise og 3 til søer. Blandingerne er indsendt.</p>

Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 26/9-2019.
--------------------------------	--

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 16a miljøgodkendelsen den 26/9-2019.</p> <p>Der er følgende produktionsarealer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stald 1: Farestald 841 m<sup>2</sup></li> <li>- Stald 2: Farestald 430 m<sup>2</sup></li> <li>- Stald 1: Drægtighed og aflastning 54 m<sup>2</sup>+ 851 m<sup>2</sup></li> <li>- Stald 2: Drægtighed 622 m<sup>2</sup></li> <li>- Stald 2: Løbe og gyltestier 27 m<sup>2</sup> + 37 m<sup>2</sup> + 178 m<sup>2</sup></li> <li>- Stald 2: Forlæng - løbe-, gylte og ornestier 28 m<sup>2</sup> + 151 m<sup>2</sup> + 182 m<sup>2</sup></li> <li>- Stald 3: Smågrise/polte 146 m<sup>2</sup> + 438 m<sup>2</sup></li> <li>- Hestebokse 60 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Samlet 4045 m<sup>2</sup></p> <p>Der blev set ind gennem vinduerne for at efterse produktionsarealerne. Det var ok. Der blev udleveret E-kontrol ved tilsynet.</p> <p>Der er 5 hestebokse uden afløb.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	aflast	54	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-09-2019	26-09-2025
1	drg 1	851	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
1	fare 1	841	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	dgt 2	622	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	fare 2	430	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	forl 2	28	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
2	forl 2	182	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019	
2	forl 2	151	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	27	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	37	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	178	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
3	smg/po	146	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025

3	smg/po	438	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
4	heste	60	Heste	Dybstrøelse		26-09-2019	26-09-2025

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	aflast	Ja	54	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-09-2019
1	dgt 1	Ja	851	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
1	fare 1	Ja	841	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	dgt 2	Ja	622	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	fare 2	Ja	430	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	182	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	151	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	28	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
2	lø/g 2	Ja	27	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
2	lø/g 2	Ja	37	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	lø/g 2	Ja	178	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019
3	smg/po	Ja	438	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
3	smg/po	Ja	146	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-09-2019
4	heste	Ja	60	Heste	Dybstrøelse		26-09-2019

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-09-2019		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Tornbjergvej 1.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16a miljøgodkendelsen fra den 26/9-2019: Vilkår 1: Vilkår skal overholdes fra § 16a, stk. 2 er meddelt. Der ses særskilt på dakapladsen.

	<p>Vilkår 2: Der er ikke sket ændringer i ejerforholdene. Pr. 1-5-2022 er det Brdr. Ewers, der er ejere og driftsleder er Michael Richelsen.</p> <p>Vilkår 3 + 9: Årlig opgørelse af vandforbrug fra husdyrproduktionen. Dette er pt. ikke aktuelt, idet der ikke er gået 1 år efter § 16a er ibrugtaget. Det er oplyst 13.277 m<sup>3</sup>. Det er en stigning. Der er udarbejdet et vand-forbrugsregnskab. Nyt højtryksrensaneanlæg vil reducere vandforbruget. Sønderjysk Sprøjteservice henter vand til sprøjtearbejdet og det er en ny vandpost.</p> <p>Vilkår 4: Elforbrug. 169.847 kwh. Der er LED, lavenergi-ventilatorer. Nyt højtryksrensaneanlæg. Disse tiltag har reduceret elforbruget med ca. 32.208 kwh på årsbasis.</p> <p>Vilkår 5: Tegninger over produktionsarealer. Der er tegninger over alle stalde. Der var ingen tomme stalde/sektioner på tilsynsdagen.</p> <p>Vilkår 6: Kun dyr i de røde markerede stalde. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Ventilationsanlæg - vedligehold og service. Efter hvert hold og i drægtighedsstald 1 gang årligt. Det er Agro Funki der tjekker 1 gang årligt.</p> <p>Vilkår 8: Energirapport. Der er indsendt el-eftersyn fra den 20/5-2022.</p> <p>Vilkår 10: Spildolie - opbevaring. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 11-12: Olie, kemi og flydende farligt affald - opbevaring. Ingen. Fyringsolie i stald - 25.608 l og stuehus 4.108 l. Dieselolie 1.000 l.</p> <p>Vilkår 13: Skriftlig aftale om daka plads. Den er der. Placeringen af dakapladsen er der en dialog omkring.</p> <p>Vilkår 14: Tankning af diesel. Ok.</p> <p>Vilkår 15: Opdateret beredskabsplan hvert 2. år. Dato skal fremgå. Fra den 4/2-2020.</p> <p>Vilkår 16: Opsamling af spild fra husdyrgødning, kemikalier, handelsgødning mm. straks. Det bliver der sørget for, hvis der er spild.</p> <p>Vilkår 17: Opsyn ved håndtering af gylle. Det er der.</p> <p>Vilkår 18: Krav om tankplads ellers selvlæssende gyllevogne. Det anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 19-20: Lugt- og støvgener. Der skal fjernes foder ved siloer.</p> <p>Vilkår 21: Fluebekæmpelse. Miljøfluen 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 22: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 23: Støj. Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 24: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt E-kontrol.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Andet	01-01-2008	630	0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	29-06-2020	350	1.400		kontrol ok
Gyllebeholder	01-01-1992	21-06-2022	500	2.000		
Gyllebeholder	01-10-2004	13-09-2016	500	2.000	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1984		0	745		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1984		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1992 på 2000 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 21/6-2022. næste kontrol i 2032.  Gyllebeholder fra 2004 på 2000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol den 13-09-2016. Næste kontrol i 2026.  Gyllebeholder fra 1990 på 1400 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol den 29/6-2020. Næste beholderkontrol i 2030.
Flydelag	Der er flydelag. Ved tilsynet var tank 1 + 3 tomme.
Logbog	Der føres logbog. Den er set for hver tank.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Hestemøg i gyllebeholdere.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads mellem de 2 gyllebeholdere på 2000 m <sup>3</sup> . Der er afløb fra vaskepladsen til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i staldene, med afløb til samletank.
Husspildevand	Husspildevand ledes til nedsivningsanlæg.

## Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en ud- og indleveringsrampe. Rampen er overdækket og har sider af pressening. Der er støbt gulv og afløb til gyllebeholder. Der er en luge til døde grise.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr. Der er ikke ændret på den underskrevne kontrakt.  Døde grise er ved ledhul på vej mod Karl Molin. Der er spalter, kappe og grønne containere samt hegn omkring. Hjemme ved ejendommen er der kølecontainere.
Pap og papir	Opbevares i container og afhentes af City Containere.
Plastaffald	Opbevares i container og afhentes af City Containere.
Gammelt jern	Opbevares i jernkasse maskinhuset og afhentes af Koldings Skrothandel ApS.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler og medicinemballage opbevares i særlige beholdere i stalden og afleveres på Genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i staldene og afleveres på Genbrugspladsen. Elmotorer tager elektriker med.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Miljøfluen anvendes til fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen og beredskabsplanen er opdateret den 1/5-2022.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Drikkevand kommer fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med olie.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
12-06-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er danish control og miljøledelse.</p> <p>Der er indsendt kontrolpunkter, foderblandinger, kursusbevis vedrørende bedøvelseskursus i forbindelse med kastration og medicinbehandling.</p> <p>Der er udarbejdet miljøledelse.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,33.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. august 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: