




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2089
Ref. PEMJE
Dato: 9. april 2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Gøttrup
Virksomhedens adresse	Gøttruphavevej 153, 9690 Fjerritslev
CVR nummer	29189439
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	11. juli 2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Udført ved lejlighed som et uvarslet tilsyn, idet anlægget er nedlukket og uden biaktiviteter
Deltagere fra virksomheden	
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Peter Møller
Tilsynet omfattede	Rundgang på det nedlukkede deponi og besigtigelse af forhold omkring afvanding af visse områder
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden seneste fysiske tilsyn og nærværende tilsyn gav ikke anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens årsrapport 2017 giver ikke anledning til bemærkninger. Årsrapporten indeholder de krævede egenkontrolmålinger og vurderes dækkende for beskrivelse af virksomhedens miljøforhold.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Det bemærkes at deponiet er nedlukket og der er ingen aktiviteter på anlægget.

Gældende afgørelser

1. Godkendelse af nedlukning 12. juli 2016
2. Revurdering af 15. december 2009

Gennemgang af miljøforhold

Området er under tilvoksning og fremstår som et pænt rekreativt område, hvor sporene efter de tidligere affaldsaktiviteter med tiden udviskes.

De stejle skrænter ned mod den tidligere omlaste- og komprimatorstation fremstår tilvoksede uden erosion. Der er ingen indikationer på opfrysede deponeret affald.

De etablerede afvandingsgrøfter fra lavtliggende dele af det nedlukkede deponi hen mod omfangsgrøften ser ud til at virke efter hensigten og der blev ikke lokaliseret fugtige områder.

Området med det tidligere omlaste- og komprimatorstation var tiltænkt bibeholdt som et mindre overnatningsområde med shelters, bålplads mm. men er aldrig blevet indrettet med shelters. Området anvendes tilsyneladende ikke.

De anlagte græsstier rundt på området vedligeholdes ved græsslåning. Det fremgår at besøgende går tur på anlægget.

De 3 kompostvinduer på anlægget blev besigtiget. Vinduerne er efterfyldt med kompost. Årlig opfræsning antages nødvendig. Der kunne ikke ses udgået bevoksning i kanterne af kompostvinduerne, som kunne indikere, at opsivende gas ikke blev omdannet i kompostlaget. Afgasningsgrøften på østsiden af deponiet blev besigtiget.

De 5 monitoringsboringer vil blive tilset i forbindelse med et kommende kampagnetilsyn omkring monitoringsboringer, som Miljøstyrelsen har under planlægning. De er således ikke tilset i forbindelse med tilsynet.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.