



**Ikast-Brande**  
Kommune

# **Tilsynsrapport**

## **for miljøtilsyn den 23.05.2019**

### **Midtbyens Auto v/Izzet Cifci**

### **Enghavevej 15**

### **7430 Ikast**

Listepunkt:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Kapitel 5 godkendelse:	
Spildevandstilladelse:	

Telefon:	60827422	CVR nr.:	33132379
Fax:		P. nr.:	
E-mail:	izzetcifci@live.dk	Hjemmeside:	

Matrikler:
------------

Journalnr.:	2019/001
-------------	----------

Til stede ved tilsynet:	Fra virksomheden: NN
	Fra Ikast Brande Kommune: DAS, Daniela Schmidt Soorpana

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstede ved tilsynet	Fra virksomheden: Izzet Cifci. Fra Ikast-Brande Kommune: Daniela Schmidt Soorpana
Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i kommunalplanramme 1.B1.1 udlagt som boligområde.
Etableringsår	Virksomheden er registreret i CVR-registret i 2010, men er etableret på adressen i 2011.
Antal ansatte	Enkeltmandsvirksomhed med Izzet Cifci som eneste ansatte.
Daglig driftstid	Vejledende åbningstider er mandag til torsdag: 7.30 til 16.00. Fredag: 7.30 til 14.30.
Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig, da den ikke er omfattet af bekendtgørelsen om listevirksomheder.
Udendørs aktiviteter	Oplag af dæk, spildolie, affald og metalskrot i containere.
Værksted	Der foretages traditionelle reparationer og service af biler.
Afstand til forureningsfølsomt område	Virksomheden er beliggende i et boligområde, og er derfor omgivet af beboelse.
Egenkontrol og dokumentation	Der opbevares kvitteringer for afhentning af affald samt dæk.

## Råvarer, hjælpestoffer og færdigvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af olie	Spildolie opbevares i en beholder placeret udendørs. Afhentes af Marius Christensen. Placeringen efterlever ikke Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 stk. 2 med krav om opbevaring af olieprodukter og indskærpes i Tilsynsbrevet.  Smøreolie opbevares i 200 liters tromle i rum ved siden af værksted. Gulvet i rummet er af beton og uden afløb.
Opbevaring af kemikalier	Kemikalier opbevares i et stålskab i rum ved siden af værksted. Det drejer sig om poleringsmiddel, diverse spraydåser samt køler- og sprinklervæske.
Olietanke	Der findes en olietank på adressen: 1200 liters ståltank fra 2009. Tanknr. 37989, g-nr. 505323. Indhold: Fyringsolie.
Energianlæg	Der varmes op med et nyere oliefyr.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	Der er etableret et udsugningsanlæg i værkstedet.
Svejsning	Virksomheden råder over en CO2-svejser samt et gas- og iltanlæg.
Punktudsug	Etableret i midten af værkstedet.
Skorstene fra fyringsanlæg	Der er etableret afkast fra fyringsanlægget.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjemission	Det vurderes, at naboer kan påvirkes af støjen fra virksomheden, da den er beliggende i boligområde.
Støjklender	Diverse værkstedsarbejde. Transportstøj. Kompressor.
Kompressor	Kompressoren er placeret indendørs i rum ved siden af værksted og slukkes ved fyraften.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Processpildevand	Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden.
Overfladevand	Afledes til offentlig kloak.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Har ingen (Intet afløb i gulvet på værkstedet).
Sandfang	Har ingen (Intet afløb i gulvet på værkstedet).

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald	Blandet brændbart opbevares udendørs i container. Afhentes af Marius Pedersen.  Jern og metal afsættes til Midtskrot.

Farligt affald	<p>Spildolie afhentes af Marius Christensen. Akkumulatorer returneres til leverandør. Dæk afsættes til Helstrup Dæk A/S.</p> <p>Andre fraktioner af farligt affald som spraydåser, filtre, bremse- og kølervæske, elektroniskrot etc. afsættes på genbrugspladsen.</p> <p>Er tilmeldt genbrugspladsen som erhvervskunde.</p>
Håndtering farligt affald	<p>Der benyttes savsmuld til opsugning ved f.eks. oliespild. Afsættes med det brændbare affald.</p>