



Rapport for miljøtilsyn hos Thorsbrovej 18, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15-08-2018		
Ejer Adresse	Taus Bo Adamsen Thorsbrovej 18, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30691
Mobiltelefon		CVR nr.	26660114
E-mail		P. nr.	1009170320
Samkøring	Landmand Taus Bo Adamsen		

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	13-04-2013		
Tilladte dyreenheder	269,06 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	274,83		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-10-2013	Henstilling		Fjerne vildskud ved alle 3 gyllebeholdere
04-12-2014	Indskærpelse		Gyllebeholder III (2250 m3) skal have tæt og stabilt flydelag

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	10.060	269,06	04-03-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	10.383	274,83	5.613,25	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ej gennemgået, da tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage, øvrige	Ikke relevant.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1977	01-11-2016	0	750		
Gyllebeholdere	01-01-1994	01-11-2016	0	2.240	Flydelag	Træer op ad beholder skal fjernes. Frist til 30.12.06. 240806/mla

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1995	01-11-2016	0	2.250	Flydelag	Træer op ad beholder skal fjernes. Tidsfrist til 30.12.06. 240806/mla

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger vedr. beholdernes tilstand.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle beholdere er kontrolleret i 2016. Beholderne skal først kontrolleres igen i 2026.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ej et krav. Beholderne ligger ikke i risikoområde og er beliggende over 100 m fra åbent vandløb og sø
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den ene af de tre gyllebeholdere var næsten tom ved tilsyn, og der var tæt flydelag på de to øvrige beholdere.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation står for tømningen. De kommer med sugetårn.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke aktuelt

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Benytter ikke markstakke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Foregår på støbt plads
Rengøring af udstyr	Foregår i marken. Moderne sprøjte med udstyr til indvendig og udvendig rengøring. Sprøjten opbevares indendørs, når den ikke benyttes, således der ikke er risiko for at eventuelle sprøjtemiddelrester vaskes af med regnvand.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Aflukket rum på sprøjten til opbevaring af sprøjtemidler, hvis der er behov for at tage disse med i marken.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejendommen er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning af klinisk risikoaffald
Opbevaring af kadavere	Der lå et par svin uden for stalden. Disse afhentes senere på dagen af DAKA. Der er planer om at etablere en ny betonplads til kadavere nord for maskinhuset i nærmeste fremtid. Ejer har allerede snakke med DAKA om placeringen af pladsen. Der følges op på dette ved næste tilsyn.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted
Energiforbrug/besparelser*	Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted
Vandforbrug*	Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted
Natur/sø*	Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted
Ressourcer og genanvendelse*	Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke gennemgået.