

Bjarne Buchhave
Skagensvej 317A
9981 Jerup.
Att.: Bjarne Buchhave
E-mail: nielstrup-auto@mail.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

11. februar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Bjarne Buchhave beliggende Skagensvej 317A, 9981 Jerup

Frederikshavn Kommune har den 05.12.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Bjarne Buchhave og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende:

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Sagsnummer: GEO-2013-01988

Sagsbehandler: Preben Simonsen
Direkte telefon.: +45 98 45 63 70
Mail: prsi@frederikshavn.dk

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| Telefon | 98482775 | CVR nr. | 62839953 |
| Fax | | P. nr. | 1002160293 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| NBE | Ikke relevant |
| Indretning & drift | Reparation af bil og varebiler. Plæneklippere kan også komme på tale |
| Egenkontrol (journal) | Ingen driftsjournal |
| Miljøgodkendelse | Ikke relevant |
| Forurenet jord | Ingen forurening synligt |
| I øvrigt | Ingen planer om diverse ændringer |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | Punktudsug ført ca. 9 m på facadegavl. Anvendes ved slibning og svejsning |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-------------------|
| Støj | Ingen særlig støj |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|-------------------------------|
| Spildevand, generelt | Ingen afledning af spildevand |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|--------------------------------------|
| Olieudskillere | Ingen udskillere, der er ingen behov |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Tanke | Ingen tanke |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Farligt affald | Oplag af ca. 120 liter spildolier i 200 liter tønde, placeret på opsamlingsbakke (nedstøbt i jorden), uden afløb. 1 containere med sprayflasker. (Ca. 10 kg) og oliefiltre (ca. 30 kg). Brugte akkumulatorer sendes via FTZ til genanvendelse |
| Affald, generelt | Oplag af skrot i container, større oplag af brugte dæk, ca. 100 stk. som afhentes af Øksendal Dæk |